

Ákvörðun Samgöngustofu nr. 47/2016 vegna kvörtunar um seinkun á flugi 6Y209/212 þann 13. október 2015

I. Erindi

Þann 5. nóvember sl. barst Samgöngustofu (SGS) kvörtun frá A, B, C, D, E og F, hér eftir kvartendur. Kvartendur áttu bókað flug með flugi Smartlynx (SL) 6Y209 frá Riga til Akureyrar þann 13. október 2015, eftir flughtak var farþegum kynnt að flogið yrði til Keflavíkur vegna þess að ekki væri hægt að lenda á Akureyri vegna veðurs. Farþegar voru svo fluttir frá Keflavík með langferðabílum til Akureyrar.

Kwartendur fara fram á bætur skv. 7. gr EB reglugerðar 261/2004 sbr. 1048/2012.

II. Málavextir og bréfaskipti

Samgöngustofa rannsakaði atvikið og var í samskiptum við Smartlynx ofl. vegna þess. sbr. eftirfarandi:

„Captain of the aircraft made decision to avoid landing in Akureyri airport because of adverse meteorological conditions (wind direction, velocity and precipitation) and specific flight parameters (total payload, capacity, etc.). Decision of the captain was based on safety reasons because safety is the main priority of our airline.“

SGS svaraði SL og benti á að miðað við veður og veðurspá fyrir Akureyri þennan dag hafi veður verið gott og fór því fram á útskýringar félagsins á því hvað það eigi við með: „specific flight parameters (total payload, capacity, etc.).“ Í svari SL sem barst 11. nóvember kemur m.a. fram:

„.... 1. The forecasted meteorological conditions (on the Planning stage) such as wind direction and velocity (expected tailwind 5-10KT), precipitation (shower rains).“ ...

„Due to slippery runway, breaking action and heavy payload (calculated landing weight at nearly maximum structural limit – 64 t.) we would not be able to commit standard landing within the given RWY01 usable length on the glide slope (2113 m.). Wind direction 24012KT, would give us 08KT (tailwind), to be within safe margin we rounded it up to 10KT, that is Maximum for this a/c.“ ...

„All these factors: AEY aerodrome complexity (most complex C category aerodrome / terrain), RWY wet condition (breaking action), end of the runway usually covered with slush or ice as the runway threshold is in very close distance to the sea, meteorological

conditions, a/c condition and navigation capability (lack of GPS, etc.), full payload, night time operation, inoperative AEY ground equipment (VOR). The decision was that we will fly to KEF, but Captain will update information in AEY upon arrival to Iceland and it did not show any sign of improvement at that point so flight continued to KEF.“

SGS benti SL á hvernig veðrið var á áætluðum lendingatíma:

It is clear from actual WX at 1800 and 1900, no rain and cloud base Few064 and Sct060 runway is not wet.

Please supply;

- a) copy of Ops Specification fyrir Smartlynx Airlines;
- b) Confirmation from OM-C of classification of BIAR as category C airport;
- c) confirmation of Flight Capt qualification.
- d) Performance calculation for landing Rwy19 and Rwy01 at BIAR with planned landing weight of flight in question;

Frekari svör bárust ekki frá SL. SGS ítrekaði beiðni um svar 2. apríl sl. og gaf 5 daga svarfrest. Svar barst frá SL þann 8. apríl og þar kemur fram að það hafi ekki verið bleytan á vellinum heldur vindur sem hafi komið í veg fyrir lendingu, en flugvélin þoli ekki meira en 10 KT. meðvind við lendingu. Einnig kom fram að SL hafi ekki haft heimild til að nota nema aðra braut flugvallarins:

„After performing the evaluation and taking in to account the data available on this case my conclusion is the following. The main issue here is not the surface condition of the runway in question, in fact, it is the wind. Please see below:

- AEY aerodrome has two runways, RWY01 and RWY19. RWY19 has RNAV (GNSS) approach procedures for which SmartLynx Airlines is not approved, furthermore, RWY19 NDB procedure is not applicable for class C aircraft, which A320 is. Meaning RWY19 could not be used for landing.
- That leaves only RWY01 available, which has suitable approach procedure not requiring RNAV (GNSS) approval. Taking in to account METAR winds at the projected time of arrival, RWY01 could not be used due to tailwind, the winds below show that the tailwind of 13KTS was expected at the projected time of arrival. The certification on YL-LCA aircraft that operated the flight allow it to perform landings with maximum tailwind component of 10KTS.
- Attached you may find extract from A320 FCOM which is applicable to the YL-LCA which has operated the flight in question. Aircraft tailwind limitations for landing are clearly described in the FCOM.
- The above facts made it not possible to land at AEY.“

III. Forsendur og niðurstaða Samgöngustofu

Neytendur flugþjónustu eða aðrir sem hagsmuna hafa að gæta sem telja að flugrekandi, flytjandi, ferðaskrifstofa eða umboðsmaður framangreindra aðila hafi brotið gegn skyldum sínum samkvæmt lögum um loftferðir nr. 60/1998 eða reglugerðum settum á grundvelli þeirra geta beint kvörtun til Samgöngustofu, sbr. 1. mgr. 126. gr. c. loftferðarlaga. Stofnunin tekur málið til skoðunar í samræmi við ákvæði laganna og stjórnsýslulaga og sker úr ágreiningi með ákvörðun, sbr. 3. mgr. 126. gr. c og 140. gr. loftferðalaga, ef hann verður ekki jafnaður með öðrum hætti. Sú ákvörðun er bindandi.

Um réttindi flugfarþega er fjallað í reglugerð EB nr. 261/2004 um sameiginlegar reglur um skaðabætur og aðstoð til handa farþegum sem neitað er um far og þegar flugi er aflýst eða mikil seinkun verður, sem var innleidd hér á landi með reglugerð nr. 1048/2012. Samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 1048/2012 er Samgöngustofa sá aðili sem ber ábyrgð á framkvæmd reglugerðarinnar samanber 16. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004.

Um seinkun á flugi og þá aðstoð sem flugrekandi skal veita í slíkum tilvikum er fjallað um í 6. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004. Þar kemur hins vegar ekki fram með skýrum hætti að flugrekandi skuli greiða bætur skv. 7. gr. reglugerðarinnar vegna tafa eða seinkunar eins og átt getur við þegar flugi er aflýst sbr. 5. gr. reglugerðarinnar. Með dómi Evrópuðómstólsins frá 19. nóvember 2009, í sameinuðum málum C-402/07 og C-432/07, komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að túlka bæri reglugerð EB nr. 261/2004 með þeim hætti að farþegar sem verða fyrir seinkun á flugi sínu sbr. 6. gr. reglugerðarinnar, eigi að fá sömu meðferð og farþegar flugs sem er aflýst sbr. 5. gr. Af þessu leiðir að allir farþegar sem verða fyrir þriggja tíma seinkun á flugi sínu eða meira, og koma á ákvörðunarstað þremur tímum seinna eða meira en upprunalega áætlun flugrekandans kvað á um, eiga rétt á bótum skv. 7. gr., nema flugrekandi geti sýnt fram á að töfin hafi verið vegna óviðráðanlegra aðstæðna sem ekki hefði verið hægt að afstýra jafnvel þótt gerðar hefðu verið allar nauðsynlegar ráðstafanir sbr. 3. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar. Þetta dómafordæmi var staðfest með dómi Evrópuðómstólsins í máli C-11/11 og hefur nú einnig verið lögfest með 6. gr. reglugerðar nr. 1048/2012.

Álitamál þessa máls er hvort óviðráðanlegar aðstæður orsökuðu seinkun kvartenda. Loftferðalög nr. 60/1998 og reglugerð EB nr. 261/2004 er ætlað að tryggja ríka vernd fyrir farþega sem neytendur flugþjónustu. Meginreglan samkvæmt reglugerð EB nr. 261/2004 er réttur farþegar til skaðabóta skv. 7. gr. reglugerðarinnar sé um að ræða aflýsingu eða mikla seinkun á brottfarartíma flugs og ber að skýra undantekningarreglu 3. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar þróngt, sbr. dóm Evrópuðómstólsins frá 22. desember 2008, í máli C-549/07 Friederike Wallentin-Hermann v Alitalia og almennar meginreglur um túlkun lagaákvæða.

SL telur að ekki komi til skaðabóta þar sem að ekki hafi verið hægt að lenda á Akureyri vegna veðurs og takmarkana þeirra heimilda sem félagið starfar innan. Félagið hefur lagt fram gögn því til stuðnings. Með aðstoð sérfræðinga úr flugrekstrardeild SGS var farið yfir gögn þau sem

lögð voru fram og beðið um nánari útskýringar sem SL hefur svarað. Í svari SL koma fram tvær ástæður fyrir atburðarrásinni: fyrri ástæðan er sú að félagið geti ekki notað nema aðra flugbrautina vegna þeirra takmarkana sem eru í heimild félagsins til flugreksturs. Seinni ástæðan er sú að félagið hafi ekki getað lent á flugbraut 01 vegna þess að meðvindur var meiri en þær starfsreglur sem félagið starfar eftir segja til um.

Sérfræðingar flugrekstrardeildar SGS fóru yfir útskýringar og innsend gögn SL og staðfestu réttmæti þeirra.

Það er niðurstaða SGS að mat flugstjórans á aðstæðum hafi verið réttar þannig að um óviðráðanlegar aðstæður hafi verið að ræða. Kröfu kvartenda um bætur úr hendi Smartlynx er því hafnað.

Ákvörðunaronar

Kröfu kvartenda um bætur úr hendi Smartlynx er hafnað.

Ákvörðun þessi er kæranleg til innanríksráðuneytis skv. 3. mgr. 126. gr. c loftferðalaga nr. 60/1998 og 18. gr. laga nr. 119/2012 um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála. Kæra skal berast ráðuneytinu innan þriggja mánaða frá því að viðkomandi var tilkynnt um ákvörðun þessa.

Reykjavík 2. júní 2016

Ómar Sveinsson

Kristín Helga Markúsdóttir