



# Werk je nabij/met kabels of kabelgoten?

Voer altijd een LMRA uit.

- Observeer je werkplek en de omgeving.
- Check of de kabelgoten geaard zijn met een dikke geel/groene kabel.
- Controleer of de kabelgoten onderling volledig met elkaar verbonden zijn met geel/groene kleine kabels (potentiaal vereffening).
- Bij werkzaamheden aan het plafond: raak geen metalen delen aan.

**Stop direct het werk als het gevaar bestaat dat je een onder spanning staande kabel(goot) kan aanraken.**