

Säkerhetsmeddelande Sävenäs 2021-02-05

Göteborg, Sävenäs Lokstation 2044

Syfte

Detta säkerhetsmeddelande kompletterar "Lokal instruktion och vägledning Jernhusens infrastruktur Göteborg" och "Instruktion för signalmedel och skyltar i järnvägsverksamhet".

Bakgrund

Efter flera inträffade olyckor inom samma område så har Jernhusen vidtagit åtgärder i anläggningen. Detta som ett steg i att förhindra ytterligare olyckor till dess att utredning av händelserna är genomförd samt att ny utrustning installerats.

För att minska risken för urspåringsolyckor i växel med drivanordning modell BS så kompletterar Jernhusen reglerna i Lokal instruktion och Vägledning (IoV) i och med detta säkerhetsmeddelande.

Detta innebär också att tidigare säkerhetsmeddelanden för anläggningen slopas och sammanställs i detta nya "Säkerhetsmeddelande Sävenäs 2021-02-05".

Tillägg och förändring

- Indikeringspilar på växlar har kopplats ur för växlar 28, 30, 37 och 39.
- När medväxel av typ BS körs upp så får fordonsrörelsen inte byta färdriktning innan dess att hela fordonet eller tågsättet passerat medväxelns tungspetsar.
- Manövertablå för växlar 7, 9, 11, 15, 17 och 19 har tagits ur bruk permanent. Dessa växlar läggs om elektriskt från manöverskåpet på marken vid respektive växel.

Giltighet

Giltigt från 2021-02-05