

Dyrløkke – Ås – Holstad – Krokstad

Spesifisering av tiltak ved lokaliteter med huleeiker

Alle trær blinkes av ansvarlig for linjerydding i Elvia før linjerydderne utfører nødvendige tiltak.

Treslagsbestemmelsene kan være noe usikre pga manglende blader.

GPS posisjoneringen er gjort med mobil, nøyaktigheten er ca +/- 5 meter. Koordinater gitt i WGS 1984 / UTM Zone 32N

Mast 24 – lokalitet BN00051870

To mindre eiker må felles.

Eik 1

Treslag	Fra senterlinje	Trehøyde	Diameter brysthøyde	Koordinat
Eik	9m	16,7m	31cm	X: 598261,5865 Y: 6615646,875

Kommentar: Eik og 3 osper felles. Når nytt linesett monteres vil disse kunne forårsake et trepåfall på linja. Den store eika ved siden av vil pt ikke ha behov for tiltak, men blir delvis fristilt pga ryddingen.

Bilde:





Befaringsbilde - Elvia AS
59,66726, 10,74431, 119,2m
04/01/2023 11:31:32

Eik 2

Treslag	Fra senterlinje	Trehøyde	Diameter brysthøyde	Koordinat
Eik	12,5m	18,9m	23cm	X: 598233,4363 Y: 6615642,217

Kommentar: Når nytt linesett monteres vil dette treet kunne forårsake et trepåfall på linja. Den store eika ved siden av vil pt ikke ha behov for tiltak, men blir delvis fristilt pga ryddingen.

Bilde:



Mast 22 – lokalitet BN00051871

Id	Treslag	Fra senterlinje	Diameter brysthøyde	Kommentar	Koordinat
Eik 1	Eik	13,3m	47cm	Alle grener heller mot linje og har derfor stor potensiale for trefall mot linja	X: 597945,3353 Y: 6615644,091
Eik 2	Eik	9,2m	30cm		X: 597947,7636 Y: 6615642,084
Eik 3	Eik	8,1m	35cm	Hul. Tiltak avklares med Statsforvalteren, om det er interessant med høystubbe for å bevare det biologiske mangfoldet.	X: 597949,8976 Y: 6615641,082
Eik 4	Eik	8,3m	37cm		X: 597951,8417 Y: 6615641,37
Eik 5	Eik	9,4m	39cm		X: 597955,451 Y: 6615640,883
Bjørk 1	Bjørk	12m			X: 597956,724 Y: 6615641,895
Bjørk 2	Bjørk	11,2m			X: 597962,6494 Y: 6615641,824
Eik 6	Usikker	9,3m		Død. Tiltak avklares med Statsforvalteren, om det er interessant med høystubbe for å bevare det biologiske mangfoldet.	X: 597967,307 Y: 6615640,452
Osp 1	Osp	10,3			X: 597969,06 Y: 6615642,34
Eik 7	Eik	8m	Over 50cm, antar 60cm	Dobbel stamme. Tiltak avklares med Statsforvalteren, om det er noe som kan gjøres samtidig som risikoen for trepåfall reduseres til akseptabelt nivå. Felling, topping, styving osv.	X: 597983,62 Y: 6615640,94
Eik 8	Eik			Treklynge som blir for nære fasene etter montering av nye linjer	X: 597944,97 Y: 6615623,01
Eik 9	Eik			Treklynge som blir for nære fasene etter montering av nye linjer	X: 597944,97 Y: 6615623,01

Eik 10	Eik			Treklynge som blir for nære fasene etter montering av nye linjer	X: 597944,97 Y: 6615623,01
--------	-----	--	--	--	-------------------------------

Bilder:

Eik 1



Eik 1-4



Eik 3



Befaringsbilde - Elvia AS
59,66722, 10,73876, 109,5m
04/01/2023 12:32:32

Eik 3 og 5



Eik 6 og osp 1





Befaringsbilde - Elvia AS
59,66722, 10,73916, 121,3m
04/01/2023 12:19:39

Eik 7



Befaringsbilde - Elvia AS
59,66726, 10,73915, 122,2m
04/01/2023 12:19:44



Befaringsbilde - Elvia AS
59,66727, 10,73892, 110,5m
04/01/2023 12:23:03

Eik 8-10



Mast 21 – lokalitet BN00051923

Ingen tiltak innenfor lokaliteten. 2 bjørker på den andre siden av ledningen skal felles (sørsiden).

Oslo 2023-01-04

Kjell-Olav Bjerknes

Prosjektleder vegetasjonskontroll