

Produkt Rückruf:



Rowenta X- Force Flex 14.60 und X-Force Flex 15.60

Die Sicherheit unserer Endnutzer hat für Rowenta höchste Priorität.

Die Geräte von Rowenta werden stets mit größter Sorgfalt entwickelt und getestet, sodass die kabellosen Staubsauger X- Force Flex 14.60 und X-Force Flex 15.60 von Rowenta alle geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen.

Rowenta hat festgestellt, dass in seltenen Fällen und **ausschließlich während der Nutzung** der Geräte X-Force Flex 14.60 und X-Force Flex 15.60 thermische Zwischenfälle auftreten können. Ursache hierfür ist ein Defekt im Akku der genannten Geräte, die vor Dezember 2024 hergestellt wurden.

Aus diesem Grund führt Rowenta vorsorglich einen **freiwilligen Austausch der Akkus für die Staubsaugermodelle X-Force Flex 14.60 und X-Force Flex 15.60** durch, die **vor Dezember 2024** produziert wurden, um eine sichere und zuverlässige Nutzung für alle Kunden gewährleisten zu können.

Alle Kunden, die einen X-Force Flex 14.60 oder X-Force Flex 15.60 von Rowenta besitzen, **der vor Dezember 2024 gefertigt wurde**, werden gebeten, die **Nutzung des Geräts zu einzustellen** und die recall.rowenta.com/de zu besuchen. Dort erhalten Sie Informationen, ob Ihr Gerät betroffen ist sowie zum Ablauf des Akkutaushes.

Alle anderen Rowenta Staubsauger der Serien X-Force und X-Pert sind von dieser Maßnahme nicht betroffen und können weiterhin uneingeschränkt genutzt werden.

Alle Informationen finden Sie auf recall.rowenta.com/de oder durch Scan des QR-Codes.

Rowenta bedauert die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die folgende Tabelle enthält alle betroffenen Artikelnummern. Ob Ihr Gerät betroffen ist, erfahren Sie auf der Webseite recall.rowenta.com/de oder durch Scan des QR-Codes.

ROWENTA	
RH99C0WO	RH9959WO
RH99A9WO	RH9990WO
RH9958WA	RH99F2QD
RH99F1WO	RH99G3WO
RH99C3WO	RH9958WA
RH99G1WO	RH99B8WO
RH99A2U1	RH99C3WO
RH99F2U1	RH9989WO
RH99F3WO	RH9958WO

