

TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG • Rudolf-Diesel-Str. 5 • 37075 Göttingen

Firma  
AP - Car - Design  
Rudolf - Wissell - Straße 4  
  
37079 Göttingen

erstellt durch : Kfz.-Meister Markus Vidovic  
Handy : 0160-8883321  
  
Datum : 09.10.2008

## Gutachten

**0664W82135**

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung  
Auftrag vom / durch : 07.10.2008 / Herr Selaskowsky / Herr Nater  
Besichtigungsdatum : 07.10.2008  
Besichtigungsort : Firma AP - Car - Design  
Rudolf - Wissell - Straße 4, 37079 Göttingen  
Besichtigt durch : Unterzeichner

### Kosten- und Wertzusammenstellung:

Wiederbeschaffungswert (Steuerneutral)


EUR 45.000,00

Fax 0212 / 221 6001

Gutachten Nr.: 0664W82135

### Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart : PKW  
Aufbauart : Coupè, 2-türig  
Fabrikat : Porsche  
Typ / Untertyp : 911 (Typ 964) / Carrera 2  
Fahrzeug-Ident-Nummer : WP0ZZZ96ZNS400932  
Hubraum / Leistung : 3600 ccm / 210 kW  
Motorart / Zylinder / Motorbauart : Otto G-Kat / 6-Zylinder / Boxer  
Abgascode : 010214  
Plätze : 2  
KBA-Nr.: : 0583425  
Leer- / zul. Gesamtgewicht : 1320 kg / 1790 kg  
Länge / Breite / Höhe : 4250 mm / 1652 mm / 1320 mm  
Reifendimension vorn / hinten : 225/40 ZR 18 92 Y / 265/35 ZR 18  
Reifenfabrikat : Dunlop SP Sport Maxx



Profiltiefe in (mm) :  
Reifenzustand : verkehrssicher  
Anzahl der Achsen : 2  
Erstzulassung : 22.04.1993  
Letzte Zulassung : 14.08.2008  
Anzahl der Vorbesitzer : 2  
Nächste HU / AU : 10.2010 / 10.2010  
Laufleistung angegeben : 107000 km  
Farbe : Sternrubinrot  
Lackart : Uni  
Lackzustand : gut  
Fahrzeugzustand : gut  
Besichtigungszustand : unzerlegt  
Serien/Sonderausstattungen : siehe Texte

Gutachten Nr.: 0664W82135

**Fahrzeugausstattung incl. Sonderausstattung**

- Colorverglasung
- Drehzahlmesser
- Servolenkung
- Klimaanlage
- elektr. Fensterheber links u. rechts
- elektr. verstellb. beheizte Aussenspiegel
- Motoröldruckanzeige
- Motorölstandanzeige
- Uhr
- ABS
- Kraftstoffstandanzeige
- 5 - Gang - Schaltgetriebe
- Edelstahl Sportkatalysator
- Radioanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckspoiler elektr. verstellb.
- Weisse Blinkleuchten vorn u. seitl.
- Leichtmetallfelgen 18 ", 3 -teilige Cup Optik
- RS Sportfahrwerk
- Edelstahl Abgasendrohr
- Cup Querrohr
- Momo Sportlenkrad
- Leistungssteigerung
- Lederpolsterung
- Sportsitze RS Optik
- Carbon Domstrebe
- Bordcomputer
- Fahrerairbag
- Beifahrerairbag

Gutachten Nr.: 0664W82135

### **Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

### **Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) zur Verfügung.

### **Probefahrt / Probelauf**

Auf die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde verzichtet.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

### **Werterhöhende Reparaturen**

Nach Angaben des Fahrzeughalters bzw. dessen Beauftragten, wurden werterhöhende Reparaturmaßnahmen am Fahrzeug durchgeführt. Belege lagen vor.

### **Karosserie**

- Kotflügel vorn und hinten, zur Aufnahme der 18 " Leichtmetallfelgen, aufgeweitet
- Stoßfänger Mittelteil hinten auf RS umgebaut und Neulackiert
- Bremsenbelüftung auf 964 RS umgebaut
- Seitenschweller zerlegt und Neulackiert
- Stoßfänger vorn Neulackiert

Gutachten Nr.: 0664W82135

### Räder / Reifen

- Vorderachse 3- teilige Leichtmetallfelgen in Cup Optik der Fa. AP, 8,5 J x 18 mit Dunlop Sportmaxx in 225/40 ZR 18
- Hinterachse 3- teilige Leichtmetallfelgen in Cup Optik der Fa. AP, 9,5 J x 18 mit Dunlop Sportmaxx in 265/35 ZR 18
- Goldfarbene Nabenkappen handgemalt mit Grundträger Silber montiert ETS2

### Fahrwerk

- RS Sportfahrwerk verbaut
- Carbon Domstrebe vorn verbaut

### Motorumbauten

- Große Inspektion
- Leistungskit AP Car Design montiert
- Abgasrohr Edelstahl Durchmesser 105 mm montiert
- BMC Luftfilter montiert
- Edelstahl Sportkatalysator montiert
- Cup Querrohr montiert

### Bremsanlage

- Bremszangen zerlegt, gereinigt und Pulver beschichtet (Rot)
- Schriftzug Schriftzug angebracht
- Stahlflex Bremsleitungen mit neuen Kupfer Leitungen installiert
- Bremsklötze vorn und hinten erneuert
- Gelochte Bremsscheiben vorn und hinten erneuert ( Porsche Bremsscheiben)

Gutachten Nr.: 0664W82135

### Zusatzbauten

- Türtafeln mit schwarzen Leder bezogen
- Aufziehschlaufen in RS Optik (Sternrubinrot)
- Armaturenbrett mit schwarzen Leder bezogen
- Momo Sportlenkrad "Supercup" aufgepolstert, mit Leder bezogen und verbaut
- Sportschalensitze RS Optik verbaut
- Sitze in 3 farbigen Leder bezogen
- verstellbare Sitzkonsolen für Sportsitze verbaut
- Umbau Innenraum mit neuen Teppich in Porsche Velours Qualität
- Stickung mit "964 RS" Logo in Sternrubinrot an Heckablage
- Fußmatten Teppich Stickung in Schwarz mit Kettelung Schwarz
- Sicherheitsgurte in Sternrubinrot montiert
- Heckscheibe ohne Heckwischerdurchführung
- Gebläsegehäuse in Silber lackiert
- Gebläselüfter in Wagenfarbe (Sternrubinrot) lackiert

### **Besonderes / Sonstiges**

**Das Fahrzeug ist in der Sonderfarbe Sternrubinrot ab Werk lackiert.**

**Nach Prüfung soll es nur 11 Fahrzeuge 964 C2 ohne SSD Weltweit geben.**

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Aufgrund der am Fahrzeug getroffenen Feststellungen wurde die Gesamtleistung geschätzt. Diese ist mit den vorliegenden Serviceunterlagen zwanglos in Einklang zu bringen.

### **Schlusswort**

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Göttingen 09.10.2008

Kfz. Meister Marcus Vidovic

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 19 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.



Gutachten Nr.: 0664W82135



Bild 1

Gesamtansicht vorn links



Bild 2

Gesamtansicht hinten rechts

Gutachten Nr.: 0664W82135




Bild 3 Gesamtansicht vorn rechts



Bild 4 Gesamtansicht hinten links

Gutachten Nr.: 0664W82135




Bild 5

VIN




Bild 6

Frontansicht (niedrig)

Gutachten Nr.: 0664W82135




Bild 7 Heckansicht (niedrig)




Bild 8 Frontansicht (Hoch)

Gutachten Nr.: 0664W82135




Bild 9 Heckansicht (Hoch)



Bild 10 Seitenansicht links

Gutachten Nr.: 0664W82135




Bild 11 Seitenansicht rechts



Bild 12 Schweller komplett lackiert

Gutachten Nr.: 0664W82135




Bild 13 Ansicht Motorraum




Bild 14 Ansicht Innenraum

Gutachten Nr.: 0664W82135




Bild 15

Ansicht Sportsitze

Gutachten Nr.: 0664W82135




Bild 16

Sitzwanne in Wagenfarbe lackiert

Gutachten Nr.: 0664W82135




Bild 17

Sitzpolsterung Dreifarbig




Bild 18

Ansicht Teppich hinten

Gutachten Nr.: 0664W82135




Bild 19

Ansicht Türverkleidung




Bild 20

Ansicht Hinterrad

Gutachten Nr.: 0664W82135




Bild 21 Ansicht Vorderrad




Bild 22 Ansicht Edelstahlrohr

Gutachten Nr.: 0664W82135




Bild 23

Ansicht Edelstahlkatalysator