

MC MOTOR & CARS

Bedrijf: Mcmotor en Cars

Adres:

Mob.:

E-mail:

Klant: tiggeler

Adres: daalhuizerweg 15
velp, 6881nw

Mob.: 0653244225

Samenvatting

Nr.: 1723
datum: 24 Jun 2016
Totaal: € 50.97
Betaald: € 0.00
Schuldig: € 50.97

Aantal	Item	Eenheid	kosten	Prijs
6	bougie		€ 4.75	€ 28.50
1	rotor		€ 13.62	€ 13.62

Opmerkingen:

Bougies vervangen.
Rotor vervangen.

Subtotaal € 42.12
BTW € 8.85
Bedrag € 50.97

BET.: 27.06.2016
RABO

Faktuur 201002119

J.A.M. Tiggeler
Daalhuizerweg 15
6881 NW Velp
Nederland

Klant nummer **16232 - F**
Datum faktuur **27-04-2010**
Behandeld door **PAUL**

Geleverde artikelen

Jaguar mk2

- # APK keuring uitgevoerd
- # Lekkage van remklauw RV verholpen\
- # Kilometertellerkabel gemonteerd
- # Uitlaatophanging vervangen
- # Remleiding onder radiator vastgezet
- # Klemspiegel vervangen ivm "weer" in glas
- # Stuurkogelhoes R vervangen
- # Kruiskoppeling in cardanas vervangen
- # Dynamocontrolelampje gerepareerd
- # Hoofdkoppelingcilinder gereviseerd ivm lekkage

Order	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal	Stuksprijs	BTW Perc.	Totaal bedrag
1/1	IMP004	APK KEURING	1	30,00	19,00	30,00
1/2	FDK1R	SEAL SET FOR 4-POT CALIPERS	1	53,10	19,00	53,10
1/3	GSD151	CABLE SPEEDO LHD MGB	1	12,06	19,00	12,06
1/5	GUJ116-GKN	UNIVERSAL JOINT H/D	1	24,60	19,00	24,60
1/6	GRK3000	REP. KIT MASTER CIL	1	11,15	19,00	11,15
1/7	FDK1P	BRAKE PADS FOR CONV-4-POT	1	29,45	19,00	29,45
1/8	FDK1R	SEAL SET FOR 4-POT CALIPERS	-1	53,10	19,00	-53,10
1/9	GEX7359K	EX. STRAP KIT SPIT	1	7,89	19,00	7,89
1/10	PCR407	PCLIP 1/4 DIA x 7/32	3	0,61	19,00	1,83
1/11	ZR12702	CHANNEL SEAL	2	1,42	19,00	2,84
1/12	PENBF05X	PENRITE BRAKE FLUID DOT 4 50	1	5,05	19,00	5,05
1/13	17H3501	TRACK ROD END GAITER	1	1,78	19,00	1,78
1/14	IMP001	DIV. KLEIN MATERIAAL	1	5,00	19,00	5,00
1/15	IMP003	MILIEU TOESLAG	1	6,40	19,00	6,40
1/16	IMP0001	ARBEIDSLOON/15 MIN	34	14,50	19,00	493,00
Verzendkosten		EUR	0,00	Totaal exclusief B.T.W.		EUR 631,05
				Totaal bedrag B.T.W. (19%)		EUR 119,90
				TOTAAL		EUR 750,95

Harrys Sportscars B.V.
Bosberg 19
72711e Borculo
Tel: 0545-272124
Fax: 0545-274214

kvk:30219682
iban:NI55FVLB026032429
www.harrys-sportscars.nl
info@harrys-sportscars.nl

Factuur

bestemd voor:

Dhr. Tiggeler
Daalhuizerweg 15
6881nw Velp Gld

Factuurdatum: 25-4-2008
Factuurnummer: 20008072
Debiteurnummer: tiggeler
Uw BTW-nummer:
Ons BTW-nummer: NL817538069B01

Artikel	Artikelcode	Aantal	Eenheidsprijs EUR	Totaalbedrag EUR
apk part	apk part.	1,00	37,815	37,82
Remslang voorzijde	remslangvoor	1,00 st	22,50	22,50
revisie set remklauw voorzijde	algemeen	1,00	64,30	64,30
Motorolie Eurol Premium 20 W 50	motorolie 20w50	2,00 l	7,50	15,00
Remvloeistof	remolie	1,00 l	10,14	10,14
Koelvloeistof	koelvloeistof	2,00 l	3,25	6,50
arbeidsloon	arbeids uren	3,00 u	50,00	150,00
Totaal exclusief BTW				<u>306,26</u> +
Totaal BTW 19 %				<u>58,20</u> +
Totaal te betalen				EU 364,46

Van Lanschot Bankiers
Rek.Nummer : 260324329
Betaling binnen 7 dagen.

Wij danken u, voor uw opdracht.

BET. 13.05.2008
r

Harry's Classics
Bosberg 19
7271 LE Borculo
Tel: 0545-272124
Fax: 0545-274214

Factuur

bestemd voor:

Dhr. Tiggeler
Daalhuizerweg 15
6881nw Velp Gld

Factuurdatum: 26-4-2007
Factuurnummer: 20070090
Debiteurnummer: tiggeler
Uw referentie:
Uw BTW-nummer:
Ons BTW-nummer: NL089356202B01

Artikel	Artikelcode	Aantal	Eenheid	Eenheidsprijs EUR	Korting	Totaalbedrag EUR
arbeidsloon	arbeids uren	2,50	u	50,00	0,00%	125,00
APK-keuring	apk-keuring	1,00	st	37,815	0,00%	37,82
Uitlaatdeel vervangen midden	uitlaatdeel	1,00	st	135,00	0,00%	135,00
kleinmateriaal	algemeen	1,00		12,50	0,00%	12,50
uitlaatrubber	algemeen	1,00		9,80	0,00%	9,80
						+
Totaal exclusief BTW						320,12
Korting 0%						0,00
						-
Totaal exclusief BTW inclusief korting						320,12
Verzendkosten						0,00
Administratiekosten						0,00
Totaal BTW						60,82
						+
Totaal te betalen						EU 380,94

De uiterste betaaldatum is 26-4-2007

BTW-tarief	Grondslag	Totaal BTW
BTW 19%	320,12	60,82
BTW 6%	0,00	0,00

26 03 24 329

v. l

H. A. A. M.

S. P.

03.05.2007

RABO

5

Dhr. Tiggeler
Daalhuizerweg 15
6881nw Velp Gld

Factuurdatum: 24-4-2006
Factuurnummer: 20050170

Uw BTW-nummer:
Ons BTW-nummer: NL089356202B01

Artikel	Aantal	Eenheidsprijs EUR	Korting	Totaalbedrag EUR
APK-keuring	1,00 st	37,815	0,00%	37,82
Brandstof lekkage verholpen,remleidingen gereinigd,vulnippels doorgesmeerd	2,00	50,00	0,00%	100,00
Koelvloeistof	2,00 l	4,90	0,00%	9,80
Motorolie Havoline Premium 20 W 50	1,00 l	7,56	0,00%	7,56
tectyl/bodem beschermer	1,00	50,00	0,00%	50,00
Totaal exclusief BTW				205,18 ⁺
Totaal BTW				38,98
Totaal te betalen			EU	244,16 ⁺

Bankrekeningnummer:48 83 60 609

Gaarne betalen voor 24-4-2006

BTW-tarief	Grondslag	Totaal BTW
BTW 19%	205,18	38,98
BTW 6%	0,00	0,00

Harry's Classics



Harry Elzinga

Bosberg 19
7271 LE Borculo

Tel. (0545) 272124
Fax (0545) 274 214
Mobiel: (06) 54750554

~~Rekeningnummer~~

Dhr. Tiggeles

FACTUUR

Factuur nr.: 221079

Datum: 29-04-2004

Omschrijving:	Prijs:
* Rem conu. kit	800,-
* Rem slang	27,50
* Rem leiding	18,60
* Liter remolie	8,50
* Handren L.P. gangbaar gemiddit afgesteld	
* motor olie roerventil	
* ACCU	74,-
* start motor	169,-
* Apl.	75,-
* kooplampen gesteld	
* Brandstufleiding ventilator	
* R.A.L. gerepareerd	
* Borge's + ontsteking gesteld	
	222,79
	Prijs excl. BTW: 1172,60
	Prijs incl. BTW: 1395,39

ABN. Amro. 48.83.60.609

Internet: www.harrys-classics.nl
E-mail: harry@harrys-classics.nl



Harry's Classics



Harry Elzinga

Bosberg 19
7271 LE Borculo

Tel. (0545) 272124

Fax (0545) 274 214

Mobiel: (06) 54750554

Rabobank: 33.66.08.772

Tiggeler J.A.M.
DAALHUIZER weg 15
6881 NW Velp

FACTUUR

Factuur nr.: 2477

Datum: 04-06-2002


Omschrijving:	Prijs:
APK keuring mk II	
APK keuring	47.15
T.B.V. keuring:	
2 x mounting sandwich	52.36
klein mechanica	7.50
motorolie 7 liter	39.69
remolie 1 liter	8.40
door smeren	18.15
* carburateur's afgesteld	
* cliv comb. uitgevoerd	
* bodem gereinigd in RXS	
Behandeld teefel en wilstcont	
Behandeling	571.99
arbeid	160.=
BTW 19%	171.99
Prijs excl. BTW:	905.24
Prijs incl. BTW:	1077.23

* Denk er aan:
water pomp lichte lekkage
auto moet beter geventileerd
geparkeerd staan.

Internet: www.harrys-classics.nl

E-mail: harry@harrys-classics.nl





Kwinkweerd 115
7241 CW Lochem
The Netherlands
Tel.: (00)31-573-253366
Fax: (00)31-573-254531

The Garage

LOCHEM, 08-05-1999

GOEDE WERKTEMPERATUUR VOOR DE MOTOROLIE = 80 GRADEN!!!!!!!!!!

DUS VOORAL BIJ KOUDE MOTOR RUSTIG RIJDEN.

MOTOR-OLIE.....20W 50

VERSNELLINGSBAK-OLIE.....ATF-DEXTRON II

STUURBEKRACHTIGINGS-OLIE.....ATF-DEXTRON II

REMOLIE.....DOT 3 OF 4
(beslist geen Dot 5 of andere syntetic's)

BANDENSPANNING ;voor: 1.8 ATM
;achter: 2 ATM

Bij alle olien en vetten geven wij de voorkeur aan mineraal
in plaats van syntetisch.

Keuringsrapport

- zie ook de achterzijde van dit rapport
- a.u.b. met blokletters invullen



RDW
C 12462018

Gegevens voertuig en resultaat keuring

Kenteken AM-04-79

Identificatienummer A2348259

Merk Magyar

Type Mk2 3.8

Kilometerstand 91316

Resultaat keuring Goedgekeurd
 Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten
 Afgekeurd, zie afkeerpunten

Datum afgifte rapport 25-04-2008

Geldigheidsduur keuringsbewijs ¹

Keuringsbewijs is geldig tot 26 april 2010

Mededeling RDW na afmelding

Tijdstip afmelding 11.52

Transactiecode KM/CS

Steekproef? Ja ² Nee

Einde wachttijd i.v.m. steekproef N.V.T

Code Nadere uitleg reparatie-, afkeur-, en/of adviespunten

801 Remslag r.v.

112 Remlicht l.a.

Binnenkort te verwachten gebreken (adviespunten) ³

code ac1 Er is een band aanwezig met een profieldiepte tussen 1,6 en 2,5 mm (geldt alleen voor APK-2)

code ac2 Er is een schokdemper aanwezig die lekkage vertoont

code ac3 Er is een doorgeroest deel aanwezig (tussen 1,5 en 2,0 E en/of met meer dan 15% roestschade)

code ac4 Er is een stuur- of fuseekogel aanwezig met een slijtagespeling ≤ 1,0 mm

code ac5 Zichtbare mechanische delen van het remsysteem vertonen verregaande slijtage

Dit rapport is afgegeven door

Naam keuringsinstantie Harrys-Sportscars B.V.

Adres Bosberg 19

Postcode en plaats 7271le Borculo

Keuringsinstantie-nummer 0545-272124

Naam keurmeester Sh 03501

Pasnummer Plooy

Pasnummer 273511

Handtekening keurmeester (namens de erkenninghouder)

In te vullen door de RDW

Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door _____

Resultaat

Goedkeuring Terecht
 Terecht na herstel
 Onterecht, goedkeuring vervalt

Adviespunten Terecht
 Onterecht/onvolledig, code _____

Reparatiepunten Terecht
 Onterecht

Afkeerpunten Terecht
 Onvolledig/niet correct

Vervangend keuringsbewijs Onterecht, voertuig alsnog goedgekeurd ⁴
 Ja

Handtekening RDW functionaris _____

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVV 94)

De aanvrager verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Naam _____

Handtekening aanvrager _____

Datum en tijdstip _____

1 Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
2 Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.
3 Aangekruist(e) adviespunt(en) omschrijven.
4 Een nieuw keuringsbewijs wordt door de keuringsinstantie afgegeven.

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u gedurende de geldigheid van dit keuringsbewijs schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (art. 91 WVV 94).

Keuringsrapport

RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie

- zie ook de achterzijde van dit rapport
- a.u.b. met blokletters invullen



B12898793

Gegevens voertuig en resultaat keuring

Kenteken AH-04-79
Identificatienummer A234625
Merk Jaguar
Type MK2. 3.0
Kilometerstand 90685
Resultaat keuring Goedgekeurd
 Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten
 Afgekeurd, zie afkeerpunten
Datum afgifte rapport 30 Mei 2002

Mededeling RDW na afmelding

Tijdstip afmelding 13.13
Transactiecode 7P/2B
Steekproef? Ja ² Nee
Einde wachttijd i.v.m. steekproef

Binnenkort te verwachten gebreken (adviespunten) ³

- code ac1 Er is een band aanwezig met een profieldiepte tussen 1,6 en 2,5 mm (geldt alleen voor APK-2)
- code ac2 Er is een schokdemper aanwezig die lekkage vertoont
- code ac3 Er is een doorgeroest deel aanwezig (tussen 1,5 en 2,0 E en/of met meer dan 15% roestschade)
- code ac4 Er is een stuur- of fuseekogel aanwezig met een slijtagespeling $\leq 1,0$ mm
- code ac5 Zichtbare mechanische delen van het remsysteem vertonen verregaande slijtage

Dit rapport is afgegeven door

Naam keuringsinstantie 
Adres Jonkerspad 8 Boreculo
Postcode en plaats Tel: 0545 - 275235
Keuringsinstantie-nummer off. dealer van Mitsubishi
Naam keurmeester BKoy B01
Pasnummer H. Hondelink
Handtekening keurmeester (namens de erkenninghouder) 106247

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring

De aanvrager verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Handtekening aanvrager

Geldigheidsduur keuringsbewijs ¹

Keuringsbewijs is geldig tot 30 Mei 2003

Code Nadere uitleg reparatie-, afkeur-, en/of adviespunten

In te vullen door de RDW

Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door

Resultaat

Goedkeuring Terecht
 Terecht na herstel
 Onterecht, goedkeuring vervalt

Adviespunten Terecht
 Onterecht/onvolledig, code

Reparatiepunten Terecht
 Onterecht

Afkeerpunten Terecht
 Onvolledig/niet correct

Onterecht, voertuig alsnog goedgekeurd ⁴

Handtekening RDW functionaris

Vervangend keuringsbewijs Ja

1 Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
2 Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.
3 Aangekruist(e) adviespunt(en) omschrijven.
4 Een nieuw keuringsbewijs wordt door de keuringsinstantie afgegeven.

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u gedurende de geldigheid van dit keuringsbewijs schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek.

Gegevens voertuig en resultaat keuring

Kenteken AH-04-79
 Identificatienummer A234625
 Merk JAGUAR
 Type MK2 3.8
 Resultaat keuring goedgekeurd
 niet goedgekeurd
 Datum afgifte rapport 07-januari-2000

KEURINGSBEWIJS IS GELDIG TOT

23-december-2000

Er kan geen keuringsbewijs worden afgegeven aangezien het kentekenbewijs of -register niet in overeenstemming is met het voertuig; zie onderstaande rubriek.

GECONSTATEERDE GEBREKEN

**Dit keuringsbewijs is afgegeven
 n.a.v. een kentekenonderzoek
 door de RDW.**

Dit rapport is afgegeven door

Naam keuringsinstantie RDW
 Adres SKAGER RAK 10
9642 CZ VEENDAM
 Postcode en plaats
 Keuringsinstantienummer A006A10
 Naam keurmeester Hoofd Voertuigdoc.
 Handtekening keurmeester 

Steekproef¹

Tijdstip afmelding _____
 Mededeling RDW wel steekproef
 geen steekproef
 Einde wachttijd in verband met steekproef _____

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring

De aanvrager verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet ter plaatse blijven staan totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Handtekening aanvrager _____

Technische controlepunten, waarbij een aantal punten slechts betrekking heeft op een bepaalde voertuigcategorie.
 De aangekruiste punten zijn niet in orde bevonden.

0. ALGEMEEN
 identificatienummer 5.*.1
 constructieplaat 5.*.1
 kenteken/kentekenplaten 5.*.1
1. ALGEMENE BOUWWIJZE VAN HET VOERTUIG
 carrosserie/chassisraam/frame 5.*.3
 bovenbouw/laadvloer/laadruimte 5.*.4
 bedrading van aanhangwagens 5.12.5
2. AFMETINGEN EN MASSA'S
 afmetingen 5.*.6
 massa/aslasten 5.*.7
3. MOTOR
 brandstofsysteem 5.*.9
 gas-installatie 5.*.10
 uitlaatsysteem 5.*.11
 uitlaatsgasemissies 5.*.11
 symbool afstel- en controlegegevens 5.*.11
 accu/bedrading 5.*.12
 motorsteunen 5.*.13
4. KRACHTOVERBRENGING
 snelheidsbegrenzer 5.3.15
 snelheidsmeter 5.*.15
 onderdelen aandrijving 5.*.16
5. ASSEN
 assen 5.*.18
 fuseepennen, -lageringen, -bussen en -kogels 5.*.19
 wielagers 5.*.20
 wielbasis 5.*.21
 afstanden fuseedraaipunten 5.*.22
 spoorbreedte 5.*.23
 wielen/velgen 5.*.24
 wielnaven 5.*.25
 stabilisatoren 5.3.26/5.12.26
6. OPHANGING
 banden 5.*.27
 veersysteem/schokdempers 5.*.28
7. STUURINRICHTING
 onderdelen stuurinrichting 5.*.29
 voorvork 5.5.30
 draaikrans 5.12.30
8. REMINRICHTING
 onderdelen reminrichting 5.*.31
 waarschuwinginrichtingen en werking signaal 5.*.32/5.3.33/5.3.34
 niveau remvloeistof 5.*.32
 drukmeetpunten/druklucltremkrachtregelaars/meerkringsbeveiligingsventiel 5.*.35
 afstelplaat druklucltremkrachtregelaars 5.*.35
 slag druklucltremcilinders 5.*.36
 drukken in aansluitkoppelen ten behoeve van aanhangwagens 5.3.37
 éénleidingremstelsysteem 5.3.37
 remvertraging en remwerking bedrijfsrem 5.*.38
 remvertraging en remwerking parkeerrem 5.*.39
 vastzetinrichting aanhangwagens 5.12.39
 automatische werking reminrichting aanhangwagens/losbreekreminrichting 5.12.40
 remvertraging en remwerking hulprem 5.*.40
9. CARROSSERIE
 deuren/laadbakkleppen 5.*.41
 motorkap/kofferdeksel 5.*.41
 ruiten 5.*.42
 ruitewisserinstallatie 5.*.43
 ruitesproeierinstallatie 5.*.43
 installatie ter ontdoeling en ontwaseming 5.*.44
 spiegels 5.*.45
 zitplaatsen 5.*.46
 autogordels 5.*.47
 scherpe delen/uitstekende delen 5.*.48
 afscherming wielen/aanlopen wielen 5.*.48
 zijdelingse afscherming 5.*.48
 reservewielhouder aan buitenzijde 5.*.48
 delen aan buitenzijde 5.*.48
 stootbalk 5.*.49
10. VERLICHTING, LICHTSIGNALLEN EN RETROREFLECTERENDE VOORZIENINGEN
 aanwezigheid en kleur verplichte lichten, retroreflectie en markering 5.*.51/5.*.53
 werking en toestand verplichte lichten, retroreflectie en markering 5.*.55
 afscherming lichten en retroreflectie 5.*.55
 afstelling dimlicht 5.*.56
 aanwezigheid en kleur facultatieve lichten en retroreflectie 5.*.57/5.*.59
 plaatsingsvoorschriften lichten en retroreflectie 5.*.61
 controlelampje mistlicht(en) aan achterzijde 5.*.62
 achteruitrijlichten 5.*.63
 verblindende verlichting 5.*.64
 niet voorgeschreven of toegestane verlichting 5.*.65
11. VERBINDING TUSSEN MOTORRIJtuig EN AANHANGWAGEN
 technische staat koppelinginrichting/achtertraverse 5.*.66
 koppelingskogel 5.*.66/5.3.67
 vangmuilkoppeling 5.3.68
 schotelkoppeling 5.3.69
 koppeling/rekdielhoek/trekstang aanhangwagens 5.12.66
 kogelkoppeling op aanhangwagens 5.12.67
 trekkoog aanhangwagens 5.12.68
 opleggerkoppeling 5.12.69
 bijzondere constructies/andere koppelingen 5.*.70
12. DIVERSEN
 geluidssignaalinrichting 5.*.71
 Wet Personenvervoer
 Wet Ambulancevervoer

* Op de plaats van dit teken moet voor een personenauto worden gelezen "2", voor een bedrijfsauto "3", voor een driewielig motorrijtuig "5" en voor een aanhangwagen "12".

RUIMTE UITSLUITEND IN TE VULLEN DOOR DE RDW

Steekproef uitgevoerd door _____
 Resultaat steekproef goedkeuring blijft gehandhaafd
 goedkeuring blijft na herstel gehandhaafd
 goedkeuring vervalt
 Handtekening RDW functionaris _____

Resultaat herkeuring na afkeuring

Uitgevoerd door _____
 Resultaat herkeuring afkeuring is terecht
 afkeuring is onterecht
 Handtekening RDW functionaris _____

¹ Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd in de keuringsplaats blijven staan. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend. Indien geen medewerking wordt verleend kan de geldigheid van het keuringsbewijs komen te vervallen.