

Generieke ontheffingslijst PBM Schiphol

1/3

	Helmplicht
Soort werkzaamheden	Motivatie ontheffing
Asfalteerwerkzaamheden bij warme dagen van + 25 °C en geen mogelijkheid om schaduw te creëren.	De veiligheidshelm vergroot de kans om onwel te worden Let op: De vrijstelling geldt uitsluitend binnen een gemeten straal van 15 meter rondom de balkman die in het midden op de asfalt-spreidmachine staat. Bij het verlaten van het werkgebied vervalt deze vrijstelling.
Werkzaamheden in of tegen het plafond.	De veiligheidshelm belemmert het werk Let op: Deze vrijstelling geldt alleen als er in plaats van de helm een stootcap wordt gedragen. Wordt de stootcap niet gedragen dan is een helm verplicht.
Werkzaamheden in materieel met een dichte cabine bijvoorbeeld een graafmachine of vrachtauto.	Geen kans op hoofdletsel Let op: Dit geldt niet voor voertuigen met een rolbeugel. Bij het verlaten van het werkgebied vervalt deze vrijstelling.
Aansluitwerkzaamheden in een schakel of besturingskast.	De veiligheidshelm belemmert het werk Let op: Deze vrijstelling geldt alleen als er in plaats van de helm een stootcap wordt gedragen. Indien de stootcap niet wordt gedragen is een helm verplicht.
Werkzaamheden waarbij sprake is van langdurig gebukt werk (werken op de knieën) zoals bij tegelen of vloerbedekking leggen.	Geen kans op hoofdletsel Let op: • Het werkgebied moet zijn gemarkeerd als afwijkend PBM-beleid. • Er bevinden zich géén andere werkzaamheden of partijen binnen dit werkgebied. • Bij het verlaten van het werkgebied vervalt deze vrijstelling.
Werkzaamheden in bedienings- en onderhoudsluiken (in de vloer) van rolpaden, roltrappen en in de onderhoudsruimten van liften.	De veiligheidshelm belemmert het werk Let op: • Deze vrijstelling geldt alleen als er in plaats van de helm een stootcap wordt gedragen. Wordt de stootcap niet gedragen? Dan is een helm verplicht. • Deze ontheffing geldt expliciet voor regulier onderhoud en niet in bouwgebieden. • Bij het verlaten van het werkgebied vervalt deze vrijstelling.

N.B. De contractor of firma moet zorgen voor adequaat toezicht op deze vrijstelling.

Generieke ontheffingslijst PBM Schiphol

2/3

  Helmplicht Veiligheidshesje	
Soort werkzaamheden	Motivatie ontheffing
Schakelhandelingen en meten onder spanning.	Het dragen van standaard veiligheidshandschoenen, veiligheidshelm, veiligheidsbril en veiligheidshesje volgens de HSE-standaard levert gevaar op bij vlamboogvorming. Bij deze activiteiten moeten de in het Operationeel handboek VMSE voorgeschreven PBM gedragen worden volgens de NEN3140/3840. Let op: Bij het verlaten van het werkgebied vervalt deze vrijstelling.
Bedieningshandelingen en administratieve handelingen. Bedieningshandelingen zijn handelingen waarbij geen gereedschappen worden gebruikt. Het gaat om de volgende gebieden: operatorruimte en verbindende gangen van de baanstations A2, C2, F2, H1 en P1 en rijbaanstations G2, J2, M/N en T1.	De operatorruimte en verbindende gangen van de genoemde baan- en rijbaanstations zijn verblijfruimtes. Deze ruimtes zijn zo ingericht dat zij een veilige werkomgeving vormen. Een veiligheidshelm, bril, handschoenen en veiligheidsjas bij bedieningshandelingen en administratieve handelingen maken deze werkzaamheden lastig of zelfs onmogelijk. De kans op letsel onder normale bedrijfsvoeringsomstandigheden is nihil. Let op: Wordt er geen veiligheidsjas gedragen? Dan moet een veiligheidshesje worden aangetrokken. De generieke ontheffing vervalt als er in de genoemde ruimtes gereedschappen worden gebruikt of bedieningskasten of voedingskasten met aanraakbare elektrische componenten geopend worden of zijn. Bij het verlaten van het werkgebied vervalt deze vrijstelling.

N.B. De contractor of firma moet zorgen voor adequaat toezicht op deze vrijstelling.

Generieke ontheffingslijst PBM Schiphol

3/3



Helmplicht Veiligheidsschoeisel

Soort werkzaamheden	Motivatie ontheffing
SAT (Site Acceptance Test) van een (ICT) asset. Na het (her)plaatsen van een asset test het technisch en functioneel beheer getest of de asset correct functioneert en voldoet aan de specificaties.	Tijdens het nabootsen van het reguliere proces is er geen kans op hoofd-, oog-, hand en voetletsel. Let op: Wordt niet voldaan aan deze ontheffing dan vervalt deze: • Er ligt geen materiaal of gereedschap in of nabij de asset. • Alle (besturings-)kasten, luiken en dergelijke zijn afgesloten. • Er worden geen werkzaamheden aan of in de nabijheid van het asset uitgevoerd. • Er is geen Pre-SAT gaande: geen controle op scherpe randen, geen meting op strooi- of lekstraling en geen visuele inspectie op juiste montage of aansluiting.

N.B. De contractor of firma moet zorgen voor adequaat toezicht op deze vrijstelling.