



XDiavel / Xdiavel S 2016-2017 年モデル リコール 外-3216 の発表

ドゥカティジャパン株式会社は令和3年5月18日付にて国土交通省にリコールキャンペーン【届出番号：外-3216】の届出を行いました。

リコールキャンペーン【届出番号：外-3216】の内容は、サイドスタンド固定ブラケットにおいて、耐久性が不足しているため、ブラケット部の変形もしくは破損することがある。そのため、サイドスタンドを掛けて停車中にブラケット部が変形し車両が倒れるおそれがあります。また、ブラケットが破断することでサイドスタンドが脱落すると、走行中にサイドスタンドスイッチの配線が引っ張られて損傷し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがあります。

サイドスタンド固定ブラケット並びにサイドスタンドアームとスプリングプレートを対策品に交換いたします。また、サイドスタンドスイッチの配線が損傷している場合は、新品と交換させていただきます。

上記の作業時間は30分程度を予定していますが、サービス工場の混雑状況、部品の入荷状況などにより作業完了までに若干のお時間を頂戴しなければならない場合もございます。何卒ご了承ください。

対象車両は以下の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備 考
ドゥカティ	EBL-GA01	XDiavel	ZDMGA01JAGB002055～ZDMGA01JAHB007959 平成28年3月23日～平成29年6月30日	122台	
	EBL-GA01	XDiavel S	ZDMGA01JAGB001886～ZDMGA01JAHB006417 平成28年3月23日～平成28年11月21日	221台	
	計1型式	計2車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年3月23日～平成29年6月30日	(計343台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

なお、当作業にかかわる工賃、部品代等のお客様負担は一切ございません。

また、本リコール、サービスキャンペーンに関するお問い合わせは、ドゥカティジャパンお客様相談窓口 0120-030-292

または、お近くのドゥカティジャパンネットワーク店で承っております。