

Instruktion

Underretninger vedr. kørestrømsanlægget mellem TÅTN - LNKN

Til:

Navn	e-mail
Eltel Networks København	peder.skov.pedersen@eltelnetworks.com
Radius Elnet netcenter	netcenter@radiuselnet.dk
E.ON Elnät Sverige AB	ola.borrstrom@eon.se
E.ON Driftscentral Malmö	nd.vhi@eon.se
TLLvf	djonny.jacobsen@trafikverket.se
PPELS Göteborg	eldrift.syd@trafikverket.se
PPELN Gävle	eldrift.nord@trafikverket.se
Enhetschef Nationell eldrift Syd	peter.svensson@trafikverket.se
OCC-KC København	kaplanlaegningfjern@bane.dk
Infranord, Ronny Fredriksson	ronny.fredriksson@infranord.se
Infranord, Dan Jansson	dan.jansson@infranord.se
Øresundsbro Konsortiet	bandrift@oresundsbron.com
Øresundsbro Konsortiet, Mikael Lundgren	mlu@oresundsbron.com
Øresundsbro Konsortiet, Rolf Sundqvist	rsu@oresundsbron.com
Banedanmark Teknisk Drift, Jacob Rosenkvist	jor@bane.dk

Fra: Jacob Obel Rosenkvist

1. Formål

Instruksen er udfærdiget for at sikre, at Radius Elnet netcenter København, Eltel Networks København, E.ON Elnät Sverige, PPELS Göteborg, PPELN Gävle, OCK-KC København og Øresundsbro Konsortiet bliver orienteret om Vedligeholdelse, driftsfejl eller -forstyrrelser på kørestrømsanlægget snarest belejligt efter en fejl eller forstyrrelse er indtruffet.

Instruksen ændrer ikke ved de regler og retningslinjer, der er fastsat for fejlhåndteringen og -beredskabet, men med en kort orientering til ovenstående interessenter vil der for hver enkelt blandt andet kunne opnås følgende fordele:

- ✓ indsigt i og overblik over fejlforløb
- ✓ forklaring på fejlsignaler i egne overvågningssystemer
- ✓ kendskab til defekte komponenter/anlægsdele og en eventuel reduceret funktionalitet
- ✓ hurtigere koordinering af fejlretningsindsats hen over en driftsgrænseflade

2. Gyldighed

Instruksen gælder for driftscentraler hos Radius Elnet netcenter København, E.ON Driftscentral Malmø, PPELS Göteborg og OCK-KC København og gælder indtil videre.

Nærværende instruks erstatter tidligere instruks med lavere revisionsnummer.

3. Instruks

Er en fejl eller forstyrrelse årsag til, at der er sket udkoblinger eller må foretages manuelle ind- og udkoblinger i 25 kV forsyningen i Øresundsbro Konsortiets kørestrømsanlæg sendes en mail til følgende adresser, hvor der kort beskrives:

- ✓ fejls/forstyrrelsens karakter
- ✓ årsagen, hvis den er kendt
- ✓ hvad er der gjort?
- ✓ konsekvenser for driften og anlæggets funktionalitet

Nærværende instruks skal forefindes hos respektive driftscentraler og interessenter.

4. Fordeling

Instruktionen skal fordeles til følgende:

Navn	e-mail
Eltel Networks København:	peder.skov.pedersen@eltelnetworks.com
Radius Elnet netcenter:	netcenter@radiuselnet.dk
E.ON Elnät Sverige AB:	ola.borrstrom@eon.se
E.ON Driftscentral Malmö:	nd.vhi@eon.se
Trafikledning verksamhetsutveckling:	djonny.jacobsen@trafikverket.se
PPELS Göteborg:	eldrift.syd@trafikverket.se
PPELN Gävle:	eldrift.nord@trafikverket.se
Enhetschef Nationell eldrift Syd:	peter.svensson@trafikverket.se
OCC-KC København:	kaplanlaegningjern@bane.dk
Banedanmark Teknik:	jor@bane.dk
Infranord, Ronny Fredriksson:	ronny.fredriksson@infranord.se
Infranord, Dan Jansson:	dan.jansson@infranord.se
Øresundsbro Konsortiet, Bandrift:	bandrift@oresundsbron.com
Øresundsbro Konsortiet, Mikael Lundgren:	mlu@oresundsbron.com
Øresundsbro Konsortiet, Rolf Sundqvist:	rsu@oresundsbron.com

Jacob Obel Rosenkvist
Driftsleder Øresundsbroens 25 kV anlæg