

Wolt



PRODUKT-SICHERHEITSRÜCKRUF

19.09.2025



NAME: **Reiskocher**

MARKE: **Tristar**

Sehr geehrter Kunde,

Auf dem Safety Gate-Portal wurde ein Rückruf für dieses Produkt veröffentlicht ([Details hier](#)). Die Temperatur der Steckstifte (zum Anschluss an einen Stecker) des Geräts ist zu hoch. Ein Benutzer könnte sich Verbrennungen zuziehen. Außerdem tritt im Inneren des Produkts Wasser aus, was zu einem Stromschlag für den Benutzer führen kann.

Bitte überprüfen Sie die Chargennummer **T14691** auf der Produktkennzeichnung und kontaktieren Sie support@wolt.com, um eine Rückerstattung oder Wolt-Gutschrift zu erhalten, falls Sie ein betroffenes Produkt besitzen. Sollten Sie weitere Fragen zu dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie den Artikel erworben haben.

Asia Markt - Asia Mekong ✉ luutheanh@yahoo.com ☎ +4917641097678

Asia Choice Berlin ✉ asiachoice51@yahoo.com ☎ +491734607826

Von unserer Seite haben wir alle notwendigen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass die betroffenen Produkte nicht mehr auf unserer Plattform verfügbar sind. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, uns unter support@wolt.com zu kontaktieren. Wir sind für Sie da!

Mit freundlichen Grüßen,
Wolt Support