

Tabla manteniones valorizadas



VALORES REFERENCIALES PARA CADA REVISIÓN DE MANTENIMIENTO

Los valores indicados a continuación incluyen IVA y mano de obra y son estimados a la fecha de este documento, los que pueden cambiar según modificaciones de la marca. Los precios se deben verificar al momento del agendamiento de la mantención y/o en cada servicio autorizado, ya que pueden variar por la ubicación geográfica del taller de servicio técnico.

Modelo	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
ECLIPSE CROSS 1.5T 4X2 M/T	157.884	272.719	157.884	373.456	157.884	479.323	157.884	373.456	157.884	520.251
ECLIPSE CROSS 1.5T 4X2 A/T	157.884	272.719	157.884	407.728	157.884	479.323	157.884	407.728	157.884	487.820
ECLIPSE CROSS 1.5T 4X4 A/T	157.884	272.719	157.884	412.350	157.884	447.066	157.884	412.350	157.884	487.820
L-200 4X2 MT (KK1 & KL1)-Flotas	139.313	287.349	139.313	349.478	139.313	314.791	139.313	349.478	139.313	326.300
L-200 4X4 MT (KK1 & KL1)-Flotas	169.063	298.777	169.063	415.786	169.063	348.399	169.063	415.786	169.063	333.833
L-200 4X4 AT (KK1 & KL1)-Flotas	169.063	298.777	169.063	553.986	169.063	323.701	169.063	553.986	169.063	333.833
L-200 4X2 MT (KK1 & KL1)	231.503	394.414	231.503	471.418	231.503	421.856	231.503	471.418	231.503	433.365
L-200 4X4 MT (KK1 & KL1)	231.503	394.414	231.503	478.226	231.503	449.549	231.503	478.226	231.503	433.365
L-200 4X4 AT (KK1 & KL1)	231.503	394.414	231.503	677.979	231.503	422.107	231.503	677.979	231.503	433.365
ASX 1,6 4X2 M/T ()	171.101	270.621	171.101	402.021	171.101	436.062	171.101	402.021	171.101	465.293
ASX 2.0 4X2 AT	141.351	225.996	141.351	448.425	141.351	391.437	141.351	448.425	141.351	374.172
Lancer CY2-R MIVEC M/T	170.020	269.540	170.020	392.209	170.020	448.040	170.020	392.209	170.020	453.050
Lancer CY2-R MIVEC A/T	170.020	269.540	170.020	403.818	170.020	448.040	170.020	403.818	170.020	453.050
OUTLANDER 2.0 4X2 A/T (GF7)	171.101	270.621	171.101	507.925	171.101	436.062	171.101	507.925	171.101	517.446

Los valores indicados en este documento son meramente referenciales, precio final al momento de la mantención debe ser corroborado directo en servicio técnico.

Tabla mantenimientos valorizadas



VALORES REFERENCIALES PARA CADA REVISIÓN DE MANTENIMIENTO

Los valores indicados a continuación incluyen IVA y mano de obra y son estimados a la fecha de este documento, los que pueden cambiar según modificaciones de la marca. Los precios se deben verificar al momento del agendamiento de la mantención y/o en cada servicio autorizado, ya que pueden variar por la ubicación geográfica del taller de servicio técnico.

Modelo	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
OUTLANDER 2.4 4X4 AT (GF8)	171.101	270.621	171.101	527.429	171.101	371.771	171.101	527.429	171.101	517.446
MONTERO SPORT 2.4 DIESEL 4X2 MT (KS1 & KR1)	231.503	394.414	231.503	470.049	231.503	455.570	231.503	470.049	231.503	433.365
MONTERO SPORT 2.4 DIESEL 4X2 AT (KS1 & KR1)	231.503	394.414	231.503	470.049	231.503	613.927	231.503	470.049	231.503	433.365
MONTERO SPORT 2.4 DIESEL 4X4 MT (KS1 & KR1)	231.503	394.414	231.503	475.496	231.503	455.570	231.503	475.496	231.503	433.365
MONTERO SPORT 2.4 DIESEL 4X4 AT (KS1 & KR1)	231.503	394.414	231.503	475.496	231.503	613.927	231.503	475.496	231.503	433.365
MONTERO SPORT 3.0 Bencina 4X2 AT (KS5 & KR5)	171.101	247.378	171.101	474.367	171.101	466.891	171.101	474.367	171.101	874.677
MONTERO SPORT 3.0 Bencina 4X4 AT (KS5 & KR5)	171.101	247.378	171.101	474.367	171.101	466.891	171.101	474.367	171.101	874.677
MONTERO CORTO 3.2 AT (V88)	294.981	445.118	294.981	824.105	294.981	445.118	294.981	824.105	294.981	507.117
MONTERO LARGO 3.2 AT (V98)	294.981	445.118	294.981	824.105	294.981	445.118	294.981	824.105	294.981	507.117
Mirage A03A 1.2 M/T	104.098	173.525	104.098	249.206	104.098	173.525	278.135	249.206	104.098	315.220

Modelo	20	40	60	80	100	120	140	160
OUTLANDER PHEV	237.185	312.461	286.677	312.461	311.013	506.670	417.767	518.262

Los valores indicados en este documento son meramente referenciales, precio final al momento de la mantención debe ser corroborado directo en servicio técnico.