

Czy BHP jest zachowane?

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRACACH POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Ogień musi być nadzorowany podczas prowadzenia prac i przez co najmniej 60 minut po ich zakończeniu.



Projekt został zatwierdzony



Sprzęt przeciwpożarowy na miejscu, co najmniej dwie gaśnice



Główne zagrożenia

Należy zachować ostrożność podczas suszenia, podgrzewania lub topienia materiału



Spawanie gazowe lub elektryczne



Szlifowanie kątowe



Krycie dachu papą

Materiały łatwopalne, atmosfera wybuchowa: praca zabroniona



112

Teren bezpieczny: można rozpocząć prace



Używaj środków ochrony indywidualnej



Materiał łatwopalny należy przenieść na bezpieczną odległość, zabezpieczyć lub nasączyć wodą

