

# Czy BHP jest zachowane?

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRACACH GORĄCYCH

Ochrona pożarowa musi być na miejscu Podczas wykonywania pracy + 60 min.



Przeprowadzanie prac zatwierdzone



Sprzęt przeciwpożarowy na miejscu, co najmniej dwie gaśnice



## Główne zagrożenia:

Należy zachować ostrożność gdy materiał jest suszony, podgrzewany lub topiony



Spawarki gazowe i elektryczne



Szlifierki



Krycie dachu papą

Materiały łatwopalne, środowisko zagrożenia wybuchem: Zakaz pracy



# 112

Strefa pracy bezpieczna: Można rozpocząć pracę



Używaj sprzętu i odzieży ochronnej



Materiał łatwopalny usunięty, zabezpieczony lub zamoczony

