

Czy BHP jest zachowane?

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRACACH GORĄCYCH

Przeprowadzanie prac zatwierdzone



1

Sprzęt przeciwpożarowy na miejscu, co najmniej dwie gaśnice



2

Główne zagrożenia:



Spawarki gazowe i elektryczne

Materiały łatwopalne, środowisko zagrożenia wybuchem: Zakaz pracy



3

Materiał łatwopalny usunięty, zabezpieczony lub zamoczony



4

Używaj sprzętu i odzieży ochronnej



5

Strefa pracy bezpieczna: Można rozpocząć pracę



6



Szlifierki



Krycie dachu papą

Należy zachować ostrożność gdy materiał jest suszony, podgrzewany lub topiony



7

Ochrona pożarowa musi być na miejscu Podczas wykonywania pracy + 60 min.



8

112

HMS Húsnæðis- og mannvirkjastofnun

 Vinnueftirlitið

112