



Werkinstructie

Juiste gebruik van de Multigasmeter



Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Werkinstructie Multigasmeter	3

Inleiding


De Multi Gas Clip Simple Plus is een persoonlijk veiligheidstoestel ontworpen om de aanwezigheid van waterstofsulfide (H₂S), koolmonoxide (CO), zuurstof (O₂) en brandbare gassen (LEL) te detecteren.

Binnen Saman Groep zetten wij deze Multi gasmeter in bij werken in de kruipruimten. Deze zetten wij preventief in voor het meten van mogelijk gevaarlijke stoffen.



Pictogrambeschrijving

1. Alarmtoestand
2. Levensduur resterend
3. Kalibratie-/testmodus
4. Batterij-indicator
5. Gasmetingen
6. Gas identificatie




Werkinstructie Multigasmeter

Controleer voor elk gebruik of alle sensoren en alarmpoorten vrij zijn van vuil of obstructies.

1. Het inschakelen van de detector

Zodra het apparaat is geactiveerd, werkt de detector continu gedurende 36 maanden. Om het apparaat te activeren, drukt u kort op de aan-/uit-/menuknop. De detector begint onmiddellijk met het weergeven van gasmetingen (5). Elk gas identificatie (6) zal een knipperende "0" weergeven voor de gasmeting (5) terwijl het stabiliseert en een zelftest uitvoert. Zodra alle gas identificeerders (6) de opwarm- en stabilisatiereeks hebben voltooid (<65 seconden), is de detector klaar om alle toepasselijke gassen te detecteren.

Het display toont:



Wanneer een gasmeting (5) de alarmdrempel overschrijdt, gaat de detector over in visueel, trillend en hoorbaar alarm. Op het display verschijnt het pictogram naast de alarmtoestand (1) en de bijbehorende gasidentificatie (6) knippert continu aan en uit.

2. Kalibratie

Mocht er een te hoge waarde gemeten zijn, is het van belang dat de eerst volgende keer de sensoren weer schoon gemaakt wordt. Zet de meter voor gebruik aan in een schone omgeving. De meter zal dan een schone lucht kalibratie uitvoeren. Daarna kan de meter gebruikt gaan worden.

3. Automatisch nulstellen

Houd de aan-/uit-/menuknop continu ingedrukt om de detector automatisch op nul te stellen. Het display toont "ZERO" en telt af van 3 naar 1, gevolgd door "ZERO OK". Laat de knop los wanneer het display "ZERO OK" toont. Het display verandert in "AUTO ZERO". Wacht enkele seconden en druk dan kort op de knop wanneer het display "APPLY GAS" toont. De detector is succesvol automatisch op nul gesteld.