



Alleen werken met een  
HWP-vergunning bij

# Heet werk

Werkzaamheden waarbij vuur, rook, stoom, stof of andere op brand lijkende effecten kunnen ontstaan, zijn zeer risicovol. Wees je daarvan bewust. Schiphol stelt op dit gebied strenge eisen. Zo mag je alleen 'heet werk' in gebouwen en aan airside uitvoeren met een Hot Work Permit.

**Blijf altijd alert! Bij twijfel: altijd vragen  
Onderbreek indien nodig het werk.**

[www.schiphol.nl/veiligheid](http://www.schiphol.nl/veiligheid)



# Schiphol