



1. Sellado
2. Barra de fijación mecánica
3. Chapa metálica soporte (en cas
4. Lagrimero metálico
5. Lámina EverGuard TPO
6. Zona de soldadura
7. Fijación metálica
8. BMI Thermazone
9. Soporte resistente

SISTEMA: BMI EVERGUARD TPO (Fijación mecánica)

DETALLE: REMATE CON PETO PERIMETRAL