



3.




4.



Tarkista että loppupäätte on ehjä.

5.



6.

Tarkista visuaalisesti asennettu loppupäätte ja varmista sen tiiveys.

Varmista että kaapeli menee pätyyn saakka.

HUOM! Loppupäätettä ei saa käyttää ilman silikoniliimaa.

