

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

PHILIPS DAMPFBÜGELSTATIONEN DER SERIEN PSG8XXX, PSG90XX und GC96XX



Versuni ruft Einheiten der Phillips Dampfbügelstationen der Serien PSG8XXX, PSG90XX und GC96XX wegen eines Fertigungsfehlers an der Schweißnaht des Boilers, der den Dampf erzeugt, zurück. Durch den damit verbundenen Dampfaustritt kann es zu Verbrennungen oder Stoßverletzungen kommen.

Die betroffenen Produkte haben eine der folgenden Typennummern und Herstellungscodes:

- PSG8030 | 2421/2422/2423
- PSG8040 | 2421/2422/2423
- PSG8050 | 2421/2422/2423
- PSG8130 | 2421/2422/2423
- PSG8140 | 2421/2422/2423
- PSG8160 | 2421/2422/2423
- PSG9050 | 2421/2422/2423
- PSG9040 | 2421/2422/2423
- PSG9030 | 2421/2422/2423
- PSG9055 | 2421/2422/2423
- GC9630 | 2421/2422/2423
- GC9635 | 2421/2422/2423
- GC9642 | 2421/2422/2423
- GC9650 | 2421/2422/2423
- GC9660 | 2421/2422/2423
- GC9675 | 2421/2422/2423
- GC9682 | 2421/2422/2423

Wenn die Typennummer mit einem der oben aufgeführten Herstellungscodes übereinstimmt, fällt das Gerät unter den Rückruf und Sie müssen es sofort außer Betrieb nehmen.

Weitere Informationen über das Rückrufverfahren finden Sie unter <https://www.philips.at/c-e/ho/recall-perfectcare-8000-9000-elite-series>.

Die Sicherheit der Verbraucher*innen ist für Versuni von größter Bedeutung, weshalb sich das Unternehmen für diesen Rückruf entschieden hat.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Versuni - Autorisierter Markenlizenznehmer für Philips Haushaltsgeräte