



BRUNATÁKN:

- Samstaðskil Eí 90 / Fire zone 90 min.
- - - Brunahöf Eí 60 / Fire zone 60 min.
- ➔ Merktur útgangur / Fire exit
- ➔ Flúttaleið / Fire escape
- ☒ Hurðir og gluggar með merktri brunamótstöðu / Door and windows with fire resistance signage
- 🔥 Brunaslanga / Fire hose
- ☒ Stigleiðsla / Dry Riser
- ☒ Stjórnstöð brunavörnarkerfis / Fire control panel
- ☒ Tívbrotatengi slökkvildis /
- ☒ Reyklasun/Smoke ventilation

Reykkyrnirjar eru í öllum rúmum
Smoke detectors are in all rooms

Göfniðurföll eru í öllum votrymum
Drainages are in all wet rooms

Öll lokað rými eru lofttrést
All closed spaces are ventilated

Stigleiðsla er í öllum stigahúsum
Standpipe are in all staircases

— Sveði sem breytingin nær til

Göfniðurföll eru í öllum votrymum
Drainages are in all wet rooms

Öll lokað rými eru lofttrést
All closed spaces are ventilated

MHL. 01 TÓNLISTAÐÚS
MHL. 02 BÍLAKJALLARI
MHL. 03 SPENNISTÖÐ

AÐALUPPDRÁTTUR
PERMITTING DRAWING

● ARKITEKT HENNING LARSEN ARCHITECTS, VESTERBROGADE 76, DK-1620 KØBENHAVN VTEL: +4582333000
● ARKITEKT BATTERÍÐ ARKITEKTAR EHF, HVALEYRARBRAUT 32, IS-220 HAFNARFJORDUR TEL: +3545454700

HÖNNUÐUR AÐALUPPDRÁTTA OG HÖNNUNARSTJÓRI SIGURDUR EINARSSON ARKITEKT FAI SAMARK KE: 110457-2789 BATTERÍÐ ARKITEKTAR EHF
RESPONSIBLE FOR AUTHORITIES

HARPA

AUSTURBAKKI 2, REYKJAVÍK, MATSHLUTI 01
LANDNR.: 209357 STGR.: 1.119.801

<p>INNHALD:</p> <p>BRUNAVARNAUPPDRÁTTUR 1. HÆÐAR</p>	<p>MKV 1:100</p> <p>DAGS 03.11.2021</p> <p>TEKNAB -</p> <p>YRFARIB SE</p> <p>VERKNR. 0526</p> <p>TEKNIÐ NR. AB(90)0100</p>
---	---

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugst á staðnum. Ósamræmi í teikningum og vafsaðri skal tilkynna arkitektum strax.

Töluskrá: V:202050526, CCC07_TEIK07-03_ARK02_PLAN\max990100-211001.dwg