


CAIXA DE PASSAGEM



O modelo de caixa de passagem de sobrepor, embutir e galvanizado pode ser utilizado em diversas situações, entre elas: entrada ou saída de condutores nos pontos de tubulação; pontos de emenda ou derivação de condutores; quando houver necessidade de segmentar as tubulações.

Temos também disponível como variação o modelo com lacre.



REFERÊNCIA	Dimensões Galvanizada/ Sem Pintura		
	A	L	P
CP1-1G	100	100	50
CP1G	100	100	80
CP2-1G	150	150	80
CP2G	150	150	100
CP3-1G	200	200	100
CP3G	200	200	120
CP4G	250	250	100
CP5G	300	300	100
CP5-1G	300	300	120
CP6G	350	350	120
CP7-1G	400	400	120
CP7G	400	400	150
CP9G	500	500	150
CP10G	600	600	200
CP12G	700	700	200
CP13G	800	800	200
CP15G	1000	1000	200
CP17G	1200	1200	200

REFERÊNCIA	Dimensões Modelo Embutir			Tipo de Chapa
	A	L	P	
CP1-1	100	100	50	20
CP1	100	100	80	20
CP2-1	150	150	80	20
CP2	150	150	100	20
CP3	200	200	100	20
CP3-1	200	200	120	20
CP4	250	250	100	20
CP5	300	300	100	20
CP5-1	300	300	120	20
CP6	350	350	120	20
CP7-1	400	400	120	20
CP7	400	400	150	20
CP9	500	500	150	20
CP10	600	600	200	20
CP12	700	700	200	20
CP13	800	800	200	20
CP15	1000	1000	200	18
CP17	1200	1200	200	18



REFERÊNCIA	Dimensões Modelo Sobrepor			
	A	L	P	Tipo de Chapa
CP1-1	100	100	50	20
CP1	100	100	80	20
CP2-1	150	150	80	20
CP2	150	150	100	20
CP3	200	200	100	20
CP3-1	200	200	120	20
CP4	250	250	100	20
CP5	300	300	100	20
CP5-1	300	300	120	20
CP6	350	350	120	20
CP7-1	400	400	120	20
CP7	400	400	150	20
CP9	500	500	150	20
CP10	600	600	200	20
CP12	700	700	200	20
CP13	800	800	200	20
CP15	1000	1000	200	18
CP17	1200	1200	200	18

(A = Altura) (L = Largura) (P = Profundidade)