

---

## RECALL NOTICE

Dear Kichler Customer:

At Kichler, the safety of our customers is of primary concern.

After careful examination, Kichler has concluded that certain Kichler 52" 5 Blade Mediterranean Walnut Indoor LED Ceiling Fans under model number 35153 manufactured from January 2016 through April 2017 may pose a safety hazard. Specifically, a plastic blade can fall from the ceiling fan as a result of fatigue within the fan's iron arms that hold the blades in place and allow them to rotate. The Ceiling Fans were sold at Lowe's and other lighting specialty stores nationwide from January 2016 to March 2020. Kichler has received approximately 62 consumer reports of blade iron breakages. No injuries have been reported to date.


As a result of this situation, we have decided to conduct a voluntary recall in full cooperation with the United States Consumer Product Safety Commission and Health Canada. The voluntary recall will involve replacing the Kichler 52" 5 Blade Mediterranean Walnut Indoor Ceiling Fan under model number 35153 with a newer version of the product. We have sent a similar letter to all of our dealers and retail partners.

The Kichler 52" 5 Blade Mediterranean Walnut Indoor LED Ceiling Fan is pictured below.



As stated above, the 35153 fans subject to recall were manufactured from January 2016 through April 2017. **The date codes of the recalled fans are as follows:** 0116, 0216, 0316, 0416, 0516, 0616, 0716, 0816, 0916, 1016, 1116, 1216, 0117, 0217, 0317, and 0417. After disconnecting the electricity, you can determine if your product has been recalled by looking at the top of the fan blade motor for the date code. This can be viewed by lifting up the motor cover. There should be a sticker providing the model number with a separate sticker nearby

showing only a large bold 4 digit number.



**The date codes of the recalled fans are as follows:**  
0116, 0216, 0316, 0416, 0516,  
0616, 0716, 0816, 0916, 1016,  
1116, 1216, 0117, 0217, 0317,  
and 0417.

**Figure 2:** Kichler 52" 5 Blade Mediterranean Walnut Indoor Ceiling Fan - Motor Housing with Date Code

If your ceiling fan is part of the recalled group because it has one of the date codes listed above, **you should immediately stop using the recalled ceiling fan** and contact Kichler Lighting LLC toll-free at 866-558-5706 from 8 a.m. until 4:30 p.m. Monday through Friday for instructions on how to receive a free replacement ceiling fan.

On our part, we sincerely apologize for this inconvenience.

## AVIS DE RAPPEL

Cher/chère client(e) de Kichler,

Pour Kichler, la sécurité de ses clients est primordiale.

Kichler a conclu, après un examen attentif de la situation, que certains de ses ventilateurs de plafond, 52 po, 5 pales, fini noyer méditerranéen, DEL, pour l'intérieur, de marque Kichler, numéro de modèle 35153, qui ont été fabriqués entre les mois de janvier 2016 et d'avril 2017 pourraient poser un risque pour la sécurité. En particulier, une pale de plastique est susceptible de tomber du ventilateur de plafond en raison de l'usure des bras de pales qui tiennent les pales ensemble et leur permettent de tourner. Les ventilateurs de plafond ont été vendus chez Lowe's et dans d'autres magasins spécialisés dans les produits d'éclairage partout au pays entre les mois de janvier 2016 et de mars 2020. Kichler a reçu environ 62 rapports de consommateurs signalant des bris de pales. Aucune blessure n'a été rapportée jusqu'à présent.


En conséquence de cette situation, nous avons décidé d'effectuer un rappel volontaire avec l'entière collaboration de la Consumer Product Safety Commission des États-Unis et de Santé Canada. Le rappel volontaire consiste à remplacer le ventilateur de plafond, 52 po, 5 pales, fini noyer méditerranéen, pour l'intérieur, de marque Kichler, numéro de modèle 35153, par une version plus récente de ce produit. Nous avons transmis une lettre semblable à tous nos détaillants et partenaires de vente au détail.

Voici une photo du ventilateur de plafond, 52 po, 5 pales, fini noyer méditerranéen, DEL, pour l'intérieur, de marque Kichler :



Comme il est indiqué ci-dessus, les ventilateurs de modèle n° 35153 qui sont visés par le rappel ont été fabriqués entre les mois de janvier 2016 et d'avril 2017. **Les codes de date des**

**ventilateurs visés par le rappel sont les suivants :** 0116, 0216, 0316, 0416, 0516, 0616, 0716, 0816, 0916, 1016, 1116, 1216, 0117, 0217, 0317 et 0417. Après avoir coupé l'alimentation électrique, vous pourrez vérifier si votre produit est visé par le rappel en localisant le code de date, lequel est situé au-dessus du moteur des pales du ventilateur. Vous trouverez ce code en soulevant le couvercle du moteur. Vous devriez voir un autocollant qui vous indique le numéro de modèle et un autre autocollant situé à proximité qui ne montre qu'un numéro à quatre chiffres écrit en gros caractères.



**Les codes de date des ventilateurs visés par le rappel sont les suivants :**  
0116, 0216, 0316, 0416, 0516, 0616, 0716, 0816, 0916, 1016, 1116, 1216, 0117, 0217, 0317 et 0417.

**Figure 2 :** ventilateur de plafond, 52 po, 5 pales, fini noyer méditerranéen, DEL, pour l'intérieur, Kichler – boîtier du moteur avec un code de date.

Si votre ventilateur de plafond fait partie du groupe de ventilateurs visés par le rappel parce qu'il porte l'un des codes de date énumérés ci-dessus, **vous devriez cesser immédiatement d'utiliser le ventilateur de plafond visé par le rappel** et communiquer avec Kichler Lighting LLC, par téléphone, au numéro sans frais, 866-558-5706, entre 8 h et 16 h 30, du lundi au vendredi, afin d'obtenir des directives sur la manière de recevoir un ventilateur de plafond de remplacement gratuit.

Nous vous prions d'accepter nos sincères excuses pour les inconvénients que cette situation peut vous occasionner.