

onnl^{ine}


PROFESSIONAL





Medžiaga: kalusis ketus
Raudonai dažyta
Darbinis slėgis 2,07Mpa / 300psi
Tarpinė: EPDM juoda

SAP kodas	Dydis mm	Išorinis vamzdžio skersmuo mm	Matmenys mm			Varžto dydis
			A mm	B mm	C mm	Nr.-Dydis mm
ADP425	50	60,3	84	126	46	3/8*55-2
ADP426	65	76,1	100	142	46	3/8*55-2
ADP427	80	88,9	114	154	46	3/8*55-2
ADP428	100	114,3	138	192	50	1/2*65-2
ADP431	150	168,3	200	252	50	1/2*75-2




Pereinama standi jungtis

Medžiaga: kalusis ketus
Raudonai dažyta
Darbinis slėgis 2,07Mpa / 300psi
Tarpinė: EPDM juoda




SAP kodas	Dydis mm	Išorinis vamzdžio skersmuo mm	Matmenys mm			Varžto dydis
			A mm	B mm	C mm	Nr.-Dydis mm
ADP581	65×50	76×60	103	145	45	M10*60
CCG645	80×50	89×60	117,5	168,5	45,5	M12*65
ADP584	80×65	89×76	117,5	168,5	45,5	M12*65
CCG650	100×50	114×60	146	200	50	M12*75
CCG651	100×60	114×76	146	200	50	M12*75
ADP586	100×80	114×89	146	200	50	M12*75
ADP592	150×100	168×114	197	254	50	M12*75





Medžiaga: kalusis ketus
Raudonai dažyta
Darbinis slėgis 1,6Mpa / 232psi

SAP kodas	Dydis mm	Išorinis vamzdžio skersmuo mm	Matmenys mm				Varžto dydis
			L mm	X mm	Y mm	Z mm	Nr.-Dydis mm
ADP743	50	60.3	65	165	125	16	4-M 16
ADP744	65	76.1	65	185	145	16	4-M 16
ADP745	80	88.9	65	200	160	16	8-M 16
ADP746	100	114.3	70	220	180	16	8-M 16
ADP749	150	168.3	70	282	240	18	8-M 20




Alkūnė 90°

Medžiaga: kalusis ketus
Raudonai dažyta
Darbinis slėgis 2,07Mpa / 300psi



SAP kodas	Dydis mm	Išorinis vamzdžio skersmuo mm	Matmenys L mm
ADP493	50	60,3	70
ADP495	65	76,1	76
ADP496	80	88,9	86
ADP498	100	114,3	101
ADP504	150	168,3	140





Medžiaga: kalusis ketus
Raudonai dažyta
Darbinis slėgis 2,07Mpa / 300psi


SAP kodas	Dydis mm	Išorinis vamzdžio skersmuo mm	Matmenys L mm
ADP511	50	60,3	51
ADP513	65	76,1	57
ADP514	80	88,9	64
ADP516	100	114,3	76
ADP522	150	168,3	89



Trišakis

Medžiaga: kalusis ketus
Raudonai dažyta
Darbinis slėgis 2,07Mpa / 300psi

SAP kodas	Dydis mm	Išorinis vamzdžio skersmuo mm	Matmenys L mm
ADP526	50	60,3	70
ADP528	65	76,1	76
ADP529	80	88,9	86
ADP531	100	114,3	101
ADP527	150	168,3	140-






Aklė

Medžiaga: kalusis ketus
Raudonai dažyta
Darbinis slėgis 2,07Mpa / 300psi



SAP kodas	Dydis mm	Išorinis vamzdžio skersmuo mm	Matmenys L mm
CCG654	50	60,3	25
CCG632	65	76,1	25
CCG635	80	88,9	26
CCG636	100	114,3	26
CCG639	150	168,3	26



Aklė su sriegiu


Medžiaga: kalusis ketus
Raudonai dažyta
Darbinis slėgis 2,07Mpa / 300psi

SAP kodas	Dydis mm	Išorinis vamzdžio skersmuo mm	Matmenys L mm
ADP570	65×60	76×60	24
ADP571	80×50	89×60	24
ADP573	100×50	114×60	26
ADP578	150×50	168×60	26



Koncentrinis perėjimas


Medžiaga: kalusis ketus
Raudonai dažyta
Darbinis slėgis 2,07Mpa / 300psi



SAP kodas	Dydis mm	Išorinis vamzdžio skersmuo mm	Matmenys L mm
ADP718	65×50	76,1×60,3	64
ADP720	80×50	88,9×60,3	64
ADP722	80×65	88,9×76,1	64
ADP723	100×50	114,3×60,3	76
ADP724	100×65	114,3×76,1	76
ADP725	100×80	114,3×88,9	76
ADP734	150×50	168,3×60,3	102
ADP735	150×65	168,3×76,1	102
ADP737	150×100	168,3×114,3	102

Apkaba su rifliuota atšaka

Medžiaga: kalusis ketus
Raudonai dažyta
Darbinis slėgis 2,07Mpa / 300psi
Tarpinė: EPDM juoda



SAP kodas	Dydis mm	Išorinis vamzdžio skersmuo mm	Skylės skersmuo mm	Matmenys mm				Varžto dydis
				A mm	B mm	C mm	D mm	
ADP682	80×50	88,9×60,3	61	150	100	85	56	3/8*55-2
ADP684	100×50	108,0×60,3	61	172	106,5	92	64,5	1/2*65-2
ADP689	100×65	114,3×76,1	81	182	118	99	70	1/2*65-2
ADP688	150×50	168,3×60,3	61	244	102	128	97	9/16*75-2
ADP692	150×65	168,3×76,1	81	244	119	128	97	9/16*75-2
CCG640	150×80	168,3×88,9	86	244	134	128	97	9/16*75-2
ADP697	150×100	168,3×114,3	114	244	158	130	97	9/16*75-2




Apkaba su sriegine atšaka

Medžiaga: kalusis ketus
Raudonai dažyta
Darbinis slėgis 2,07Mpa / 300psi
Tarpinė: EPDM juoda



SAP kodas	Dydis mm	Išorinis vamzdžio skersmuo mm	Skylės skersmuo mm	Matmenys mm				Varžto dydis
				A mm	B mm	C mm	D mm	
CCG643	50×15	60,3×21,3	30	116	68	58	40	3/8*55-2
CCG644	50×20	60,3×26,9	30	116	68	58	39	3/8*55-2
CCG648	50×25	60,3×33,7	38	118	71	58	40	3/8*55-2
CCG649	50×32	60,3×42,4	46	118	75	60	40	3/8*55-2
CCG652	65×15	76,1×21,3	30	137	71	68	49,5	3/8*55-2
CCG653	65×20	76,1×26,9	30	137	71	68	49,5	3/8*55-2
CCG633	65×25	76,1×33,7	38	136	72	69	49	3/8*55-2
ADP631	65×32	76,1×42,4	46	126	86	71	49	3/8*55-2
ADP640	65×40	76,1×48,3	53	136	86	71	49	3/8*55-2
ADP627	80×25	88,9×33,7	38	150	73	75	56	3/8*55-2
ADP632	80×32	88,9×42,4	46	150	82	77	56	3/8*55-2
ADP641	80×40	88,9×48,3	53	150	87	77	56	3/8*55-2
ADP650	80×50	88,9×60,3	61	150	100	81	56	3/8*55-2
CCG634	100×25	114,3×33,7	38	182	73	89	70	1/2*65-2
ADP633	100×32	114,3×42,4	46	182	82	90	70	1/2*65-2
ADP643	100×40	114,3×48,3	53	182	87	90	70	1/2*65-2
ADP651	100×50	114,3×60,3	61	182	100	95	70	1/2*65-2
ADP655	150×50	168,3×60,3	61	244	102	122	97	9/16*75-2



Standžių ir lanksčių jungčių montavimo instrukcija

Naudojant standžias jungtis sistema yra nelanksti, o priveržtos jungtys su plieniniais vamzdžiais sudaro vientisą konstrukciją. Jeigu tarpas tarp tvirtinimų yra didesnis, vamzdžiai laikys jungtį priklausomai nuo savo standumo.

Naudojant lanksčias jungtis sistema yra lanksti, ji leidžia pakreipti vamzdį tam tikru kampu ir leidžia jam truputį judėti. Tarp dviejų plieninių vamzdžių galų yra paliktas kompensacinis tarpas, kad vamzdynas galėtų išsiplėsti ir susitraukti. Vamzdžių jungtys turi išlaikyti įprastą darbinę būklę esant didžiausiam leistinam išlinkimui ir pasislinkimui. Lanksčios jungtys gali atlaikyti tam tikrą galinę apkrovą, kuri yra lygi jungčių grioveliams tenkančiai išilginei vamzdžių apkrovai.



1. Prieš montuojant reikėtų patikrinti, ar griovelis atitinka standartą, ir nuo tarpinės bei vamzdžio nuvalyti nešvarumus, rūdis ir riebalus.



2. Patepkite tepalu vamzdžio galą ir tarpinę.



3. Uždėkite tarpinės žiedą ties plieninio vamzdžio sandarikliu.



4. Įstatykite kitą plieninį vamzdį su grioveliu ir uždėkite tarpinės žiedą ant vamzdžio galo, įsitikinkite, kad tarpinės žiedas yra ties abiejų vamzdžių sandarikliais.



5. Įsitikinkite, kad jungtis užfiksavo vamzdžius.



6. Pamažu užveržkite veržles iki reikiamo užveržimo momento.

Trišakių / keturšakių, šoninių išvadų (valcuotų ir srieginių) montavimo instrukcija

Šoninį išvadą (apkabą) galima panaudoti norint tiesiogiai prie pagrindinio plieninio vamzdžio prijungti atšakas. Pirmiausia skylių pjovimo įrankiu išpjaukite plieniniame vamzdyje skylę ir įstatykite į ją šoninį išvadą (apkabą), kuris būtų užsandarintas tarpinės žiedu. Šoninis išvadas (apkaba) gali būti srieginis ir su grioveliu. Prijungus, srieginio trišakio arba keturšakio išorinį sriegį reikėtų padengti dažais ir užsukti ant jo veržlę, kad būtų užtikrintas srieginės jungties sandarumas.



1. Patikrinkite skylę, ar nėra atplaišų ir nešvarumų.



2. Patepkite tepalu tarpinę.



3. Įstatykite sandarinimo tarpinę į trišakį.



4. Įstatykite trišakį į skylę.



5. Prijunkite apatinę trišakio dalį prie viršutinės dalies.



6. Iš abiejų pusių priveržkite šoninio išvado veržles ir varžtus.

Flanšo montavimo instrukcija

Flanšinį adapterį (Flanšinį adapterį, srieginį flanšą, flanšą) galima naudoti perėjimams tarp vamzdžių ir įrangos bei vožtuvų su flanšais. Varžtų skylių ant flanšinio adapterio skersmuo, vieta ir matmenys atitinka tarptautinius standartus atitinkančius varžtus.



1. Prieš montuojant reikėtų patikrinti, ar griovelis atitinka standartą, ir nuo tarpinės ir vamzdžio nuvalyti nešvarumus, rūdis ir riebalus.



2. Sumontuokite ant vamzdžio vieną flanšo dalį ir palikite ją įstatytą į vamzdžio griovelį. Įstatykite į griovelį kitą flanšo dalį, tada vidutiniškai priveržkite abiejų dalių varžtus ir veržles.



3. Įstatykite į griovelį kitą flanšo dalį, tada vidutiniškai priveržkite abiejų dalių varžtus ir veržles.




4. Apžiūrėkite tarpinę ir įsitikinkite, kad ji yra tinkama, tada patepkite ją tepalu.



5. Įstatykite tarpinę tarp vamzdžio ir flanšo griovelio, stenkitės išlaikyti tarpinę tinkamai pakreiptą.



6. Užveržkite varžtus, dėl užveržimo stiprumo žr. 5 lentelę „Varžtų užveržimo momentai“



7. Į varžtų skyles įstatykite standartinius varžtus.



8. Įstatykite standartinius varžtus į flanšo skyles ir užsukite ant jų veržles.



9. Užveržkite veržles, dėl užveržimo stiprumo žr. 5 lentelę „Varžtų užveržimo momentai“

5 lentelė

Varžtų užveržimo momentai			
Varžto dydis		Nurodytas varžto užveržimo momentas	
Coliais	Metrinė sistema	Lbs.ft	N.m
3/8	M10	45-60	60-80
1/2	M12	80-100	110-135
9/16	M14	100-120	135-160
5/8	M16	120-160	160-220
3/4	M20	160-190	220-260
7/8	M22	190-240	260-325
15/16	M24	240-280	325-380