



パニガーレ V4/V4S/V4 スペチャーレ 2018-2019 年モデル リコール 外-2762 の発表

ドゥカティジャパン株式会社は平成 30 年 12 月 10 日付にて国土交通省にリコールキャンペーン【届出番号：外-2762】の届出を行いました。

リコールキャンペーン【届出番号：外-2762】の内容は、

後輪車速センサーにおいて、配策指示が不適切なため、チェーンスライダーに強く接触するものがある、そのため、走行振動等により後輪車速センサーが断線し、最悪の場合、速度計が表示されなくなるおそれがあります。全車両、後輪車速センサーの配線の取り回しを確認し、不適切なものは取り回しを修正します。なお、当該センサーが断線しているもの又は当該センサーのエラーが記録されているものについては、当該センサーを新品に交換いたします。

対象車両は以下の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備考
ドゥカティ	2BL-DA00J	パニガーレ V4	ZDMDA00AAJB001055～ZDMDA00AAJB004299 平成 30 年 3 月 17 日～平成 30 年 7 月 15 日	68 台	
		パニガーレ V4S	ZDMDA00AAJB000882～ZDMDA00AAKB005400 平成 30 年 1 月 25 日～平成 30 年 8 月 13 日	175 台	
		パニガーレ V4 スペチャーレ	ZDMDA02AAJB002032～ZDMDA02AAJB004537 平成 30 年 5 月 15 日～平成 30 年 8 月 1 日	26 台	
	計 1 型式	計 3 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 30 年 1 月 25 日～平成 30 年 8 月 13 日	(計 269 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

また、本リコール、サービスキャンペーンに関するお問い合わせは、ドゥカティジャパンお客様相談窓口 0120-030-292

または、お近くのドゥカティジャパンネットワーク店で承っております。