



## スーパースポーツ、スーパースポーツ S 2017-2018 年モデル リコール 外-2708 の発表

ドゥカティジャパン株式会社は平成 30 年 8 月 22 日付にて国土交通省にリコールキャンペーン【届出番号：外-2708】の届出を行いました。

リコールキャンペーン【届出番号：外-2708】の内容は、

エアクリーナーボックスと燃料タンクキャップの樹脂製ドレインホースの取り回しが不適切なため、エキゾーストパイプに接触するものがあります。そのため、当該ホースが溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。全車両、エアクリーナーボックスと燃料タンクキャップのドレインホースの取り回しを変更させていただきます。

対象車両は以下の通りです。

型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台 数
2BL-VA01	スーパースポーツ	ZDMVA01JAHB001742 ~ ZDMVA01JAJB004876 平成 29 年 5 月 23 日 ~ 平成 29 年 12 月 2 日	48 台
	スーパースポーツ S	ZDMVA01JAHB001772 ~ ZDMVA01JAJB005928 平成 29 年 5 月 23 日 ~ 平成 30 年 5 月 15 日	283 台
計 1 型式	計 2 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 29 年 5 月 23 日 ~ 平成 30 年 5 月 15 日	(計 331 台)

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

また、本リコール、サービスキャンペーンに関するお問い合わせは、ドゥカティジャパンお客様相談窓口 0120-030-292

または、お近くのドゥカティジャパンネットワーク店で承っております。