


# Steigerhout - Bar stappenplan



## Bar Boodschappenlijst


| Aantal | Materiaal           | Afmeting    | Lengte  |
|--------|---------------------|-------------|---------|
| 11x    | Steigerhout         | 30 x 195 mm | 2500 mm |
| 5x     | Verbindingslat smal | 30 x 30 mm  | 2500 mm |
| ±134st | Zelfborende schroef | 5 x 50 mm   |         |

## Bar Onderdelenlijst


| Item | Aantal | Materiaal           | Afmeting    | Lengte  |
|------|--------|---------------------|-------------|---------|
| A    | 13x    | Steigerhout         | 30 x 195 mm | 1070 mm |
| B    | 5x     | Steigerhout         | 30 x 195 mm | 1305 mm |
| C    | 1x     | Steigerhout         | 30 x 195 mm | 1585 mm |
| D    | 2x     | Steigerhout         | 30 x 195 mm | 530 mm  |
| E    | 6x     | Verbindingslat smal | 30 x 30 mm  | 585 mm  |
| F    | 3x     | Verbindingslat smal | 30 x 30 mm  | 1240 mm |
| G    | 1x     | Verbindingslat smal | 30 x 30 mm  | 1585 mm |
| H    | 2x     | Verbindingslat smal | 30 x 30 mm  | 695 mm  |
| ±    | 134x   | Zelfborende schroef | 5 x 50 mm   |         |

# Steigerhout - Bar stappenplan


## 1 Zijkanten



## 2




## 3



# Steigerhout - Bar stappenplan

4

Barblad



5

Barblad op bar monteren

