

Er öryggið í lagi?

VARÚÐARREGLUR VIÐ HEITA VINNU

Framkvæmd samþykkt



1

Slökkvibúnaður á svæðinu,
minnst tvö slökkvitæki



2

Helstu hættur:



Log- og
rafsuðutæki

Eldfim efni,
sprengifimt umhverfi:
vinna bönnuð



3

Brennanlegt efni fjarlægt,
varið eða bleytt



4

Notið hlífðarbúnað



5

Svæði öruggt:
vinna má hefjast



6




Slípirokkur



Þakpappalögn

Gæta skal varúðar þegar efni
er þurrkað, hitað eða brætt



7

Brunavakt skal vera
meðan á vinnu standur



8

112

HANIS Húsnæðis- og
mannvirkjastofnun

 Vinnueftirlitið

112