

* 万力に設置して使用します。

固定に適した大きめの万力があるかご確認ください。

大まかな使用方法

- ① 陰性モデルを装具用アライメント治具(743A6)に設置。採寸値を基に継手軸位置を確認する。
- ② アダプタースリーブ(p.83 743Y48)を陰性モデルに設置する。おおよその継手軸位置にスリーブが通る四角い穴を開け、治具に戻して設置位置に取り付ける。スリーブの周りを石膏包帯で固定する。
- ③ 陰性モデルをふさいだら石膏泥を流す。



発注品番	幅	奥行	高さ	重量
743A6	270mm	380mm	770mm	14kg