

## カタログ訂正表

カタログの記載内容において誤りがありました。

お詫び申し上げるとともに、下記のとおり訂正いたします。

### ●対象カタログ

P1726-0 HR5S 安全リレーモジュール

### ●対応方法



カタログ修正後の PDF を当社 WEB サイトに掲載いたします。

印刷分は訂正シールにて対応します。

### ●訂正内容

#### P8 各部の名称および端子の定義

HR5S-C2B 形の外形図内 端子番号の誤記

誤	正
<p>下から 3 つ目の端子番号「37」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HR5S-C2B形</li> </ul>  <p>37</p>	<p>下から 3 つ目の端子番号「23」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HR5S-C2B形</li> </ul>  <p>23</p>

以上