

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

ODDZIAŁ JELENIA GÓRA

58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39 B, tel./fax 75 764 95 72, kom. 697 032 816

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: jeleniagora@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

**ISO
9001:2000**



STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

OPINIA Nr: JGP-110/2025

z dnia: 2025/11/19

Rzeczoznawca : mgr Krystian Dąbek

Zlecniodawca: Filharmonia Dolnośląska im. Ludomira Różyckiego w Jeleniej Górze

Zlec. pismo, znak: 19.11.2025

Właściciel: Filharmonia Dolnośląska im. Ludomira Różyckiego w Jeleniej Górze

Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu do przetargu

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: DACIA

Model: Logan MCV 1.5 dCi MR'09 E4

Wersja: Laureate

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2010

Nr rejestracyjny: DJ50418

VIN: UU1KSDEW543071725

Nr INFO-EKSPERT

009-00141

Data pierwszej rejestracji

2010/05/31

Wskazanie drogomierza

203915 km

Okres eksploatacji pojazdu (10/05/31-25/10/31)

185 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

2-warstwowy z efektem metalicznym

Oznaczenie typu

KS0

Dop. masa całkow.

1806 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1461 ccm / 63kW (86KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2009.03-2010.09)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Immobilizer

2 Kolumna kierownicy regulowana

3 Komputer pokładowy

4 Listwy boczne

5 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

6 Oświetlenie przestrzeni bagażowej

7 Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

12 Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie

13 Szyba tylna ogrzewana

14 Szyby przednie regulowane elektrycznie

15 Szyby przyciemniane

16 Światła p/mgielne przednie

17 Tapicerka tekstylna

18 Tarcze kół stalowe 15"

3.241.2

14162 mgr Krystian Dąbek

System INFO-EKSPERT
/SRTSiRD

Strona 1

8	Poduszka powietrzna kierowcy	19	Wspomaganie układu kierowniczego
9	Poduszka powietrzna pasażera	20	Zagłówki foteli przednich regulowane
10	Przykrycie części bagażowej	21	Zamek centralny zdalnie sterowany
11	Relingi dachowe	22	Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 System wspomagania nagłego hamowania
 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	205
2	Pakiet Komfort Klimatyzacja Kierownica pokryta skórą Radioodtwarzacz CD + MP3	279

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*VIKING 185/65 R15 88T CITYTECH	6,0	38
Przednie prawe:	*VIKING 185/65 R15 88T CITYTECH	6,0	38
Tylne lewe:	*VIKING 185/65 R15 88T CITYTECH	5,5	45
Tylne prawe:	*VIKING 185/65 R15 88T CITYTECH	5,5	45

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględziny pojazdu wykonano w Jeleniej Górze w obecności przedstawiciela zleceńodawcy. Dane identyfikacyjne i techniczne pojazdu ustalono na podstawie oględzin i przedłożonych dokumentów.

Stan utrzymania i dbałość o pojazd poniżej przeciętnej.

Nie przeprowadzono próby ruchowej pojazdu. Układ zawieszenia i hamulcowy noszą ślady zużycia eksploatacyjnego, wymagają sprawdzenia.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono:

- pokrywa przednia- wgnieciona;
- okładzina zderzaka strona prawa - trwale przetarta;
- tarcza koła przednia lewa -wgnieciona na rancie;
- listwa szybowa zewnętrzna drzwi przednich lewych do wymiany;
- próg lewy w części środkowej oraz przy słupku "B" - ogniska korozji;
- próg prawy - ogniska korozji;
- drzwi tylne prawe- wgniezione na wysokości klamki;
- błotnik tylny prawy - skorodowany;
- drzwi bagażnika prawe- ogniska korozji;
- drzwi bagażnika lewe - ogniska korozji;
- okładzina zderzaka tylnego - trwale przetarta po stronie lewej;
- drzwi tylne lewe - po naprawach blacharsko-lakierniczych;
- elementy karoserii uszkodzone w wyniku gradu.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Sporządzona opinia służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (185 mies.)	10 650 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	484 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	838 PLN
---------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 251 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 47 085 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 7,53%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	70 PLN
----------------------	--------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 9 138 PLN
---------------	-------------

W tym:

Konieczne naprawy pojazdu

[%] Wart. [PLN]

-76,3 -9 138

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Konieczne naprawy wyszczególnione w opisie

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 31 października 2025 roku wynosi:

2900 PLN

(słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 542,28 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Ocenę wykonał:

Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy [nr certyfikatu 1057/20 i 1269/23]

w zakresie kompetencji:

- technika samochodowa,

- wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,

przez Europejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej TÜVPOL Sp. z o.o.

Rzeczoznawca nie odpowiada za treści opinii opartej na danych, co do których został wprowadzony w błąd przez zleceniodawcę.

Wydając niniejszą ocenę techniczną Dyrektor Spółki zastrzega wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny.


Od niniejszej oceny przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Dyrektora Oddziału.

Pieczec :

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM" S.A.

Oddział Jelenia Góra
58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39B
tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
NIP 526-020-55-46

Rzeczoznawca:



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: JGP-110/2025

z dnia: 2025/11/19

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2010

Model: Logan MCV 1.5 dCi MR'09 E4

Wersja: Laureate

Nr rejestracyjny: DJ50418

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG_6639




IMG_6640




IMG_6641



IMG_6642



IMG_6680




IMG_6655

WSPERECZNIWICZNO MOTORWACIJA
"RZECZOZNAWCA-PZM"
Oddział Jelenia Góra:
58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39B
tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
NIP 526-020-55-46

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Oddział Jelenia Góra
mgr Krystian Dąbek
RZECZOZNAWCA/SAMOCHODOWY
Certyfikat TVP POLN 1057/2020-2299/2023
System INFO-BAZYSTA
/SRTSIRD



IMG_6649



IMG_6654



IMG_6651




IMG_6643



IMG_6644

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCA PZM" S.A.

Oddział Jelenia Góra
58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39B
tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
NIP 526-020-55-46



IMG_6645

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Oddział Jelenia Góra
mgr Krystian Dąbek
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Certyfikat TVVPOL Nr 1057/2020; 1269/2023



IMG_6646



IMG_6647



IMG_6656




IMG_6657




IMG_6658

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 "RZECZOZNAWCY-PZM" S.A.
 Oddział Jelenia Góra
 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39B
 tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
 NIP 526-020-55-46



IMG_6659

2022
 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
 Oddział Jelenia Góra
 mgr Krystian Dąbek
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Certyfikat TVVPOL Nr 1057/2020; 1269/2023



IMG_6662



IMG_6663



IMG_6664



IMG_6665



IMG_6666



IMG_6668

EKSPERT TECHNICZNO-MOTORYZACYJNY
 "RZECZOZNAWCY-PZM" S.A.
 Oddział Jelenia Góra
 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39B
 tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
 NIP 526-020-55-46

2032
 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
 Oddział Jelenia Góra
 mgr Krystian Dąbek
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Certyfikat TVVPOL Nr 1057/2020; 1269/2023



IMG_6669



IMG_6670



IMG_6671



IMG_6672



IMG_6673



IMG_6674

WYKONAWCA: EKSPERT TECHNICZNO-MOTORYZACYJNY
"RZECZOZNAWCY-PZM" S.A.
 Oddział Jelenia Góra
 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39B
 tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
 NIP 526-020-55-46


2932
 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
 Oddział Jelenia Góra
 mgr Krystian Dąbek
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Certyfikat TVVPOL Nr 1057/2020; 1269/2023



IMG_6675



IMG_6676



IMG_6677 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39B
tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
NIP 526-020-55-46

