



XPOWER

Résultats d'essais 2022

Zone 1 (surface non butée)



Zone 1 (surface non butée)




12 Octobre 2022

- 1x Désherbage chimique (20/04/22)
- 1x Désherbage électrique (04/07/22)

2 Novembre 2022 – Troisième traitement: désherbage électrique
(18/10/22)

Zone 2 (surface butée)



Zone 2 (surface butée)



12 Octobre 2022

- 1x Désherbage chimique (20/04/22)
- 1x Désherbage électrique (04/07/22)

2 Novembre 2022 - Troisième traitement: désherbage chimique
(18/10/22)

Zone 3



Zone 3



12 Octobre 2022

- 3x Désherbage électrique (12/04/22, 09/05/22 et 04/07/22)

2 Novembre 2022 – Quatrième traitement: désherbage électrique (18/10/22)

Zone 4



Zone 4



12 Octobre 2022

- 1x Désherbage chimique (20/04/22)
- 2x Désherbage électrique (24/05/22 et 07/07/22)

04.04.2023

2 Novembre 2022 – Quatrième traitement: désherbage mécanique
(18/10/22)

LANDI La Côte/ Désherbage électrique

Zone 5



Zone 5



12 Octobre 2022

- 3x Désherbage électrique
(06/04/22, 10/05/22 et 07/07/22)

2 Novembre 2022 – Quatrième traitement: désherbage électrique
(14/11/22)

04.04.2023

LANDI La Côte/ Désherbage électrique

11

Zone 6



Zone 6



10 Mars 2023

- 1x Désherbage chimique (19/04/22)
- 2x Désherbage mécanique (06/07/22 et 31/10/22)

04.04.2023

LANDI La Côte/ Désherbage électrique

13

Problèmes techniques observés

- Vitesse du travail
- Sècheresse, humidité
- Les conditions du terrain (Butté)
- Difficulté avec le rumex, les liserons et les drageons
- Pente = difficile



Analyse de résultats

- Travail lente
- Bonne rémanence
- 4 traitements électriques c'est l'idéal
- Remplace/ complète les autres méthodes de désherbage
- Désherbage chimique + électrique = Bons résultats



Le futur...

- Désherbage mécanique + chimique = ?



Merci beaucoup
pour votre
intérêt.

LANDI La Côte SA
Chemin du Cubit 1
1136 Bussy-Chardonney
+41 58 434 22 82
agrobussy@landilacote.ch
www.landilacote.ch

