

Tabel 10

Dugpunktstabel

Temp.	Relativ luftfugtighed i %										
	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
50,0	36,7	38,4	40,1	41,6	43,0	44,3	45,6	46,8	47,9	49,0	50,0
45,0	32,2	33,8	35,4	36,8	38,2	39,2	40,7	41,8	42,9	44,0	45,0
40,0	27,6	29,2	30,7	32,1	33,5	34,7	35,9	37,0	38,0	39,0	40,0
35,0	23,0	24,5	26,0	27,4	28,7	29,9	31,0	32,6	33,1	34,1	35,0
30,0	18,5	19,9	21,2	22,8	24,2	25,3	26,4	27,5	28,5	29,2	30,0
26,0	14,9	16,2	17,6	18,9	19,8	21,1	22,3	23,5	24,2	25,2	26,0
25,0	13,8	15,3	16,7	17,9	19,1	20,2	21,3	22,3	23,2	24,1	25,0
24,0	13,0	14,4	15,8	17,0	18,2	19,3	20,3	21,2	22,2	23,1	24,0
22,0	11,1	12,5	13,9	15,2	16,3	17,4	18,4	19,4	20,3	21,3	22,0
20,0	9,3	10,7	12,0	13,2	14,3	15,4	16,5	17,4	18,3	19,2	20,0
18,0	7,4	8,8	10,1	11,3	12,4	13,5	14,5	15,4	16,3	17,2	18,0
16,0	5,6	7,0	8,2	9,4	10,5	11,5	12,5	13,4	14,3	15,2	16,0
15,0	4,6	5,9	7,1	8,4	9,6	10,4	11,4	12,3	13,3	14,2	15,0
14,0	3,8	5,1	6,4	7,5	8,6	9,6	10,6	11,5	12,4	13,2	14,0
12,0	1,9	3,2	4,3	5,5	6,6	7,6	8,5	9,5	10,3	11,2	12,0
10,0	0,1	1,4	2,6	3,7	4,8	5,8	6,7	7,6	8,4	9,2	10,0
8,0	-1,6	-0,4	0,7	1,8	2,9	3,9	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0
6,0	-3,2	-2,1	-1,0	-0,1	1,0	1,9	2,8	3,6	4,4	5,2	6,0
4,0	-4,8	-3,7	-2,7	-1,8	-0,9	-0,1	0,8	1,6	2,4	3,4	4,0
2,0	-6,5	-5,3	-4,3	-3,4	-2,5	-1,6	-0,8	-0,1	0,6	1,3	2,0
0,0	-8,1	-6,6	-5,6	-4,7	-3,8	-3,1	-2,3	-1,6	-0,9	-0,3	0,0
-5,0	-12,9	-11,8	-10,8	-9,9	-9,1	-8,3	-7,6	-6,9	-6,2	-5,6	-5,0
-10,0	-17,6	-16,6	-15,7	-14,7	-13,9	-13,2	-12,5	-11,8	-11,2	-10,6	-10,0