

ZERTIFIKAT

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

bescheinigt hiermit, dass die

Netze BW GmbH

mit den Ausbildungsstätten: Kurt-Schumacher-Str. 35, 73728 Esslingen Ulmer Str. 122, 88400 Biberach Zeppelinstraße 15-19, 76275 Ettlingen

die Ausbildung

Arbeiten unter Spannung (AuS)

für die im Anhang aufgeführten Segmente

entsprechend der Güte- und Prüfbestimmungen für die Erteilung des "Gütezeichens AuS für AuS-Ausbildungsstätten" des Güteausschusses AuS des ETG-Fachausschusses V2.2 und der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse durchführt.

Der Nachweis wurde durch ein Audit erbracht und ist dokumentiert im Auditbericht Nr. 5028923-9100-1/293573.

Die Ausbildungsstätte ist berechtigt das Gütesiegel AuS in der nachstehenden Form zu führen.



Dieses Zertifikat, Nr. 40055570 ist gültig bis zum 2025-05-03.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Zertifizierungsstelle AuS

2022-07-04

R Megerle

Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland
Telefon: +49 69 83 06-0, Telefax: +49 69 83 06-555
E-Mail: vde-institut@vde.com, http://www.vde-institut.com
VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
http://www.vde.com/zertifikat





ZERTIFIKAT

Ausbildungssegment

Arbeit unter Spannung Niederspannung

Kunststoffkabel

Schneiden von Kabeln

Montage von Abzweigmuffen Montage von Verbindungsmuffen

Montage von spannungsfesten Endkappen

Öffnen von Kabeln zur Überprüfung der Spannungsfreiheit

Massekabel N(A)KBA

Schneiden von Kabeln Montage von Abzweigmuffen Montage von Verbindungsmuffen Montage von Übergangsmuffen Montage von Endmuffen / Endkappen

Öffnen von Kabeln zur Überprüfung der Spannungsfreiheit

Schaltanlagen

An- und Abklemmen von Kabeln und Leitungen

Wechsel von Hausanschlusskästen Wechsel von Sicherungselementen

Wechsel von Schaltleisten

Durchführung von Wartungsarbeiten Durchführung von Reinigungsarbeiten

An- und Abklemmen von NEA

Freileitung

Anbringen von Abdeckungen

Montage und Demontage von Hausanschlüssen

Wechseln von Isolatoren Arbeiten an Luftkabeln Arbeiten an Dachständern

Zähler

Arbeiten an Wechsel- und Drehstromzählern Klemmarbeiten an Verrechnungszählern (Ausbildung von Sperrkassierern)

MSR-Anlagen

Arbeiten an Klemmleisten

Montage und Demontage von Baugruppen Herstellen und Lösen von Aderanschlüssen zeitweiliger Anschluss von Messgeräten

Gleichstromkreise

Energiespeicher

Durchführung von Kontrollen Durchführen von Messungen

Durchführungen von Reinigungsarbeiten

Durchführen von Wartungsarbeiten Montage/Demontage von Baugruppen

Photovoltaik anlagen

Arbeiten an Photovoltaik anlagen

Neue Zertifizierung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Zertifizierungsstelle AuS

2022-07-04

B. Megerle

Seite 2 von 2