



ZERTIFIKAT

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

bescheinigt hiermit, dass die

Netze BW GmbH

mit den Ausbildungsstätten:

**Kurt-Schumacher-Str. 35, 73728 Esslingen
Ulmer Str. 122, 88400 Biberach
Zeppelinstraße 15-19, 76275 Ettlingen**

die Ausbildung

Arbeiten unter Spannung (AuS)

für die im Anhang aufgeführten Segmente

entsprechend der Güte- und Prüfbestimmungen für die Erteilung des "Gütezeichens AuS für AuS-Ausbildungsstätten" des Güteausschusses AuS des ETG-Fachausschusses V2.2 und der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse durchführt.

Der Nachweis wurde durch ein Audit erbracht und ist dokumentiert im Auditbericht Nr. 5028923-9100-1/328640.

Die Ausbildungsstätte ist berechtigt das Gütesiegel AuS in der nachstehenden Form zu führen.



Dieses Zertifikat, Nr. 40055570
ist gültig bis zum 2028-05-03.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Zertifizierungsstelle AuS

2025-05-10 **J. Richter**

Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland
Telefon: +49 69 83 06-0, Telefax: +49 69 83 06-555
E-Mail: vde-institut@vde.com, <http://www.vde-institut.com>
VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
<http://www.vde.com/zertifikat>

VDE
INSTITUT

Anhang zu Zertifikat Nr. 40055570



Ausbildungssegment	Arbeit unter Spannung Niederspannung
Kunststoffkabel	Schneiden von Kabeln Montage von Abzweigmuffen Montage von Verbindungsmuffen Montage von spannungsfesten Endkappen Öffnen von Kabeln zur Überprüfung der Spannungsfreiheit
Massekabel N(A)KBA	Schneiden von Kabeln Montage von Abzweigmuffen Montage von Verbindungsmuffen Montage von Übergangsmuffen Montage von Endmuffen / Endkappen Öffnen von Kabeln zur Überprüfung der Spannungsfreiheit
Schaltanlagen	An- und Abklemmen von Kabeln und Leitungen Wechsel von Hausanschlusskästen Wechsel von Sicherungselementen Wechsel von Schaltleisten Wechseln von Oberflutverteilern Durchführung von Wartungsarbeiten Durchführung von Reinigungsarbeiten
Freileitung	Anbringen von Abdeckungen Montage und Demontage von Hausanschlüssen Wechseln von Isolatoren Arbeiten an Luftkabeln Arbeiten an Dachständen
Zähler	Arbeiten an Wechsel- und Drehstromzählern Klemmarbeiten an Verrechnungszählern (Ausbildung von Sperrkassierern)
MSR-Anlagen	Arbeiten an Klemmleisten Montage und Demontage von Baugruppen Herstellen und Lösen von Aderanschlüssen zeitweiliger Anschluss von Messgeräten
Gleichstromkreise Energiespeicher	Durchführung von Kontrollen Durchführen von Messungen Durchführungen von Reinigungsarbeiten Durchführen von Wartungsarbeiten Montage/Demontage von Baugruppen
Photovoltaik anlagen	Arbeiten an Photovoltaik anlagen Neue Zertifizierung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Zertifizierungsstelle Aus

2025-05-10 J. Richter