

GÜVERTEDE ÇALIŞANLAR İÇİN 10 ALTIN KURAL



EMNİYET HERKESİN SORUMLULUĞUNDADIR

Kendinizin ve diğerlerinin emniyetinden sorumlusunuz.

Operasyonda görevli olmasanız bile yüklemeye görevli personeli varlığınıza haberdar ediniz.



KKD

Uygun ve zorunlu KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) güvertelerde her zaman giyilmiş olmalıdır, uygun olmayan KKD giymiş personelin güvertede bulunmasına müsaade edilmemelidir.



CEP TELEFONLARI

Cep Telefonu kullanmak yasaktır.



ÖNCEDEN PLANLAMA

Yükleme ve Boşaltma daima önceden planlayınız.

Araçların geri manevrasını minimuma idiriniz.



EMNİYET 360

360 Emniyet düşününüz. Çevrenizi tam olarak biliniz.

Hareket eden bir aracın önünde veya arkasında veya iki araç arasında asla bulunmayınız.



GÖRÜNÜR OLMAK

Herhangi bir aracı kullanan şoför ile mutlaka göz teması kurunuz.

Daima kendinizi çalışma takımınıza görünür kılınız.



DÜDÜK DUR DEMEKTİR

Düdük farklı bir amaç için kullanılmamalıdır.



TUTARLI İŞARETLER

Gemilerde sadece endüstriyel olarak kabul edilmiş aynı el işaretleri kullanılmalıdır.



ACELE ETMEYİN

İşi emniyetle yapınız, asla acele etmeyiniz.



İŞİ DURDURUNUZ

Emniyetli görmüyorsanız işi durdurunuz ve rapor ediniz.