

## Porsche Cayenne GTS

Localizado en: **España**  
 Referencia del vehículo:  
**XXXXXXX**  
 VIN: **WP1ZZZ9PZ9LXXXXXX**

Tipo de combustible: **Gasolina**  
 Cilindrada: **4806 cm<sup>3</sup>**  
 Potencia del motor: **298 kw / 405 hp**

Emisión de CO2 en conducción mixta: **332 g/km**



Inconsistencia del kilometraje



Carga financiera registrada



Número de lecturas de kilometraje: 7



Número de inspecciones: 3



Número de registros de mantenimiento: 4



### Comprobación rápida

#### Kilometraje

Inconsistencia en el kilometraje. Esto indica que hay una lectura de kilometraje de fecha más reciente con menor kilometraje que otra lectura de fecha más antigua. Esta discrepancia puede deberse a una manipulación del kilometraje o a un error de transcripción. CARFAX le sugiere verificar el kilometraje con un mecánico cualificado.

**! Inconsistencia del kilometraje**

#### Robado

No registrado como robado

**✓ Sin incidencias registradas**

#### Verificación de identidad

No registrado como desguazado

**✓ Sin incidencias registradas**

#### Importado

No registrado como importado

**✓ Sin incidencias registradas**

#### Taxi

No usado como taxi

**✓ Sin incidencias registradas**

#### Chasis

No se ha registrado ninguna modificación

**✓ Sin incidencias registradas**

Un Historial CARFAX de Vehículo se construye con la información proporcionada a CARFAX. Puede que alguna información sobre este vehículo, incluyendo problemas, no haya sido reportada a CARFAX. Utilice este historial como una herramienta útil, junto con una inspección del vehículo y una prueba de conducción, para tomar una mejor decisión sobre su próximo vehículo de ocasión.

### Información adicional

#### Estado administrativo

Verificación de cargas, gravámenes y estado administrativo

[Comprobar](#)

### Información destacada

#### Propietarios en España

Número de propietarios: 7

Número de transferencias: 6

#### Cuentakilómetros

**100201**

Última lectura: 27/12/2019

#### Inspecciones

Última inspección reportada: 27/12/2019

#### Antigüedad del vehículo

años: **12**  
 meses: **8**

#### Etiqueta Medioambiental



Emission sticker: C

### Información histórica

Fecha	Km	Suceso
25/3/2009		Vehículo matriculado en Madrid, España Expedida matrícula tipo Ordinaria Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona jurídica o empresa Registrado para uso particular en España Domiciliado en Collado Mediano, Provincia de Madrid, España
2/7/2009		Carga financiera registrada
27/10/2009	46.182 km	Mantenimiento del vehículo
2/2/2011	89.472 km	Mantenimiento del vehículo
26/12/2011	125.693 km	Mantenimiento del vehículo
8/3/2012	132.764 km	Mantenimiento del vehículo
28/9/2012		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Registrado para uso particular en España Domiciliado en Vitoria-Gasteiz, Álava, España
27/11/2012		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa Registrado para uso particular en España Domiciliado en Torremolinos, Málaga, España
5/11/2015	71.206 km	Inspección en Andalucía, España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
11/7/2016		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa Registrado para uso de alquiler en España Domiciliado en Málaga, España
27/7/2017		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Registrado para uso particular en España Domiciliado en Cordoba, España
14/12/2017	97.036 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
15/12/2017		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa Registrado para uso particular en España Domiciliado en Málaga, España
17/9/2019		Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Registrado para uso particular en España Domiciliado en Marbella, Málaga, España
27/12/2019	100.201 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable

Basado en información procedente de 22 países de Europa y de Norteamérica

### Glosario CARFAX

#### Emisiones de CO2

CO2 es una abreviatura de dióxido de carbono, un gas que emite un vehículo de combustión como resultado de la quema de combustible. La cantidad de dióxido de carbono liberado en los gases de escape es una buena medida de la cantidad de combustible que quema un coche. Esa cantidad se mide por la cantidad de gramos de CO2 que se liberan al aire por cada kilómetro recorrido.

#### Comprobación rápida

Una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos determina si el vehículo ha sido reportado como robado, desguazado, importado privadamente o ha sufrido modificación de chasis. Este resumen se basa en toda la información suministrada a CARFAX por diversas fuentes, puede que exista información adicional sobre este vehículo que quizá incluya problemas potenciales pero no ha sido reportada a CARFAX

#### Número de Bastidor (chasis o VIN)

Este número de 17 caracteres es único para cada vehículo. Identifica las características del vehículo, incluyendo la fabricante, año, modelo, cuerpo, las especificaciones del motor, y número de serie. VIN son las siglas de Vehicle Identification Number, número de identificación del vehículo, o número de chasis.

#### Referencia del vehículo

Valor proporcionado por el usuario para identificar el vehículo durante el proceso de recuperación del Informe del Historial del Vehículo CARFAX y para confirmar la identidad del vehículo en el propio informe.