

Aan : leden van het VPA

Memo
Gevaarlijke werkplekken

10 september 2020
Referentie: HSE Office

Beste leden van het Veiligheids Platform ASM

Onder verwijzing naar bijgaande fotoreportage hebben we geconstateerd dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van zelf geconstrueerde zaagtafels en werkbanken. Zelfs kooikarren worden gebruikt als onderstel voor zaagtafels en werkbanken.

Het zijn in de meeste gevallen instabiele en daarmee gevaarlijke werkplekken. Zeker met het gebruik van hand-circelzaagmachine. Iets wat per direct een halt wordt toegeroepen.

Wij verzoeken dan ook alle contractors deze zelf geconstrueerde werkbanken en zaagtafels te ontmantelen en van de bouwplaats te verwijderen.

Vanaf heden zijn deze zelfgebouwde werkbanken en zaagtafels NIET meer toegestaan.

Indien er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet

Rob Kuiten
HSE Office

ZAAG/WERK TAFELS

OP ALLE PROJECTEN OP SCHIPHOL KOM JE ZAAG/WERKTAFELS TEGEN IN DIVERSE UITVOERINGEN MEESTAL GEMAAKT VAN KOOIKARREN, OP DE KANT GEZETTE PALLETS EN VAN DIVERSE SOORTEN LATTEN EN BALKEN. DE ÉÉN IS NOG GAMMELER DAN DE ANDERE EN WERKHOOGTE DIE NIET VOLDOET AAN DE ARBO REGELS.

- PLATEN LOS OP DE KAR WAARDOOR ZE VERSCHUIVEN BIJ HET GEBRUIK.
- SCHOREN ONTBREKEN WAARDOOR HET GEHEEL STAAT DE WIEBELEN.
- ETC.

MIJN VERZ\OEK AAN HSE OM EEN STANDPUNT IN TE NEMEN OVER HET GEBRUIK VAN DEZE ZAAG/WERK TAFELS EN EVENTUEEL OP TE NEMEN IN DE GOLDEN RULES OF SAFETY.

ZIE ONDERSTAANDE FOTO'S ALS INDICATIE VAN DE DIVERSE MOGELIJKHEDEN.

















