

Checklist instand houden TTOP 1 t/m 5 Schiphol

Datum controle: 30-7-2026



A) Stelconplaten / algemene begaanbaarheid terrein

| Nr. | Locatie (X/Y op rastertekening)    | Schade/ afwijking        | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking |
|-----|------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------------|-----|--------------------------|------------------|-----------|
|     | TTOP 1 t/m 4 + terrein GRI (TTOP5) | Geen schades/afwijkingen | n.v.t.        | week 31    |                     |     |                          |                  |           |

B) Omheining, hekwerk (afgesloten terein)

| Nr. | Materieel (X/Y op rastertekening + materieel) | Schade/ afwijking        | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------------|-----|--------------------------|------------------|-----------|
|     | TTOP 1 t/m 4 + terrein GRI (TTOP5)            | Geen schades/afwijkingen | n.v.t.        | week 31    |                     |     |                          |                  |           |

C) Afdekking foliedepots

| Nr.  | Partij (X/Y op rastertekening + partijnummer) | Schade/ afwijking | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie         | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|---------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------|
| C261 | 18-0187-025.3dp2ab - TTOP2                    | Scheur in folie   | ja            | 30-7-2026  | Reparatie met tape  | Grondbalans | 30-7-2026                | 30-7-2026        |           |
| C262 | 18-0187-007.3dp1 - TTOP2                      | Scheur in folie   | ja            | 30-7-2026  | Reparatie met tape  | Grondbalans | 30-7-2026                | 30-7-2026        |           |
| C263 | 22-0357-08 - TTOP3                            | Scheur in folie   | ja            | 30-7-2026  | Reparatie met tape  | Grondbalans | 30-7-2026                | 30-7-2026        |           |
|      |                                               |                   |               |            |                     |             |                          |                  |           |

D) Veiligheid & Gezondheid (V&G)

| Nr. | Locatie (X/Y op rastertekening)    | Risco's / Incidenten | Foto aanwezig | Meld datum | Acties | Wie | Planning | Herstel afgerond | Opmerking |
|-----|------------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------|-----|----------|------------------|-----------|
|     | TTOP 1 t/m 4 + terrein GRI (TTOP5) | Geen incidenten      | n.v.t.        | week 31    |        |     |          |                  |           |