

Checklist instand houden TTOP 1 t/m 4 Schiphol

Datum controle: 8-11-2024



A) Stelconplaten / algemene begaanbaarheid terrein

Nr.	Locatie (X/Y op rastertekening)	Schade/ afwijking	Foto aanwezig	Meld datum	Acties voor herstel	Wie	Planning uitvoer herstel	Herstel afgerond	Opmerking
	TTOP 1 t/m 4	Geen schades/afwijkingen	n.v.t.	week 45					

B) Omheining, hekwerk (afgesloten terrein)

Nr.	Materieel (X/Y op rastertekening + materieel)	Schade/ afwijking	Foto aanwezig	Meld datum	Acties voor herstel	Wie	Planning uitvoer herstel	Herstel afgerond	Opmerking
	TTOP 1 t/m 4	Geen schades/afwijkingen	n.v.t.	week 45					

C) Afdekking foliedepots

Nr.	Partij (X/Y op rastertekening + partijnummer)	Schade/ afwijking	Foto aanwezig	Meld datum	Acties voor herstel	Wie	Planning uitvoer herstel	Herstel afgerond	Opmerking
C37	TTOP 1 - 22-0357-08 (AN-12)	Grote scheur folie	ja	2-11-2024	Herstel met tape en nieuwe afdekgrond	Grondbalans	2-11-24	2-11-24	Direct hersteld bij aantreffen tijdens wekelijkse inspecties
C38	TTOP 2 - 18-0187-007.3dp4	Tape reeds herstelde schade laat los	ja	2-11-2024	Herstel met nieuwe tape	Grondbalans	2-11-24	2-11-24	
C39	TTOP 2 - 18-0187-007.3dp4	Scheur in folie	ja	2-11-2024	Herstel met tape	Grondbalans	2-11-24	2-11-24	
C40	TTOP 2 - 18-0187-007.3dp3	Scheur in folie	ja	2-11-2024	Herstel met tape	Grondbalans	2-11-24	2-11-24	
C41	TTOP 2 - DTOP-0082dp2	Scheur/gat in folie	ja	2-11-2024	Herstel met tape	Grondbalans	2-11-24	2-11-24	
C42	TTOP 4 - DTOP-0070	Scheur in folie	ja	2-11-2024	Herstel met tape	Grondbalans	2-11-24	2-11-24	
C42	TTOP 4 - 23-0600-01	Gat veroorzaakt door bijmenging in partij	ja	2-11-2024	Herstel met tape	Grondbalans	2-11-24	2-11-24	

D) Veiligheid & Gezondheid (V&G)

Nr.	Locatie (X/Y op rastertekening)	Risco's / Incidenten	Foto aanwezig	Meld datum	Acties	Wie	Planning	Herstel afgerond	Opmerking
	TTOP 1 t/m 4	Geen incidenten	n.v.t.	week 45					