

# Checklist instand houden TTOP 1 t/m 4 Schiphol

Datum controle: 11-9-2025



## A) Stelconplaten / algemene begaanbaarheid terrein

| Nr. | Locatie (X/Y op rastertekening) | Schade/ afwijking        | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking |
|-----|---------------------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------------|-----|--------------------------|------------------|-----------|
|     | TTOP 1 t/m 4                    | Geen schades/afwijkingen | n.v.t.        | week 37    |                     |     |                          |                  |           |

## B) Omheining, hekwerk (afgesloten terrein)

| Nr. | Materieel (X/Y op rastertekening + materieel) | Schade/ afwijking        | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking |
|-----|---|--------------------------|---------------|------------|---------------------|-----|--------------------------|------------------|-----------|
|     | TTOP 1 t/m 4                                  | Geen schades/afwijkingen | n.v.t.        | week 37    |                     |     |                          |                  |           |

## C) Afdekking foliedepots

| Nr.  | Partij (X/Y op rastertekening + partijnummer) | Schade/ afwijking                      | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel              | Wie         | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking |
|------|---|--|---------------|------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------|
| C160 | 18-0187-007.3dp4 - TTOP 2                     | Scheur in folie                        | ja            | 11-9-2025  | Reparatie met tape en afdekgrond | Grondbalans | 11-9-2025                | 11-9-2025        |           |
| C161 | DTOP-0070 - TTOP3                             | (nieuwe) scheur + loslatende oude tape | ja            | 11-9-2025  | Reparatie met tape en afdekgrond | Grondbalans | 11-9-2025                | 11-9-2025        |           |
|      |   |  |               |            |                                  |             |                          |                  |           |
|      |   |  |               |            |                                  |             |                          |                  |           |

## D) Veiligheid & Gezondheid (V&G)

| Nr. | Locatie (X/Y op rastertekening) | Risco's / Incidenten | Foto aanwezig | Meld datum | Acties | Wie | Planning | Herstel afgerond | Opmerking |
|-----|---------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------|-----|----------|------------------|-----------|
|     | TTOP 1 t/m 4                    | Geen incidenten      | n.v.t.        | week 37    |        |     |          |                  |           |