

# Checklist instand houden TTOP 1 t/m 5 Schiphol

Datum controle: 25-3-2026



## A) Stelconplaten / algemene begaanbaarheid terrein

Nr.	Locatie (X/Y op rastertekening)	Schade/ afwijking	Foto aanwezig	Meld datum	Acties voor herstel	Wie	Planning uitvoer herstel	Herstel afgerond	Opmerking
	TTOP 1 t/m 4 + terrein GRI (TTOP5)	Geen schades/afwijkingen	n.v.t.	week 13					

## B) Omheining, hekwerk (afgesloten terrein)

Nr.	Materieel (X/Y op rastertekening + materieel)	Schade/ afwijking	Foto aanwezig	Meld datum	Acties voor herstel	Wie	Planning uitvoer herstel	Herstel afgerond	Opmerking
	TTOP 1 t/m 4 + terrein GRI (TTOP5)	Geen schades/afwijkingen	n.v.t.	week 13					

## C) Afdekking foliedepots

Nr.	Partij (X/Y op rastertekening + partijnummer)	Schade/ afwijking	Foto aanwezig	Meld datum	Acties voor herstel	Wie	Planning uitvoer herstel	Herstel afgerond	Opmerking
C219	18-0187-025.3dp2AB - TTOP2	Scheur in folie	ja	25-3-2026	Reparatie met tape	Grondbalans	25-3-2026	25-3-2026	
C220	23-0600-10 - TTOP4	Scheur in folie	ja	25-3-2026	Reparatie met tape	Grondbalans	25-3-2026	25-3-2026	
C221	DTOP-0070 - TTOP3	Gat in folie	ja	25-3-2026	Reparatie met tape	Grondbalans	25-3-2026	25-3-2026	

## D) Veiligheid & Gezondheid (V&G)

Nr.	Locatie (X/Y op rastertekening)	Risco's / Incidenten	Foto aanwezig	Meld datum	Acties	Wie	Planning	Herstel afgerond	Opmerking
	TTOP 1 t/m 4 + terrein GRI (TTOP5)	Geen incidenten	n.v.t.	week 13					