

# Checklist instand houden TTOP 1 t/m 4 Schiphol

Datum controle: 10-10-2025



## A) Stelconplaten / algemene begaanbaarheid terrein

| Nr. | Locatie (X/Y op rastertekening) | Schade/ afwijking        | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking |
|-----|---------------------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------------|-----|--------------------------|------------------|-----------|
|     | TTOP 1 t/m 4                    | Geen schades/afwijkingen | n.v.t.        | week 41    |                     |     |                          |                  |           |

## B) Omheining, hekwerk (afgesloten terrein)

| Nr. | Materieel (X/Y op rastertekening + materieel) | Schade/ afwijking        | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------------|-----|--------------------------|------------------|-----------|
|     | TTOP 1 t/m 4                                  | Geen schades/afwijkingen | n.v.t.        | week 41    |                     |     |                          |                  |           |

## C) Afdekking foliedepots

| Nr.  | Partij (X/Y op rastertekening + partijnummer) | Schade/ afwijking                          | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel                                                        | Wie         | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking                              |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------|
| C166 | 25-0108-15 - TTOP4                            | Folie losgewaaid door storm in het weekend | ja            | 3-10-2025  | Partij opnieuw in model brengen en van nieuwe folie en afdekgrond voorzien | BAM         | 7-10-2025                | 10-10-2025       | BAM heeft folie definitief aangebracht |
| C167 | 23-0600-10 - TTOP4                            | Scheur in folie                            | ja            | 10-10-2025 | Reparatie met tape                                                         | Grondbalans | 10-10-2025               | 10-10-2025       |                                        |
| C168 | 22-0357-08 - TTOP1                            | Scheur in folie                            | ja            | 10-10-2025 | Reparatie met tape                                                         | Grondbalans | 10-10-2025               | 10-10-2025       |                                        |

## D) Veiligheid & Gezondheid (V&G)

| Nr. | Locatie (X/Y op rastertekening) | Risco's / Incidenten | Foto aanwezig | Meld datum | Acties | Wie | Planning | Herstel afgerond | Opmerking |
|-----|---------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------|-----|----------|------------------|-----------|
|     | TTOP 1 t/m 4                    | Geen incidenten      | n.v.t.        | week 41    |        |     |          |                  |           |