

Checklist instand houden TTOP 1 t/m 4 Schiphol

Datum controle: 31-10-2024



A) Stelconplaten / algemene begaanbaarheid terrein

Nr.	Locatie (X/Y op rastertekening)	Schade/ afwijking	Foto aanwezig	Meld datum	Acties voor herstel	Wie	Planning uitvoer herstel	Herstel afgerond	Opmerking
	TTOP 1 t/m 4	Geen schades/afwijkingen	n.v.t.	week 44					

B) Omheining, hekwerk (afgesloten terrein)

Nr.	Materieel (X/Y op rastertekening + materieel)	Schade/ afwijking	Foto aanwezig	Meld datum	Acties voor herstel	Wie	Planning uitvoer herstel	Herstel afgerond	Opmerking
	TTOP 1 t/m 4	Geen schades/afwijkingen	n.v.t.	week 44					

C) Afdekking foliedepots

Nr.	Partij (X/Y op rastertekening + partijnummer)	Schade/ afwijking	Foto aanwezig	Meld datum	Acties voor herstel	Wie	Planning uitvoer herstel	Herstel afgerond	Opmerking
C27	22-0357-08 (TTOP1)	Scheur folie, ontstaan op vouwnaad	ja	26-10-2024	Herstel met tape en nieuwe afdekgrond	Grondbalans	26-10-24	26-10-24	
C28	22-0357-08 (TTOP1)	Gat/scheur	ja	26-10-2024	Herstel met tape	Grondbalans	26-10-24	26-10-24	
C29	22-0357-08 (TTOP1)	Scheur in folie	ja	26-10-2024	Herstel met tape en nieuwe afdekgrond	Grondbalans	26-10-24	26-10-24	
C30	22-0357-08 (TTOP1)	Scheur in folie	ja	26-10-2024	Herstel met tape en nieuwe afdekgrond	Grondbalans	26-10-24	26-10-24	
C31	DTOP-0082dp1 (TTOP2)	Gat in folie	ja	26-10-2024	Herstel met tape	Grondbalans	26-10-24	26-10-24	
C32	18-0187-025.3dp2 (TTOP2)	Nieuw gat boven reeds gerepareerde schade	ja	26-10-2024	Herstel met tape	Grondbalans	26-10-24	26-10-24	
C33	18-0187-025.3dp2 (TTOP2)	Diverse gaten in folie	ja	26-10-2024	Herstel met tape	Grondbalans	26-10-24	26-10-24	
C34	18-0187-025.3dp5 (TTOP2)	Gat in folie	ja	26-10-2024	Herstel met tape	Grondbalans	26-10-24	26-10-24	
C35	18-0187-007.3dp1 (TTOP2)	Diverse gaten in folie	ja	26-10-2024	Herstel met tape	Grondbalans	26-10-24	26-10-24	
C36	18-0187-007.3dp2 (TTOP2)	Scheur in folie	ja	26-10-2024	Herstel met tape en nieuwe afdekgrond	Grondbalans	26-10-24	26-10-24	
	Diverse partijen TTOP 1/2	Diverse gaten/scheuren in folie	nee	26-10-2024	Herstel met tape en nieuwe afdekgrond	Grondbalans	26-10-24	26-10-24	

D) Veiligheid & Gezondheid (V&G)

Nr.	Locatie (X/Y op rastertekening)	Risco's / Incidenten	Foto aanwezig	Meld datum	Acties	Wie	Planning	Herstel afgerond	Opmerking
	TTOP 1 t/m 4	Geen incidenten	n.v.t.	week 44					