

# Checklist instand houden TTOP 1 t/m 4 Schiphol

Datum controle: 15-5-2025



## A) Stelconplaten / algemene begaanbaarheid terrein

Nr.	Locatie (X/Y op rastertekening)	Schade/ afwijking	Foto aanwezig	Meld datum	Acties voor herstel	Wie	Planning uitvoer herstel	Herstel afgerond	Opmerking
	TTOP 1 t/m 4	Geen schades/afwijkingen	n.v.t.	week 19					

## B) Omheining, hekwerk (afgesloten terrein)

Nr.	Materieel (X/Y op rastertekening + materieel)	Schade/ afwijking	Foto aanwezig	Meld datum	Acties voor herstel	Wie	Planning uitvoer herstel	Herstel afgerond	Opmerking
1	TTOP 1	Hekwerk zij ingang beschadigd door aanrijding ?	ja	12-5-2025	reparatie hekwerk	BAM	n.n.b.		12/5 opdracht via Sander Westra aan Clint (BAM) gegeven

## C) Afdekking foliedepots

Nr.	Partij (X/Y op rastertekening + partijnummer)	Schade/ afwijking	Foto aanwezig	Meld datum	Acties voor herstel	Wie	Planning uitvoer herstel	Herstel afgerond	Opmerking
111	22-0357-08 - TTOP3	Scheur in folie	ja	15-5-2025	Herstel met tape	Grondbalans	15-5-2025	15-5-2025	
112	DTOP-0070 - TTOP3	Grote scheur in folie	ja	15-5-2025	Herstel met tape	Grondbalans	15-5-2025	15-5-2025	
113	18-0187-025.3dp5 - TTOP2	Scheur in folie	ja	15-5-2025	Herstel met tape	Grondbalans	15-5-2025	15-5-2025	

## D) Veiligheid & Gezondheid (V&G)

Nr.	Locatie (X/Y op rastertekening)	Risco's / Incidenten	Foto aanwezig	Meld datum	Acties	Wie	Planning	Herstel afgerond	Opmerking
	TTOP 1 t/m 4	Geen incidenten	n.v.t.	week 19					