



# ASUNTOMESSUT

NAANTALI 15.7.–14.8.2022



**ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE**  
**NAANTALI 15.7.–14.8.2022**

## Messualue

- Kohteet
- Ohjattu messureitti
- Näyttelyalueet
- Messuolomisto
- Lehdistö, Mediakeskus
- Visit Naantali
- Ensiapu
- INFO
- WC
- Vesipiste
- Messualueen ravintolat
- Ala carte ravintola
- Messuravintola
- Messualueen ravintolat
- Kahvila
- Jäätelökioski
- Esiintymislava
- Leikkikenttä
- Muksula
- Vauvanhoitopiste
- Linja-autot
- Invapysäköinti
- Polkupyörät
- Press-parkki
- Näytteilleasettajien parkki
- Vesibussi
- Portaat
- Taksi

## Messualueen ravintolat

- 1 Jokisen Eväät -kahvila; 2 kpl
- 2 Storan Buffet
- 3 NA = näytteilleasettajille tarkoitettu buffet
- 4 Bistro Reimari
- 5 Pizza Piazza
- 6 Naantalin Aurinkoinen -kahvila
- 7 Hatsapuri
- 8 Churro-kahvila

Ensiapu  
puh. 020 743 7714

Messuolomisto  
020 7437 710  
Mediakeskus  
020 7437 720


Muksula  
020 7437 712  
Oppaat infopiste  
020 7437 716

## ASUNTOMESSUT

NAANTALI 15.7.-14.8.2022

## Talokohteet

- 1 Koti Onni
- 2 Koti Veke
- 3 Honka Haiku
- 4 Kannustalo Auma
- 5 Jukkatalo Knaapi
- 7 Hirsi-Kastelli Aisto
- 8 Betoniviidakko
- 9 Auroran Ruusu
- 10 K-Raudan Villa Aalto
- 11 Kastelli Kultaranta
- 12 Talo Pukkila
- 13 Villa Pinta
- 14 Villa Myötätuuli
- 15 Wing
- 16 Villa Näde
- 17 Villa Lilla
- 18 Villa Lilla
- 18b rivitalosauna
- 19 Torppa Rauhalta
- 20 Neljäs Tiira
- 21 Lounatuulen Tiira
- 22 Casa Los Pinos
- 23 Rauhalanrinne
- 24 Palokärki
- 25 Chalet Pihla
- 26 Villa Kiurunpesä
- 27 Talo Corten
- 28 Naantalin Aurinkolinna
- 29 Koti Neulanen
- 30 As Oy Lounakallio
- 31 As Oy Lounakallio
- 32 Lounatuulen metsä ja Lounatuulen ateljee sekä Lounatuulen löyly
- 34 Naantalin Isokoskelo
- 35 Naantalin Isokoskelo



## ESTEETTÖMYYS NAANTALIN ASUNTOMESSUILLA

Tämä esteettömyysopas on toteutettu Naantalin Asuntomessujen tilauksesta. Naantalin asuntomessuilla on 34 kohdetta (kohteet 1–5 ja 7–35). Kartoituksessa on tarkasteltu messukohteiden esteettömyyttä messuvieraan kannalta.

**Raportissa esitetty luokittelu koskee vain pääsyä messukohteiden sisääntulokerrokseen.**

Messualueella on huomattavia korkeuseroja ja alueella on paljon useampikerroksisia messukohteita.

Kartoituksessa on selvitetty messualueen kulkureittien, yleisötilojen ja näyttelykohteiden sisäänpääsyn messuaikainen esteettömyys.

Kartoituksen tekohetkellä kulku joihinkin kohteisiin on voinut olla esteellinen, vaikka itse messuilla niissä olisi luiskat. Tämän kartoituksen tiedot perustuvat tilanteeseen 12.7.2021 klo 12:00. Tämän jälkeen mahdollisesti lisättyjä luiskia tai muita tehtyjä muutoksia ei ole tässä voitu ottaa huomioon.

Kirsti Pesola  
Esteettömyyskartoittaja, TkL, arkkitehti. SAFA  
Kynnys ry

Olli Nordberg  
Esteettömyyskartoittaja  
Kynnys ry

## MESSUALUEEN ESTEETTÖMYYS

### **Pysäköinti ja lipunmyynti**

Esteettämiä autopaikkoja on 9 kpl. Ne on merkitty messualueen karttaan (invapysäköinti) ja ne sijaitsevat pääportin läheisyydessä. Reitti pysäköinti-alueelta pääportille on esteetön.

### **Asiakaspalvelupiste**

Asiakaspalvelupiste messuportin ulkopuolella palvelee esim. lippuasioissa ja muissa sisäänpääsyyn liittyvissä ongelmissa. Sieltä on saatavissa myös mm. Messuvieraan esteettömyysopas.

Pääsy pisteelle on esteetön. Palveluluukkujen korkeudet ovat 118 ja 124 cm.

### **Info**

Infopisteellä jaetaan alueen karttoja sekä neuvotaan ja opastetaan messuvieraita. Infopiste on esteetön.

Infopiste sijaitsee näyttelyhallinsisäänkäynninvieressä. Toinen infopiste sijaitsee rannassa.

### **Messutoimisto**

Messutoimisto sijaitsee pääsisäänkäynnin läheisyydessä. Messutoimiston oven vapaa kulkuaukko on 84 cm ja kynnyksen korkeus on 4 cm. Ovelle on 2 porrasta, portaan yhteydessä on myös luiska, jonka kaltevuus on 10 %. Käsijohteen korkeus on 90 cm. Messutoimiston palvelutiskin korkeus on 104 cm.

### **Ensiapu**

Ensiapupisteelle on kaksi askelmaa (22 cm ja 21 cm).

### **Kulkureitit**

Messualue on laaja. Messuportilta alueen toiseen päähän rantaan on noin 1,5 km. Alueen kulkureiteillä on huomattavia korkeuseroja. Vendan puolivälissä kaltevuus on enimmillään 8,5 %. Rannan ja Lounatuulenpuiston välillä kaltevuus on enimmillään 12 %. Lounatuulenpuiston ja messukohteen 19 välissä on kulkuväylällä portaat, kiertoreitillä Lounatuuli-kadulle on jopa 15,5 %:n kaltevuus (tätä oikoreittiä ei ole merkitty karttaan). Vendaakin pitkin tuki pääsee takaisin.

Messuvieraita varten varattu golf-kärry. Rannan infoisteeltä voi varata kuljetuksen takaisin mäen päälle.

Pääkulkuväylät ovat asfaltoituja. Selkeästi erottuvien reunakivien korkeus on noin 12 cm, messukohteen sisäänkäyntien kohdalla reunakivi on madallettu noin 3 cm:iin.

Kulkureittien varrella on penkkejä ja muita istuimia levähtämistä varten.

## **Lastenhoito ja vauvanhoitopiste**

Lastenhoito Muksula ja vauvanhoitopiste ovat kohteiden 1 ja 2 viereisessä A-talossa. Toisessa asunnossa on hoitopiste ja toisessa Muksula. Sisäänkäynnin kynnyks on 8 cm korkea ja oven vapaa kulkuaukko on 82 cm.

## **Esteettömät wc-tilat (Inva WC)**

Yleisö-wc-tilaryhmiä on yhteensä viisi. Kaikkien yhteydessä on esteetön wc. Wc:t sijaitsevat kahviloiden ja ravintolan sekä Visit Naantali -pisteen läheisyydessä.

Wc:ille johtavien luiskien kaltevuudet vaihtelevat 5–12 %:n välillä, oven edessä on leveä tasanne. Luiskissa tai tasanteella ei ole suojareunusta. Kohteiden 29, 30 ja 32 välissä oleva esteetön wc on sijoitettu niin, että sinne ei pääse (korkea reunakivi välissä). **Tämä tullaan korjaamaan.**

Esteettömän wc-tilan mitat ovat 260 cm x 218 cm. Oven vapaa kulkuaukko on 95 cm, kynnyksen korkeus on 2 cm. Wc-istuin sijaitsee oikealla seinustalla ja sen korkeus on 48 cm. Tukikaiteet on kiinnitetty seinään ja ne on nostettavissa ylös. Hälytysnappia ei ole.

## **Vesipiste**

Yleiset vesipisteet sijoittuvat wc-pisteiden yhteyteen. Vesihanan korkeudet vaihtelevat 104–115 cm. Vesihanat ovat useimmiten heikosti saavutettavissa: esimerkiksi messutoimiston takana oleva vesihana on 15 cm korkean tason päällä, tason mitat 80 cm x 108 cm tai messuravintolan takana oleva vesipiste on kahden wc-kontin välisessä nurkassa.

## **Näyttelyhalli**

Hallin lattia on tasainen ja asfaltoitu. Sisäänkäynnillä ei ole kynnystä eikä askelmaa. Hallissa sijaitsevista näyttelytiloista on osa korotetun lattian päällä.

## **Ulkonäyttelyalueet**

Ulkonäyttelyalueet on ryhmitelty kulkureittien varrella sijaitseviin ryhmiin. Näyttelyalueille rakennetut paviljongit ovat pääosin valmisrakenteisia ja ne on sijoitettu reunakiven päällä, joten ne eivät ole esteettömiä. Myös messukohteiden autotalleissa on näyttelytiloja.

## **Leikkikenttä**

Muksulan lähellä sijaitsevan leikkikentän pinta on pehmeää turvasoraa, mutta reitti sinne on kovapintainen.

Lounatuulenpuistossa sijaitsevalla leikkikentällä myös kulkureitit ovat pehmeää soraa.

**Messuravintola**

Messuravintolan ja terassialueen lattiat ovat asfalttia ja niihin on esteetön kulku. Pöytien korkeus on sisällä 76 cm ja ulkona terassilla 72 cm. Tuolien korkeus on 43–45 ja ne ovat siirrettävissä.

Noutopöytien korkeus on 89 cm. Kassan sekä pizza- ja juomamyyntipisteen myyntitiskien korkeus on 102 cm.

**Kahvilat ja jäätelökioskit**

Messualueella on neljä kahvilaa. Kahviloiden myyntitiskit ovat 97 cm korkeita ja niiden lähellä on irtopöytiä ja -tuoleja.

Jäätelökioskeja on neljä, niiden palvelutiskien korkeudet vaihtelevat 103 –135 cm.

**Visit Naantali -palvelupiste**

Visit Naantali -piste sijaitsee teltassa, jonka kynnys on 8 cm.

**Venenäyttelyn laiturialue**

Koko laiturialueelle on rakennettu terassitaso, jonka korkeus on 15 cm, eikä sinne ole luiskaa. Terassitasolta laitureille johtavat luiskat ovat jyrkkiä, 12 % ja loppupäässä 31 %. Luiskan jälkeen on askelma 13 cm. **Terassitasolle on tulossa luiskat.**

## KÄYTETYT SYMBOLIT

Tässä esteettömyysoppaassa käytetään seuraavia symboleja ja kriteerejä. Ne kuvaavat messuvieraan pääsyä tutustumaan kohteiden sisääntulokerrokseen. Ne eivät kuvaa rakennusten yleistä esteettömyyttä.



### ESTEETÖN

Kulkureitillä ei ole yli 2 cm korkeita tasoeroja tai kynnyksiä, luiskien kaltevuus on enintään 8 % ja oven vapaa kulkuaukko on vähintään 85 cm (pientaloissa 80 cm).




### LÄHES ESTEETÖN / VÄHÄISIÄ ESTEITÄ

Kulkureitillä ei ole yli 4 cm korkeita tasoeroja tai kynnyksiä, luiskien kaltevuus on enintään 8 % ja oven vapaa kulkuaukko on vähintään 75 cm.



### KULKU AVUSTAJAN KANSSA

Kulkureitillä ei ole yli 10 cm korkeita tasoeroja tai kynnyksiä, luiskien kaltevuus on yli 8 % ja oven vapaa kulkuaukko on vähintään 75 cm.



### PORTAITA


Kulkureitillä on portaita tai yli 10 cm korkeita tasoeroja tai kynnyksiä, sisäänkäynnin askelmien lukumäärä on ilmoitettu numeroin.

## Lisäsymbolit



### VAIHTOEHTOINEN REITTI

Näyttelysisäänkäynti on esteellinen, vaihtoehtoinen reitti on kerrottu tekstissä.



### POISTUMINEN SISÄÄNTULON KAUTTA

Poistuminen kohteesta on toteutettu esteellisen reitin kautta, jolloin ainoa tapa poistua on palata sisääntuloreitille.

## Huomaa:

Kaikkien messukohteiden ovileveydet täyttävät asetetut kriteerit. Siksi ovileveysmittoja ei ole kirjattu erikseen.

Kynnyksen korkeus on mitattu kynnyksen korkeimmalta kohdalta sisäänkäyntitason tai -terassin pinnalle. Kynnys voi muodostua monesta pienestä pykälästä, mikä helpottaa sen yli kulkemista pyörällisen apuvälineen kanssa.

## MESSUKOhteiden esittely

### 1. Koti Onni



Kaksikerroksinen kohde on mäen päällä, reitin pituus on noin 80 m ja kaltevuus enimmillään 11 %.  
Kiinteän luiskan kaltevuus 7 %. Ovi aukeaa luiskan eteen.  
Oven kynnys 8,5 cm.  
Poistuminen terassin ja Koti Veken kautta.

### 2. Koti Veke




Kaksikerroksinen kohde on mäen päällä, reitin pituus on noin 80 m ja kaltevuus enimmillään 11 %.  
Sisäänkäynti Koti Onnin kautta.  
Kiinteän luiskan kaltevuus 7 %. Ovi aukeaa luiskan eteen.  
Oven kynnys 8,5 cm.

### 3. Honka Haiku



Kiinteän luiskan kaltevuus 7,5 %.  
Oven kynnys 4 cm. Ovi aukeaa luiskan eteen.

### 4. Kannustalo Auma



Sisääntuloväylän kaltevuus 13 %  
Kiinteän luiskan kaltevuus 7 %.  
Oven kynnys 9,5 cm. Ovi aukeaa luiskan eteen.

### 5. Jukkatalo Knaapi



Kiinteän luiskan kaltevuus 4 %.  
Oven kynnys 3,5 cm.


### 7. Hirsi-Kastelli Aisti



Sisääntuloväylän kaltevuus 8 %.  
Vaihtoehtoinen sisäänkäynti: luiskan kaltevuus 8,5 %.  
Oven kynnys 7,5 cm.



## 8. Betoniviidakko



Kohteessa kaksi askelmaa. **Luiska tulossa.**  
Oven kynnys 5 cm.

## 9. Auroran Ruusu



Sisääntuloväylän kaltevuus 22 %.  
Kiinteän luiskan kaltevuus 13 %.  
Oven kynnys 7,5 cm.

## 10. K-Rauta Villa Aalto




Kiinteän luiskan kaltevuus 10,5 %.  
Oven kynnys 6,5 cm. Ulostuloreitillä kynnys 7,5 cm.

## 11. Kastelli Kultaranta




Kiinteän luiskan kaltevuus 5 %.  
Oven kynnys 5,5 cm.  
Terassilla erillinen paviljonki.  
Terassitasolle tasoero 7,5 cm **luiska tulossa.**

## 12. Talo Pukkila





Kiinteän luiskan kaltevuus 5 %.  
Oven kynnys 5 cm.

## 13. Villa Pinta



Kaksikerroksinen kohde.  
Kiinteän luiskan kaltevuus 10,5 %.  
Oven kynnys 4 cm. Ovi aukeaa luiskan eteen.

## 14. Villa Myötätuuli





Kaksikerroksinen kohde.  
Kohteessa neljä askelmaa. **Luiska tulossa.**  
Oven kynnys 7 cm.

## 15. Wing




Kulkuväylän kaltevuus 18 %  
 Luiskien kaltevuudet 15 %, luiskan alapäässä 4 cm:n tasoero.  
 Oven kynnyks 3 cm. Ovi aukeaa luiskan eteen.

## 16. Villa Nåde




Kohteessa neljä askelmaa. **Luiska tulossa.**  
 Oven kynnyks 5 cm.  
 Erillinen saunarakennus. Saunaan kaksi askelmaa.

## 17. ja 18. Villa Lilla




Rakennukset on nostettu kerroksen verran ylös ympäröivästä maasta.

## 18b. Saunarivitalo




Kohteen saunoissa kaksi askelmaa, 35 cm ja 21 cm.  
 Oven kynnyks 3,5 cm.  
 Ahdas sisääntuloeteinen.

## 19. Torppa Rauhala




Kaksikerroksinen kohde, jossa sisäänkäynti ylemmästä kerroksesta.  
 Luiskan kaltevuus 13,5 %.  
 Oven kynnyks 3 cm.

## 20. Neljäs Tiira



Kaksikerroksinen kohde, jossa sisäänkäynti ylemmästä kerroksesta. Erittäin loiva luiska.  
 Oven kynnyks 5 cm.

## 21. Lounatuulen Tiira



Luiska 12 %  
 Oven kynnyks 5 cm.

## 22. Casa Los Pinos



Loiva luiska, pieniä 1–2 sentin pykäliä kulkuväylällä.  
Oven kynnys 3 cm.

## 23. Rauhalanrinne



Kaksikerroksinen kohde, jossa sisäänkäynti ylemmästä kerroksesta.  
Oven kynnys 5,5 cm.

## 24. Palokärki




Esteetön yksikerroksinen kohde.  
Kiinteän luiskan kaltevuus 2,5 %.  
Oven kynnys 2 cm.

## 25. Chalet Pihla



Kaksikerroksinen kohde, jossa sisäänkäynti ylemmästä kerroksesta.  
Sisääntuloväylän kaltevuus 20 %,  
Kiinteiden luiskien kaltevuudet 3,5 % ja 5 %.  
Oven kynnys 7 cm.

## 26. Villa Kiurunpesä



Kaksikerroksinen kohde, jossa sisäänkäynti ylemmästä kerroksesta.  
Oven vapaa kulkuaukko 79 cm. Kynnys 8,5 cm.

## 27. Talo Corten



Kaksikerroksinen kohde, jossa sisäänkäynti ylemmästä kerroksesta.  
Sisääntuloväylä muodostuu toisistaan erillään olevista betonikivistä, joiden välissä soraa.  
Luiskan kaltevuus 10,5 %, luiskan alapäässä jyrkkä luiskattu reuna.  
Oven kynnys 5 cm.

## 28. Naantalin Aurinkolinna




Esteetön yksikerroksinen kohde.  
Oven vapaa kulkuaukko 82 cm. Kynnys 2 cm.

## 29. Koti Neulanen / CLT Plant / Sarokas



Sisääntuloväylän kaltevuus 7,5 %.  
Kiinteän luiskan kaltevuus 17 %.  
Oven kynnys 6 cm.

## 30.–31. As Oy Lounakallio



Kaksikerroksiset kohteet.  
Sisääntuloväylän kaltevuus 9 % (kohde 30) ja 11 % (kohde 31).  
Kiinteän luiskan kaltevuus 9,5 %.  
Oven kynnys 7 cm.  
Erillinen saunarakennus. Saunaan yhdeksän askelmaa.

## 32.–33. Lounatuulen Metsä, Ateljee ja Löyly



Kaksikerroksiset kohteet.  
Kiinteiden luiskien kaltevuudet 8 % ja 7 %. Luiskan osana oleva 90 asteen mutka on ahdas (ei ole levennetty).  
Oven kynnys 5 cm.  
Erillinen saunarakennus. Saunaan johtaa sorapintainen reitti, joka alkaa reunakiven päältä. Saunaan seitsemän askelmaa.

## 34.–35. 1Koti IsoKoskelo



Kiinteiden sisääntuloluiskien kaltevuudet 6,5 %. Kuistin ovi aukeaa luiskan eteen.  
Oven kynnys 4 cm.