



ASUNTOMESSUT

OULU 18.7.-17.8.2025

Esteettömyysopas messuvieraille Asuntomessut Oulussa 18.7.-17.8.2025

Raportin laatinut Joel Hentunen / Riesa Consultative Oy

17.7.2025

Esteettömyys Asuntomessuilla Oulussa

Tämä esteettömyysopas on toteutettu Suomen Asuntomessujen tilauksesta.

Asuntomessualueella sijaitsee 25 messukohdetta. Kartoituksessa on tarkasteltu messukohteiden, alueen kulkureittien ja yleisötilojen esteettömyyttä messuvieraiden näkökulmassa. Messukohteita on tarkasteltu vain sisääntulokerroksen osalta. Alueella on paljon useampikerroksisia messukohteita, minkä lisäksi messualueella on ajoittain korkeuseroja.

Raportissa esitellään tilanne 13.7., minkä jälkeen muutoksia esteettömyyden parantamiseksi on saatettu tehdä.



Messualue

- Kohteet
- Ohjattu messureitti
- Messutoimisto
- Mediakeskus
- Infopiste
- Oulun kaupunki
- Näyttelyhalli
- Näyttelyalueet
- Ensiapu
- Lastenhoitopiste
- Kaleva-lava
- Taideteos
- WC
- Vesipiste
- Ravintolamaailma
- Kahvila
- Jäätelökioski
- Tupakointialue

Saapumisalue

- Linja-autot
- Esteetön pysäköinti
- Polkupyörät
- Mediaparkki

Lataa Asuntomessujen mobiilisovellus

Sovelluksesta löydät interaktiivisen kartan.



Kohteet

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|
| 1 Huvilainen | 11 Villa Suoja | 20 Hietasaaren Gård |
| 2 Villa Aava | 12 Villa Satakieli | 21 Oulun Merta Tyrsky |
| 3 Villa Prykä | 13 Finnlamelli Villa Musica | 22 Oulun Merta Maininki |
| 4 Hietasaaren Veisto | 14 Honka Kömmeli | 23 Salvos vapaa-ajan valmisrakennukset |
| 5 Hietasaaren Veisto | 15 Villa Pesäpuu | 24 Lapelland – valmiina elämyksiin |
| 6 Villa Aurinkotuuli | 16 Kontio Vehmas | 25 Olosauna |
| 7 Talo Hjemma | 17 Ainoakoti Villa Peak | |
| 8 Hietasaaren Lyhty | 18 Villa Aallos | |
| 9 Hietasaaren Lyhty | 19 Hietasaaren Gård | |
| 10 Hietasaaren Lyhty | | |

Messualueen esteettömyys

Pysäköinti ja saapuminen

Messualueen pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä on esteetön pysäköintialue. Esteettömät autopaikat on merkitty messualueen karttaan (invapysäköinti) ja niitä on kahdeksan (8) kappaletta. Esteettömät autopaikat sijaitsevat pääportin läheisyydessä ja ne merkitään kyltein. Reitti pysäköintialueelta pääportille on esteetön (ei tasoeroja, pituuskaltevuus alle 5 %).

Sisäänkäynti

Messuvierailijoita ohjataan ostamaan ensisijaisesti etukäteen sähköinen lippu Asuntomessujen verkkosivuilta, mutta pääportilla on myös kaksi lipunmyyntipistettä. Tiskin asiointiaukon korkeus on 103 cm.

Infopiste

Messujen Info-piste sijaitsee pääportin jälkeen pienen kävelymatkan päässä. Infopiste on merkitty messualueen karttaan (i-info). Info-pisteellä on henkilökuntaa, jotka opastavat messuvieraita katutasolla. Info-pisteellä on suuri messualueen kartta, jonka läheisyyteen pääsee esteettömästi.

Ensiapu, lastenhoito ja lepotila

Lastenhoito-/lepotilaan kuljetaan ensiavun luiskan kautta. Tilaan oli 13.7. käynnillä luiskaamaton 6 cm kynnyks.



Kuva 1 Luiska ensiapuun ja lastenhoito-/lepotilaan

Esteettömät wc-tilat

Messualueella on esteettömiä wc-tiloja kaikissa aluekarttaan merkityissä WC-ryppäissä. Esteettömien wc-tilojen oviaukon leveys on yli 85 cm ja oviaukon kynnyks on alle 2 cm korkea. Oven sisäpuolella ei ole vaakavedintä. Kaikissa esteettömissä wc-tiloissa on siirtymätila molemmin puolin wc-istuinta. Tukikaiteet on kiinnitetty wc-istuimeen. Wc-tiloissa ei ole hälytysjärjestelmiä.



Kuva 2 Luiska wc-tiloihin



Kuva 3 Esteettömän wc-tilan ovi



Kuva 4 Esteettömän wc-tilan istuin ja pesuallas

Näyttelyhalli

Näyttelyhalli sijaitsee pääportin läheisyydessä ja sen sijainti on merkitty messualueen karttaan omalla symbolillaan (Näyttelyhalli). Kulkureitti Näyttelyhallissa on asfaltoitu ja tasainen sekä riittävän leveä.

Ravintolamaailma

Ravintolamaailman pöydissä on avoin jalkarakenne, joka mahdollistaa pöydän ääreen pääsyn pyörätuolilla. Tuolit ovat kevyitä liikutella.

Kulkureitit

Messualue on pääsääntöisesti tasaista (kaltevuudet 2-5 Pientaloalueella osassa kohteissa on pihateillä jyrkkää pituuskaltevuutta. Kulkureittien pintamateriaali vaihtelee asfaltista soraan. Pääkulkureitin pinnat ovat tasaisia eivätkä upota. Henkilökunta auttaa ja ohjaa reitille pyydettäessä. Asfaltoiduilla osuuksilla jalankulkuväylät ovat helposti hahmotettavissa kulkuväylän rajautuessa hyvällä tummuuskontrastilla. Kohteiden piha-alueiden kulkureitit ovat vaihdellen asfalttia tai kiveyksiä. Reitien kokonaispituutta ei ole tiedossa.

Messuosastot

Kulkureittien varrelle sijoitettuihin messuosastoihin on vaihtelevia tasoeroja. Osaan on sijoitettu luiskat, joista useimmat ovat jyrkkiä.

Messukohteiden esteettömyys

1 Huvilainen

Sisäänkäynnille on kaksi porrasta ja kohdekäynnin aikaan (13.7.) kohteen portaissa ei ollut luiskaa. Pääoven kynnyksen korkeus on 5 cm, eikä kynnystä oltu luiskattu kohdekäynnin hetkellä.



Kuva 5 Huvilainen sisäänkäynnin edusta

2 Villa Aava

Kohde on esteellinen. Kohteessa on useita tasoeroja ensimmäisen kerroksen kierroksella.

3 Villa Prykä

Luiskan kaltevuus 8%. Pääovella kohdekäynnin hetkellä luiskaamaton 7 cm korkea kynnys. Luiska toimii sekä sisään- että uloskäyntiin.



Kuva 6 Villa Prykän luiska

4 Hietasaaren Veisto

Kohtelle ei ollut kohdekäynnin hetkellä (13.7.) vielä tehty luiskaa. Portaiden korkeusero 39 cm. Pääovella luiskaamaton 5 cm korkea kynnys.



Kuva 7 Hietasaaren Veiston pääoven portaat

5 Hietasaaren Veisto


Jyrkkä luiska pääsisäänkäynnin tasanteelle (16 %). Pääovella kohdekäynnin hetkellä luiskaamaton 7 cm korkea kynnyks. 1. kerroksen käyntireitti on ahdas. Luiska toimii sekä sisään- että uloskäyntiin.



Kuva 8 Hietasaaren Veiston luiska

6 Villa Aurinkotuuli


Sisäänkäynnille loiva luiska. Luiska toimii sekä sisään- että uloskäyntiin.




Kuva 9 Villa Aurinkotuulen luiska

7 Talo Hjemma

Kohteessa loivat luiskat ja luiskatut oviaukkojen kynnykset. Luiska toimii sekä sisään- että uloskäyntiin.




Kuva 10 Talo Hjemman pihan luiska



Kuva 11 Talo Hjemman terassin luiskat

8-10 Hietasaaren Lyhty -kohteet

Kaikki Hietasaaren Lyhdyt ovat pohjaltaan samanlaisia. Kohteet 8 ja 10 ovat esteellisiä. Kohde 9 sisäänkäynnille on loiva luiska. Kohteen kulkuväylien kynnykset ovat enintään 2 cm korkeat. Luiska toimii sekä sisään- että uloskäyntiin.



Kuva 12 Hietasaaren Lyhty luiska kohteeseen nro.9

11 Villa Suoja

Pihalta pääsisääkäynnille vievään luiskaan 6 cm korkea kynnys. Pääovella kohdekäynnin hetkellä luiskaamaton 7 cm korkea kynnys. Luiska toimii sekä sisään- että uloskäyntiin.



Kuva 13 Villa Suojan pääsisääkäynnin luiska

12 Villa Satakieli

Kohteeseen on loiva luiska. Kiertoreitti on hyvin merkitty ja kohteeseen oli jätetty riittävästi tilaa apuvälineen kanssa kulkemiseen. Luiska toimii sekä sisään- että uloskäyntiin.



Kuva 14 Villa Satakielen luiska

13 Finnlamelli Villa Musica

Kohteeseen on loiva luiska. Luiska toimii sekä sisään- että uloskäyntiin.



Kuva 15 Finnlamelli Villa Musican luiska

14 Honka Kömmeli

Kohteeseen on loiva luiska. Luiska toimii sekä sisään- että uloskäyntiin.



Kuva 16 Honka Kömmelin luiska

15 Villa Pesäpuu


Kohteeseen on loiva luiska. Luiska toimii sekä sisään- että uloskäyntiin.



Kuva 17 Villa Pesäpuun luiska

16 Kontio Vehmas

Kohteeseen on loiva luiska. Luiska toimii sekä sisään- että uloskäyntiin. Kohdekäynnin hetkellä luiskaa vielä rakennettiin ja siihen oli tulossa käsijohteet. Kohteen oviaukkojen kynnykset oli luiskattu.



Kuva 18 Kontio Vehmaan luiska

17 Ainoakoti Villa Peak

Kohteeseen on loiva luiska. Luiska toimii sekä sisään- että uloskäyntiin. Esteetön kulku kohteeseen pääsisäänkäynnin kautta, koska arkieteisen oviaukko on kapea.



Kuva 19 Ainoakoti Villa Peakin luiska

18 Villa Aallos

Kohteeseen on loiva luiska. Luiska toimii sekä sisään- että uloskäyntiin.



Kuva 20 Villa Aalloksen luiska

19-20 Hietasaaren Gård -kohteet

Kohde 19 on esteellinen. Kohde 20 on esteetön. Kohteissa on sama pohjaratkaisu. Kohteeseen 20 on loiva luiska. Luiska toimii sekä sisään- että uloskäyntiin.



Kuva 21 Hietasaaren Gårdin luiska

21 Oulun Merta Tyrsky

Luiskan alareuna oli kohdekäynnin (13.7.) hetkellä tasoittamaton. Luiskan alareunassa oli sivuttaiskaltevuudesta johtuva 4-10 cm korkea kynnyks. Luiska toimii sekä sisään- että uloskäyntiin.



Kuva 22 Oulun Merta Tyrskyn luiska

22 Oulun Merta Tyrsky

Oulun Merta Tyrsky on esteellinen. Kohteessa on sama pohjaratkaisu kuin kohteessa 21 Oulun Merta Tyrskyssä.

23 Salvos vapaa-ajan valmisrakennukset ja 24 Lapelland – valmiina elämyksiin

Kohteet sijaitsevat sorapohjaisella alueella ja kohteisiin on portaat.



Kuva 23 Kulku kohteisiin 23 ja 24

25 Olosauna

Kohteesta ei tietoa, koska kohteessa ei voitu käydä kohdekäynnin aikana.