

Direkte Schadenregulierung - Europcar LKW Preisliste

			Kategorie					
Bereich	Element	Schadenart	Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Special
Fahrzeugdach	Antenne	gebrochen	192,10	223,10	239,51	258,00	145,37	
		verformt	192,10	223,10	239,51	258,00	145,37	
	Dach	gebrochen	5651,69	6125,49	5746,72	3309,48	7019,89	8819,38
		Delle >15 cm	2768,16	2524,85	2090,72	2097,78	2704,40	3798,13
		Delle 5-15 cm	2100,01	2151,14	1785,78	1645,55	2141,18	3025,63
		verformt	5651,69	6125,49	5746,72	3309,48	7019,89	8819,38
		gestriffen 2-5 cm	1086,38	1003,08	724,04	594,31	869,62	1568,18
		gestriffen 5-15 cm	1381,58	1432,71	1067,35	927,12	1422,75	2307,20
		Kratzer >15 cm	1890,08	1646,77	1212,64	1219,70	1826,32	2920,05
		Kratzer 2-5 cm	1086,38	1003,08	724,04	594,31	869,62	1568,18
		Kratzer 5-15 cm	1381,58	1432,71	1067,35	927,12	1422,75	2307,20
Fahrzeugfront	Motorhaube	gebrochen	1440,49	1797,80	1745,77	1095,08	1956,03	
		Delle >15 cm	1440,49	1797,80	1745,77	1095,08	1646,05	
		Delle 5-15 cm	1417,12	1589,60	1581,73	1095,08	1372,07	
		verformt	1440,49	1797,80	1745,77	1095,08	1956,03	
		Kratzer >15 cm	749,54	955,24	973,14	731,91	767,97	
		Kratzer 2-5 cm	563,95	644,02	620,14	437,75	336,08	
		Kratzer 5-15 cm	698,69	871,17	863,30	585,62	653,64	
	Markenemblem vorn	gebrochen	199,17	95,15	62,90	77,78	47,03	
		fehlt	199,17	95,15	62,90	77,78	47,03	
	Stossfaenger vorn	Delle >15 cm	1386,87	954,03	777,38	1214,97	1053,65	1307,15
		Delle 5-15 cm	1227,22	954,03	777,38	1214,97	1053,65	1307,15
		verformt	1515,80	954,03	777,38	1214,97	1053,65	1307,15
		gestriffen 2-5 cm	366,55	642,96	653,77	419,79	414,88	414,58
		gestriffen 5-15 cm	508,79	833,04	835,77	586,03	722,03	757,05
		Kratzer >15 cm	508,79	882,79	870,85	785,71	726,21	757,05
		Kratzer 2-5 cm	366,55	642,96	653,77	419,79	414,88	414,58
	Kratzer 5-15 cm	508,79	833,04	835,77	586,03	722,03	757,05	
	Stossfaenger vorn mitte	Delle >15 cm	1386,87	954,03	777,38	1214,97	1053,65	1307,15
		Delle 5-15 cm	1227,22	954,03	777,38	1214,97	1053,65	1307,15
		verformt	1515,80	954,03	777,38	1214,97	1053,65	1307,15
		gestriffen 2-5 cm	366,55	642,96	653,77	419,79	414,88	414,58
		gestriffen 5-15 cm	508,79	833,04	835,77	586,03	722,03	757,05
		Kratzer >15 cm	508,79	882,79	870,85	785,71	726,21	757,05
		Kratzer 2-5 cm	366,55	642,96	653,77	419,79	414,88	414,58
	Kratzer 5-15 cm	508,79	833,04	835,77	586,03	722,03	757,05	
	Kennzeichen vorn	gebrochen						
		verformt						
		fehlt						
	Stossfaengerecke vorn links	Delle >15 cm	1386,87	954,03	777,38	1214,97	1053,65	1307,15
		Delle 5-15 cm	1227,22	954,03	777,38	1214,97	1053,65	1307,15
		verformt	1515,80	954,03	777,38	1214,97	1053,65	1307,15
		gestriffen 2-5 cm	366,55	642,96	653,77	419,79	414,88	414,58
		gestriffen 5-15 cm	508,79	833,04	835,77	586,03	722,03	757,05
Kratzer >15 cm		508,79	882,79	870,85	785,71	726,21	757,05	
Kratzer 2-5 cm		366,55	642,96	653,77	419,79	414,88	414,58	
Kratzer 5-15 cm	508,79	833,04	835,77	586,03	722,03	757,05		
Zierleiste Stossfaenger vorn	gebrochen	372,26	119,62	95,92	293,91	115,54	382,21	
	verformt	372,26	119,62	95,92	293,91	115,54	382,21	
	fehlt	372,26	119,62	95,92	293,91	115,54	382,21	

Direkte Schadenregulierung - Europcar LKW Preisliste

			Kategorie					
Bereich	Element	Schadenart	Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Special
Fahrzeugfront	Stossfaengerecke vorn rechts	Delle >15 cm	1386,87	954,03	777,38	1214,97	1053,65	1307,15
		Delle 5-15 cm	1227,22	954,03	777,38	1214,97	1053,65	1307,15
		verformt	1515,80	954,03	777,38	1214,97	1053,65	1307,15
		gestriffen 2-5 cm	366,55	642,96	653,77	419,79	414,88	414,58
		gestriffen 5-15 cm	508,79	833,04	835,77	586,03	722,03	757,05
		Kratzer >15 cm	508,79	882,79	870,85	785,71	726,21	757,05
		Kratzer 2-5 cm	366,55	642,96	653,77	419,79	414,88	414,58
		Kratzer 5-15 cm	508,79	833,04	835,77	586,03	722,03	757,05
	Spoilerlippe vorn (unterh.Stossf.)	gebrochen	92,22	230,81	218,86			
		verformt	92,22	230,81	218,86			
		fehlt	92,22	230,81	218,86			
	Frontgrill	gebrochen	598,00	319,64	283,51	298,11	579,04	834,98
		Delle >15 cm	598,00	319,64	283,51	298,11	579,04	834,98
		Delle 5-15 cm	598,00	319,64	283,51	298,11	579,04	834,98
		verformt	598,00	319,64	283,51	298,11	579,04	834,98
		gestriffen 2-5 cm	598,00	319,64	283,51	298,11	579,04	834,98
		gestriffen 5-15 cm	598,00	319,64	283,51	298,11	579,04	834,98
		fehlt	598,00	319,64	283,51	298,11	579,04	834,98
		Kratzer >15 cm	598,00	319,64	283,51	298,11	579,04	834,98
		Kratzer 2-5 cm	598,00	319,64	283,51	298,11	579,04	834,98
		Kratzer 5-15 cm	598,00	319,64	283,51	298,11	579,04	834,98
	Nebelscheinwerfer links	gebrochen	149,67	259,06	287,67			
		verformt	149,67	259,06	287,67			
		fehlt	149,67	259,06	287,67			
	Wischerarm vorn links	gebrochen	103,73	124,95	130,06	141,96	140,28	100,94
		verformt	103,73	124,95	130,06	141,96	140,28	100,94
		fehlt	103,73	124,95	130,06	141,96	140,28	100,94
	Wischerblatt vorn links	gebrochen	51,02	64,24	70,53	61,87	71,06	95,17
		verformt	51,02	64,24	70,53	61,87	71,06	95,17
		fehlt	51,02	64,24	70,53	61,87	71,06	95,17
	Nebelscheinwerfer rechts	gebrochen	149,67	259,06	287,67			
		verformt	149,67	259,06	287,67			
		fehlt	149,67	259,06	287,67			
	Wischerarm vorn rechts	gebrochen	106,70	128,12	130,06	141,96	140,28	100,94
		verformt	106,70	128,12	130,06	141,96	140,28	100,94
		fehlt	106,70	128,12	130,06	141,96	140,28	100,94
	Wischerblatt vorn rechts	gebrochen	51,51	64,24	70,53	62,88	71,06	95,17
		verformt	51,51	64,24	70,53	62,88	71,06	95,17
		fehlt	51,51	64,24	70,53	62,88	71,06	95,17
	Abschleppöse Abdeckung vorn	gebrochen	69,71	46,00	47,43	63,25	72,44	
		verformt	69,71	46,00	47,43	63,25	72,44	
		fehlt	69,71	46,00	47,43	63,25	72,44	
	Scheinwerfer links	gebrochen	556,05	597,34	519,92	463,13	598,11	620,43
		verformt	556,05	597,34	519,92	463,13	598,11	620,43
		fehlt	556,05	597,34	519,92	463,13	598,11	620,43
	Scheinwerfer rechts	gebrochen	556,05	597,34	519,92	463,13	598,11	620,43
		verformt	556,05	597,34	519,92	463,13	598,11	620,43
fehlt		556,05	597,34	519,92	463,13	598,11	620,43	
Unterbodenverkleidung	gebrochen	281,55	347,04	376,71	250,30	40,19		
	verformt	281,55	347,04	376,71	250,30	40,19		
	fehlt	281,55	347,04	376,71	250,30	40,19		
Windschutzscheibe	gebrochen	1084,41	1180,29	1204,58	949,34	1604,28	1926,19	

Direkte Schadenregulierung - Europcar LKW Preisliste

			Kategorie					
Bereich	Element	Schadenart	Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Special
Fahrzeugheck	Heckschloss / Heckoeffner	gebrochen	391,93	318,97	300,82			
		verformt	391,93	318,97	300,82			
		fehlt	391,93	318,97	300,82			
	Heckklappe	gebrochen	2362,42	4040,39				
		Delle >15 cm	1833,58	2586,57				
		Delle 5-15 cm	1442,93	2426,92				
		verformt	2362,42	4040,39				
		gestriffen 2-5 cm	531,83	1380,75				
		gestriffen 5-15 cm	724,50	1708,49				
		Kratzer >15 cm	955,50	1708,49				
		Kratzer 2-5 cm	531,83	1380,75				
		Kratzer 5-15 cm	724,50	1708,49				
		Tuergriff Hecktuer/Heckklappe	gebrochen	170,79	149,48	109,04		
	verformt		170,79	149,48	109,04			
	fehlt		170,79	149,48	109,04			
	Markenemblem hinten	gebrochen	199,17	95,15	62,90	77,78	47,03	
		verformt	199,17	95,15	62,90	77,78	47,03	
		fehlt	199,17	95,15	62,90	77,78	47,03	
	Stossfaenger hinten	gebrochen	768,81	997,05	971,52	782,76		
		Delle >15 cm	768,81	997,05	971,52	782,76		
		Delle 5-15 cm	768,81	997,05	971,52	782,76		
		verformt	768,81	997,05	971,52	782,76		
		gestriffen 2-5 cm	336,99	574,38	556,80	342,48		
		gestriffen 5-15 cm	377,22	868,36	867,74	378,53		
		fehlt	768,81	997,05	971,52	782,76		
		Kratzer >15 cm	377,22	868,36	867,74	378,53		
		Kratzer 2-5 cm	336,99	574,38	556,80	342,48		
		Kratzer 5-15 cm	377,22	868,36	867,74	378,53		
	Stossfaenger hinten mitte	gebrochen	768,81	997,05	971,52	782,76		
		Delle >15 cm	768,81	997,05	971,52	782,76		
		Delle 5-15 cm	768,81	997,05	971,52	782,76		
		verformt	768,81	997,05	971,52	782,76		
		gestriffen 2-5 cm	336,99	574,38	556,80	342,48		
		gestriffen 5-15 cm	377,22	868,36	867,74	378,53		
		Kratzer >15 cm	768,81	997,05	971,52	782,76		
		Kratzer 2-5 cm	377,22	868,36	867,74	378,53		
		Kratzer 5-15 cm	377,22	868,36	867,74	378,53		
		Zierleiste Stossfaenger hinten	gebrochen	336,99	574,38	556,80	342,48	
	verformt			581,34	531,34			
	fehlt			581,34	531,34			
	Stossfaengerecke hinten rechts	gebrochen	768,81	997,05	971,52	782,76		
		Delle >15 cm	768,81	997,05	971,52	782,76		
		Delle 5-15 cm	768,81	997,05	971,52	782,76		
		verformt	768,81	997,05	971,52	782,76		
		gestriffen 2-5 cm	336,99	574,38	556,80	342,48		
		gestriffen 5-15 cm	377,22	868,36	867,74	378,53		
		Kratzer >15 cm	768,81	997,05	971,52	782,76		
Kratzer 2-5 cm		377,22	868,36	867,74	378,53			
Kratzer 5-15 cm		377,22	868,36	867,74	378,53			
Hecktuerscheibe hinten links		gebrochen	336,99	574,38	556,80	342,48		
	verformt	418,78		388,98				

Direkte Schadenregulierung - Europcar LKW Preisliste

			Kategorie					
Bereich	Element	Schadenart	Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Special
Fahrzeugheck	Nebelschlussleuchte links	gebrochen		152,58				
		verformt		152,58				
		fehlt		152,58				
	Rueckleuchte links	gebrochen	205,36	209,54	234,14	292,62	167,46	204,98
		verformt	205,36	209,54	234,14	292,62	167,46	204,98
		fehlt	205,36	209,54	234,14	292,62	167,46	204,98
	Kennzeichen Hinten	gebrochen	58,75	36,22	34,13	34,33	41,28	50,29
		verformt	58,75	36,22	34,13	34,33	41,28	50,29
		fehlt	58,75	36,22	34,13	34,33	41,28	50,29
	Kennzeichenbeleuchtung hinten	gebrochen	105,80	84,98	111,39	154,56	114,63	
		verformt	105,80	84,98	111,39	154,56	114,63	
		fehlt	105,80	84,98	111,39	154,56	114,63	
	Hecktuerscheibe hinten rechts	gebrochen	438,67		388,98			
		verformt	438,67		388,98			
	Nebelschlussleuchte rechts	gebrochen			152,58			
		verformt			152,58			
		fehlt			152,58			
	Rueckleuchte rechts	gebrochen	205,36	209,54	234,14	292,62	167,46	204,98
		verformt	205,36	209,54	234,14	292,62	167,46	204,98
		fehlt	205,36	209,54	234,14	292,62	167,46	204,98
	Heckscheibe	gebrochen	641,25		447,49	621,08		
		verformt	641,25		447,49	621,08		
	Abschleppöse Abdeckung hinten	gebrochen	56,33	69,51				
		verformt	56,33	69,51				
	Hecktürverriegelung rechts	gebrochen	121,58	223,39	91,26			
		verformt	121,58	223,39	91,26			
		fehlt	121,58	223,39	91,26			
3.Bremsleuchte	gebrochen	88,68	161,77	200,65				
	verformt	88,68	161,77	200,65				
	fehlt	88,68	161,77	200,65				
Stossfaengerecke hinten links	gebrochen	768,81	997,05	971,52	782,76			
	Delle >15 cm	768,81	997,05	971,52	782,76			
	Delle 5-15 cm	768,81	997,05	971,52	782,76			
	verformt	768,81	997,05	971,52	782,76			
	gestriffen 2-5 cm	336,99	574,38	556,80	342,48			
	gestriffen 5-15 cm	377,22	868,36	867,74	378,53			
	Kratzer >15 cm	768,81	997,05	971,52	782,76			
	Kratzer 2-5 cm	377,22	868,36	867,74	378,53			
	Kratzer 5-15 cm	377,22	868,36	867,74	378,53			
Innenraum	Teppich Kofferraum	verschmutzt/Fleck	452,60	708,51				
	Dachhimmel innen	Brandloch	3621,98	1475,55	1211,73	687,25	1091,08	1877,70
		Schnitt / Riss	3621,98	1475,55	1211,73	687,25	1091,08	1877,70
		verschmutzt/Fleck	3621,98	1475,55	1211,73	687,25	1067,84	1807,98
	Armaturentafel komplett	gebrochen	1777,77	1344,42	1386,20	1564,73	1333,19	725,61
	Teppich vorn	Brandloch	1216,00	841,39	808,32	1231,39	1172,34	1051,17
		Schnitt / Riss	1216,00	841,39	808,32	1231,39	1172,34	1051,17
		verschmutzt/Fleck	1216,00	841,39	785,08	1208,15	1149,10	1004,69
	Teppich hinten	Brandloch	372,17	941,08	1108,63		459,65	
		Schnitt / Riss	372,17	941,08	1108,63		459,65	
		verschmutzt/Fleck	372,17	941,08	1108,63		459,65	
	Teppich vorn+hinten	Brandloch	1255,41	1233,64	1049,25	1231,39	1285,94	1051,17
Schnitt / Riss		1255,41	1233,64	1049,25	1231,39	1285,94	1051,17	
verschmutzt/Fleck		1255,41	1210,40	1026,01	1208,15	1239,46	1004,69	

Direkte Schadenregulierung - Europcar LKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie					
			Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Special
Innenraum	Fensterheber vorn links	gebrochen	111,19	155,09	179,34	148,06	414,37	774,09
		fehlt	111,19	155,09	179,34	148,06	414,37	774,09
	Fahrersitz Rueckenlehne	Brandloch	251,58	449,53	497,85	647,40		
		Schnitt / Riss	251,58	449,53	497,85	647,40		
		fehlt	251,58	449,53	497,85	647,40		
		verschmutzt/Fleck	251,58	449,53	497,85	647,40		
	Fahrersitz Sitzflaeche	Brandloch	455,72	385,42	319,38	353,32		
		Schnitt / Riss	455,72	385,42	319,38	353,32		
		fehlt	455,72	385,42	319,38	353,32		
		verschmutzt/Fleck	455,72	385,42	319,38	353,32		
	Sicherheitsgurt vorn links (Fahrer)	gebrochen	494,65	345,81	342,88	340,24	220,88	717,66
		fehlt	494,65	345,81	342,88	340,24	220,88	717,66
	Beifahrersitz Rueckenlehne	Brandloch	815,73	476,25	507,44	642,04		
		Schnitt / Riss	815,73	476,25	507,44	642,04		
		fehlt	815,73	476,25	507,44	642,04		
		verschmutzt/Fleck	815,73	476,25	507,44	642,04		
	Beifahrersitzflaeche	Brandloch	545,71	461,49	445,86	356,21		
		Schnitt / Riss	545,71	461,49	445,86	356,21		
		fehlt	545,71	461,49	445,86	356,21		
		verschmutzt/Fleck	545,71	461,49	445,86	356,21		
	Fensterheber vorn rechts	gebrochen	92,94	69,96	77,00	68,03	363,08	712,89
		fehlt	92,94	69,96	77,00	68,03	363,08	712,89
	Sicherheitsgurt vorn rechts (Beif.)	gebrochen	492,07	349,56	338,68	340,97	138,15	519,27
		fehlt	492,07	349,56	338,68	340,97	138,15	519,27
	Schaltknauf	gebrochen	63,52	104,40	109,02	187,52	112,52	
		fehlt	63,52	104,40	109,02	187,52	112,52	
	Handschuhfach Klappe	gebrochen	646,98	394,59	411,86	207,90	608,17	
		fehlt	646,98	394,59	411,86	207,90	608,17	
	Himmel Dachinnenverkleidung	Brandloch	3621,98	1475,55	1211,73	687,25	1091,08	1877,70
		Schnitt / Riss	3621,98	1475,55	1211,73	687,25	1091,08	1877,70
		verschmutzt/Fleck	3621,98	1475,55	1211,73	687,25	1067,84	1807,98
	Innenbeleuchtung	gebrochen	89,30	344,42	466,41	359,66	148,03	
		fehlt	89,30	344,42	466,41	359,66	148,03	
	Innenraumreinigung	verschmutzt/Fleck	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Airbag Abdeckung links	gebrochen		432,52	571,90			
		fehlt		432,52	571,90			
	Tuergriff vorn links innen	gebrochen	98,84	109,53	113,47	90,57	60,59	58,71
		fehlt	98,84	109,53	113,47	90,57	60,59	58,71
	Tuergriff hinten links innen	gebrochen	114,52		70,15			
		fehlt	114,52		70,15			
	Lichtschalter	gebrochen	147,37	226,32	279,19	206,83		
		fehlt	147,37	226,32	279,19	206,83		
Radio	gebrochen	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
	fehlt	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
Innen-Rueckblickspiegel	gebrochen	126,58	282,20	102,64	90,16			
	fehlt	126,58	282,20	102,64	90,16			
Airbag Abdeckung rechts	gebrochen		480,25	642,26				
	fehlt		480,25	642,26				
Tuergriff vorn rechts innen	gebrochen	98,68	118,65	128,22	90,25	60,71	58,98	
	fehlt	98,68	118,65	128,22	90,25	60,71	58,98	
Tuergriff hinten rechts innen	gebrochen	153,60	86,84	76,78				
	fehlt	153,60	86,84	76,78				

Direkte Schadenregulierung - Europcar LKW Preisliste

			Kategorie					
Bereich	Element	Schadenart	Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Special
Innenraum	Lenkrad	gebrochen	274,67	631,97	618,74	228,38	609,04	177,44
		fehlt	274,67	631,97	618,74	228,38	609,04	177,44
	Bordwerkzeug	gebrochen	4,23	86,49	81,27		81,27	
		fehlt	4,23	86,49	81,27		81,27	
Linke Seite	Radhausverkleidung vorne links	gebrochen	216,31	183,40	153,92	149,94	280,20	376,29
		Delle >15 cm	216,31	183,40	153,92	149,94	280,20	376,29
		Delle 5-15 cm	216,31	183,40	153,92	149,94	280,20	376,29
		verformt	216,31	183,40	153,92	149,94	280,20	376,29
		gestriffen 2-5 cm	216,31	183,40	153,92	149,94	280,20	376,29
		gestriffen 5-15 cm	216,31	183,40	153,92	149,94	280,20	376,29
		fehlt	216,31	183,40	153,92	149,94	280,20	376,29
		Kratzer >15 cm	216,31	183,40	153,92	149,94	280,20	376,29
		Kratzer 2-5 cm	216,31	183,40	153,92	149,94	280,20	376,29
		Kratzer 5-15 cm	216,31	183,40	153,92	149,94	280,20	376,29
	Tuer Vorn links	gebrochen	2992,29	3478,45	3611,30	2989,49	4112,18	4545,05
		Delle >15 cm	2509,54	2782,83	2885,06	2270,87	2802,83	2533,81
		Delle 5-15 cm	1819,57	2069,10	2091,77	1655,78	2046,69	2096,06
		verformt	2992,29	3478,45	3611,30	2989,49	4112,18	4545,05
		gestriffen 2-5 cm	558,37	670,40	618,10	480,82	591,20	991,38
		gestriffen 5-15 cm	1101,14	1350,67	1373,34	937,35	1328,26	1377,63
		Kratzer >15 cm	1631,46	1904,75	2006,98	1392,79	1924,75	1655,73
		Kratzer 2-5 cm	558,37	670,40	618,10	480,82	591,20	991,38
	Tuergriff vorn links	gebrochen	125,46	139,61	137,40	68,02	185,55	
		verformt	125,46	139,61	137,40	68,02	185,55	
		fehlt	125,46	139,61	137,40	68,02	185,55	
	Tuerschloss vorn links	gebrochen	316,20	298,74	259,98	325,52	370,86	520,64
		verformt	316,20	298,74	259,98	325,52	370,86	520,64
		fehlt	316,20	298,74	259,98	325,52	370,86	520,64
	Zierleiste Tuer vorn links	gebrochen	128,48	124,81	124,16	134,73	119,18	
		verformt	128,48	124,81	124,16	134,73	119,18	
		fehlt	128,48	124,81	124,16	134,73	119,18	
	Blinker vorn links	gebrochen	40,96	34,40	32,28	58,82	26,92	37,64
		verformt	40,96	34,40	32,28	58,82	26,92	37,64
		fehlt	40,96	34,40	32,28	58,82	26,92	37,64
	Innenkotfluegel Vorn links	gebrochen		103,29	97,27		141,64	216,45
		verformt		103,29	97,27		141,64	216,45
		fehlt		103,29	97,27		141,64	216,45
	Tuerscheibe vorn links	gebrochen	295,60	284,72	299,11	217,08	334,91	414,96
		verformt	295,60	284,72	299,11	217,08	334,91	414,96
	Kotfluegel Vorn links	Delle >15 cm	2236,34	2385,41	2541,46	1871,19	2384,60	2029,11
		Delle 5-15 cm	1607,92	1746,36	1826,53	1419,42	1777,79	1789,64
		verformt	2017,09	1988,92	2125,38	1282,44	1275,36	1365,76
		gestriffen 2-5 cm	406,35	454,56	449,24	357,03	445,71	865,20
		gestriffen 5-15 cm	889,49	1027,93	1108,10	700,99	1059,36	1071,21
		Kratzer >15 cm	1358,26	1507,33	1663,38	993,11	1506,52	1151,03
		Kratzer 2-5 cm	406,35	454,56	449,24	357,03	445,71	865,20
		Kratzer 5-15 cm	889,49	1027,93	1108,10	700,99	1059,36	1071,21

Direkte Schadenregulierung - Europcar LKW Preisliste

			Kategorie					
Bereich	Element	Schadenart	Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Special
Linke Seite	B-Saeule links	gebrochen	2518,88	3383,84	2360,57	3404,35	3282,58	
		Delle >15 cm	1474,91	1408,64	1340,64	1288,10	1321,13	
		Delle 5-15 cm	1230,83	1232,78	1169,48	1127,19	1107,41	
		verformt	2518,88	3383,84	2360,57	3404,35	3282,58	
		gestriffen 2-5 cm	394,17	447,37	401,61	318,06	152,56	
		gestriffen 5-15 cm	512,40	514,35	451,05	408,76	388,98	
		Kratzer >15 cm	596,83	530,56	462,56	410,02	443,05	
		Kratzer 2-5 cm	394,17	447,37	401,61	318,06	152,56	
		Kratzer 5-15 cm	512,40	514,35	451,05	408,76	388,98	
	A-Saeule links	gebrochen	3917,89	4981,70	4768,18	4870,87	6555,03	6841,39
		Delle >15 cm	1460,37	1529,62	1363,93	1436,86	1671,18	1671,18
		Delle 5-15 cm	1210,16	1340,28	1183,40	1187,08	1475,48	1475,48
		verformt	3917,89	4981,70	4768,18	4870,87	6555,03	6841,39
		gestriffen 2-5 cm	387,37	541,44	414,95	486,68	612,85	612,85
		gestriffen 5-15 cm	491,73	621,85	464,97	468,65	757,05	757,05
		Kratzer >15 cm	582,29	651,54	485,85	558,78	793,10	793,10
		Kratzer 2-5 cm	387,37	541,44	414,95	486,68	612,85	612,85
		Kratzer 5-15 cm	491,73	621,85	464,97	468,65	757,05	757,05
	Seitenwand vorn links	gebrochen		5874,46	6167,53			
		Delle >15 cm		3354,65	3483,41			
		Delle 5-15 cm		2597,39	2603,36			
		verformt		5874,46	6167,53			
		gestriffen 2-5 cm		1035,61	942,71			
		gestriffen 5-15 cm		1878,96	1884,93			
		Kratzer >15 cm		2476,57	2605,33			
		Kratzer 2-5 cm		1035,61	942,71			
		Kratzer 5-15 cm		1878,96	1884,93			
	Tankverschluss links	gebrochen	75,37	49,68	56,26	81,74	90,43	72,73
		fehlt	75,37	49,68	56,26	81,74	90,43	72,73
	Tankklappe links	gebrochen	344,90	376,66	354,93	284,39		
		verformt	344,90	376,66	354,93	284,39		
		gestriffen 2-5 cm	344,90	376,66	354,93	284,39		
		gestriffen 5-15 cm	344,90	376,66	354,93	284,39		
		fehlt	344,90	376,66	354,93	284,39		
	Aussenspiegelverkleidung links	gebrochen	78,43	116,60	86,06	67,33	128,75	121,44
		Delle >15 cm	78,43	116,60	86,06	67,33	128,75	121,44
		Delle 5-15 cm	78,43	116,60	86,06	67,33	128,75	121,44
		verformt	78,43	116,60	86,06	67,33	128,75	121,44
		gestriffen 2-5 cm	78,43	116,60	86,06	67,33	128,75	121,44
		gestriffen 5-15 cm	78,43	116,60	86,06	67,33	128,75	121,44
		fehlt	78,43	116,60	86,06	67,33	128,75	121,44
		Kratzer >15 cm	78,43	116,60	86,06	67,33	128,75	121,44
Kratzer 2-5 cm		78,43	116,60	86,06	67,33	128,75	121,44	
Kratzer 5-15 cm		78,43	116,60	86,06	67,33	128,75	121,44	
Aussenspiegel links	gebrochen	309,05	459,95	401,99	400,57	690,81	677,85	
	verformt	309,05	459,95	401,99	400,57	690,81	677,85	
Spiegelglas Aussenspiegel links	gebrochen	79,40	99,31	94,01	99,01	107,71	264,20	
	verformt	79,40	99,31	94,01	99,01	107,71	264,20	
	fehlt	79,40	99,31	94,01	99,01	107,71	264,20	

Direkte Schadenregulierung - Europcar LKW Preisliste

			Kategorie					
Bereich	Element	Schadenart	Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Special
Linke Seite	A-Saeule Verkleidung links	Delle >15 cm	48,37	42,25			390,71	390,00
		Delle 5-15 cm	48,37	42,25			390,71	390,00
		gestriffen 2-5 cm	48,37	42,25			390,71	390,00
		gestriffen 5-15 cm	48,37	42,25			390,71	390,00
		Kratzer >15 cm	48,37	42,25			390,71	390,00
		Kratzer 2-5 cm	48,37	42,25			390,71	390,00
		Kratzer 5-15 cm	48,37	42,25			390,71	390,00
	Spiegelblinker links	gebrochen	205,36	209,54	234,14	292,62	167,46	204,98
		verformt	205,36	209,54	234,14	292,62	167,46	204,98
		fehlt	205,36	209,54	234,14	292,62	167,46	204,98
	C-Saeule links	gebrochen	1071,39	4756,92	2650,66	2971,62	3243,66	
		Delle >15 cm	1071,39	1304,85	1304,51	1851,43	1310,68	
		Delle 5-15 cm	952,76	1145,20	1091,07	1493,51	1096,96	
		verformt	1071,39	4756,92	2650,66	2971,62	3243,66	
		gestriffen 2-5 cm	234,33	426,77	325,30	630,88	144,20	
		gestriffen 5-15 cm	234,33	426,77	372,64	775,08	378,53	
		Kratzer >15 cm	234,33	426,77	426,43	973,35	432,60	
		Kratzer 2-5 cm	234,33	426,77	325,30	630,88	144,20	
		Kratzer 5-15 cm	234,33	426,77	372,64	775,08	378,53	
	Seitenwand hinten links	gebrochen	5337,92	7583,10	9047,69			
		Delle >15 cm	3026,15	3523,17	4226,37			
		Delle 5-15 cm	1869,69	2734,21	3262,66			
		verformt	5337,92	7583,10	9047,69			
		gestriffen 2-5 cm	702,22	1123,50	1381,10			
		gestriffen 5-15 cm	1151,26	2015,78	2544,23			
		Kratzer >15 cm	2148,07	2645,09	3348,29			
		Kratzer 2-5 cm	702,22	1123,50	1381,10			
	Tuerschweller links	gebrochen	3131,44	3989,50				
		verformt	3131,44	3989,50				
	Schiebetuer links	gebrochen	3208,96	4193,85	4641,01			
		Delle >15 cm	2632,39	3315,85	3628,37			
		Delle 5-15 cm	1902,23	2533,94	2716,50			
		verformt	3208,96	4193,85	4641,01			
		gestriffen 2-5 cm	596,80	973,27	991,43			
		gestriffen 5-15 cm	1183,80	1815,51	1998,07			
		Kratzer >15 cm	1754,31	2437,77	2750,29			
		Kratzer 2-5 cm	596,80	973,27	991,43			
	Schiebetuerscheibe links	gebrochen	311,65	317,20				
		verformt	311,65	317,20				
	Kunststoff Heckverkleidung L	gebrochen	1566,27	4331,33	3496,36		3490,92	
		verformt	1566,27	4331,33	3496,36		3490,92	
		gestriffen 2-5 cm	352,63	356,92	219,61		144,20	
		gestriffen 5-15 cm	671,54	834,43	743,64		584,53	
		fehlt	1566,27	4331,33	3496,36		3490,92	



Direkte Schadenregulierung - Europcar LKW Preisliste

			Kategorie						
Bereich	Element	Schadenart	Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Special	
Linke Seite	Radhausverkleidung hinten links	gebrochen	155,59	1009,72	880,65				
		Delle >15 cm	155,59	963,24	834,17				
		Delle 5-15 cm	155,59	963,24	834,17				
		verformt	155,59	1009,72	880,65				
		gestriffen 2-5 cm	155,59	963,24	834,17				
		gestriffen 5-15 cm	155,59	963,24	834,17				
		fehlt	155,59	1009,72	880,65				
		Kratzer >15 cm	155,59	963,24	834,17				
		Kratzer 2-5 cm	155,59	963,24	834,17				
		Kratzer 5-15 cm	155,59	963,24	834,17				
	Tuergriff hinten links	gebrochen	94,74		144,48				
		verformt	94,74		144,48				
		fehlt	94,74		144,48				
	Tuerscheibe hinten links	gebrochen	418,78		388,98				
		verformt	418,78		388,98				
	Innenkotfluegel Hinten links	gebrochen	79,42	192,54	205,79	158,32	136,95		
		verformt	79,42	192,54	205,79	158,32	136,95		
		fehlt	79,42	192,54	205,79	158,32	136,95		
	Kotfluegel Hinten links	gebrochen	5337,92	7583,10	9047,69				
		Delle >15 cm	3026,15	3523,17	4226,37				
		Delle 5-15 cm	1869,69	2734,21	3262,66				
		verformt	5337,92	7583,10	9047,69				
		gestriffen 2-5 cm	702,22	1123,50	1381,10				
		gestriffen 5-15 cm	1151,26	2015,78	2544,23				
		fehlt	5337,92	7583,10	9047,69				
		Kratzer >15 cm	2148,07	2645,09	3348,29				
		Kratzer 2-5 cm	702,22	1123,50	1381,10				
	Kratzer 5-15 cm	1151,26	2015,78	2544,23					
	Seitenblinker/Seitenreflektor links	gebrochen	48,78	86,28	101,16	97,10	100,38	83,09	
		verformt	48,78	86,28	101,16	97,10	100,38	83,09	
		fehlt	48,78	86,28	101,16	97,10	100,38	83,09	
	Räder/Bereifung	Notrad	gebrochen	153,71	151,26	150,77	145,00	145,00	
			Schnitt / Riss	153,71	151,26	150,77	145,00	145,00	
fehlt			153,71	151,26	150,77	145,00	145,00		
Loch			153,71	151,26	150,77	145,00	145,00		
Alu Radnabe vorn links		gebrochen	33,15	43,67	43,38	32,45	109,28	63,55	
		verformt	33,15	43,67	43,38	32,45	109,28	63,55	
		fehlt	33,15	43,67	43,38	32,45	109,28	63,55	
Alufelge Vorn links		gebrochen	211,73	253,99	288,99	181,34	392,61	938,18	
		verformt	211,73	253,99	288,99	181,34	392,61	938,18	
		gestriffen 2-5 cm	214,40	222,32	239,78	98,74	187,74	270,38	
		gestriffen 5-15 cm	259,40	258,92	268,72	152,56	208,45	270,38	
		gestriffen >15cm							
fehlt		211,73	253,99	288,99	181,34	392,61	938,18		
Reifen Vorn links		gebrochen	153,59	151,61	151,10	145,14	145,00		
		Schnitt / Riss	153,59	151,61	151,10	145,14	145,00		
		Loch	153,59	151,61	151,10	145,14	145,00		
Stahlfelge vorn links		gebrochen	211,73	253,99	288,99	181,34	392,61	938,18	
		verformt	211,73	253,99	288,99	181,34	392,61	938,18	
		gestriffen 2-5 cm	214,40	222,32	239,78	98,74	187,74	270,38	
		gestriffen 5-15 cm	259,40	258,92	268,72	152,56	208,45	270,38	
		fehlt	211,73	253,99	288,99	181,34	392,61	938,18	

Direkte Schadenregulierung - Europcar LKW Preisliste

			Kategorie					
Bereich	Element	Schadenart	Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Special
<b>Räder/Bereifung</b>	Alu Radnabe vorn rechts	gebrochen	33,15	43,67	43,38	32,45	109,28	63,55
		verformt	33,15	43,67	43,38	32,45	109,28	63,55
		fehlt	33,15	43,67	43,38	32,45	109,28	63,55
	Alufelge Vorn rechts	gebrochen	211,73	253,99	288,99	181,34	392,61	938,18
		verformt	211,73	253,99	288,99	181,34	392,61	938,18
		gestriffen 2-5 cm	214,40	222,32	239,78	98,74	187,74	270,38
		gestriffen 5-15 cm	259,40	258,92	268,72	152,56	208,45	270,38
		gestriffen >15cm						
		fehlt	211,73	253,99	288,99	181,34	392,61	938,18
	Stahlfelge vorn rechts	gebrochen	211,73	253,99	288,99	181,34	392,61	938,18
		verformt	211,73	253,99	288,99	181,34	392,61	938,18
		gestriffen 2-5 cm	214,40	222,32	239,78	98,74	187,74	270,38
		gestriffen 5-15 cm	259,40	258,92	268,72	152,56	208,45	270,38
		fehlt	211,73	253,99	288,99	181,34	392,61	938,18
	Reifen Vorn rechts	gebrochen	153,59	151,61	151,10	145,14	145,00	
		Schnitt / Riss	153,59	151,61	151,10	145,14	145,00	
		Loch	153,59	151,61	151,10	145,14	145,00	
	Reifen Hinten links	gebrochen	153,59	151,61	151,10	145,14	145,00	
		Schnitt / Riss	153,59	151,61	151,10	145,14	145,00	
		Loch	153,59	151,61	151,10	145,14	145,00	
	Alufelge Hinten links	gebrochen	211,73	337,09	405,04	328,82	706,49	1668,81
		verformt	211,73	337,09	405,04	328,82	706,49	1668,81
		gestriffen 2-5 cm	214,40	233,28	256,54	195,96	236,46	360,50
		gestriffen 5-15 cm	259,40	277,19	296,65	249,79	277,87	360,50
		gestriffen >15cm						
	Stahlfelge hinten links	gebrochen	211,73	337,09	405,04	328,82	706,49	1668,81
		verformt	211,73	337,09	405,04	328,82	706,49	1668,81
		gestriffen 2-5 cm	214,40	233,28	256,54	195,96	236,46	360,50
		gestriffen 5-15 cm	259,40	277,19	296,65	249,79	277,87	360,50
		fehlt	211,73	337,09	405,04	328,82	706,49	1668,81
	Alufelge hinten rechts	gebrochen	211,73	330,68	405,04	328,82	706,49	1668,81
		verformt	211,73	330,68	405,04	328,82	706,49	1668,81
		gestriffen 2-5 cm	214,40	233,28	256,54	195,96	236,46	360,50
		gestriffen 5-15 cm	259,40	277,19	296,65	249,79	277,87	360,50
		gestriffen >15cm						
	fehlt	211,73	330,68	405,04	328,82	706,49	1668,81	
<b>Räder/Bereifung</b>		Reifen Hinten rechts	gebrochen	153,59	151,61	151,10	145,14	145,00
		Schnitt / Riss	153,59	151,61	151,10	145,14	145,00	
		Loch	153,59	151,61	151,10	145,14	145,00	
Stahlfelge hinten rechts		gebrochen	211,73	330,68	405,04	328,82	706,49	1668,81
	verformt	211,73	330,68	405,04	328,82	706,49	1668,81	
	gestriffen 2-5 cm	214,40	233,28	256,54	195,96	236,46	360,50	
	gestriffen 5-15 cm	259,40	277,19	296,65	249,79	277,87	360,50	
	fehlt	211,73	330,68	405,04	328,82	706,49	1668,81	
<b>Rechte Seite</b>	Radhausverkleidung vorne rechts	gebrochen	217,44	187,66	154,07	143,79	280,12	376,29
		Delle >15 cm	217,44	187,66	154,07	143,79	280,12	376,29
		Delle 5-15 cm	217,44	187,66	154,07	143,79	280,12	376,29
		verformt	217,44	187,66	154,07	143,79	280,12	376,29
		gestriffen 2-5 cm	217,44	187,66	154,07	143,79	280,12	376,29
		gestriffen 5-15 cm	217,44	187,66	154,07	143,79	280,12	376,29
		fehlt	217,44	187,66	154,07	143,79	280,12	376,29
		Kratzer >15 cm	217,44	187,66	154,07	143,79	280,12	376,29
		Kratzer 2-5 cm	217,44	187,66	154,07	143,79	280,12	376,29
		Kratzer 5-15 cm	217,44	187,66	154,07	143,79	280,12	376,29

Direkte Schadenregulierung - Europcar LKW Preisliste

			Kategorie					
Bereich	Element	Schadenart	Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Special
Rechte Seite	Tuer Vorn rechts	gebrochen	2992,29	3478,45	3611,30	2989,49	4112,18	4545,05
		Delle >15 cm	2509,54	2782,83	2885,06	2270,87	2802,83	2533,81
		Delle 5-15 cm	1819,57	2069,10	2091,77	1655,78	2046,69	2096,06
		verformt	2992,29	3478,45	3611,30	2989,49	4112,18	4545,05
		gestriffen 2-5 cm	558,37	670,40	618,10	480,82	591,20	991,38
		gestriffen 5-15 cm	1101,14	1350,67	1373,34	937,35	1328,26	1377,63
		Kratzer >15 cm	1631,46	1904,75	2006,98	1392,79	1924,75	1655,73
		Kratzer 2-5 cm	558,37	670,40	618,10	480,82	591,20	991,38
		Kratzer 5-15 cm	1101,14	1350,67	1373,34	937,35	1328,26	1377,63
	Tuergriff vorn rechts	gebrochen	118,50	138,01	137,41	68,02	185,59	
		verformt	118,50	138,01	137,41	68,02	185,59	
		fehlt	118,50	138,01	137,41	68,02	185,59	
	Zierleiste Tuer vorn rechts	gebrochen	127,72	125,85	122,67	125,55	119,18	
		verformt	127,72	125,85	122,67	125,55	119,18	
		fehlt	127,72	125,85	122,67	125,55	119,18	
	Blinker vorn rechts	gebrochen	40,96	34,40	32,28	58,82	26,92	37,64
		verformt	40,96	34,40	32,28	58,82	26,92	37,64
		fehlt	40,96	34,40	32,28	58,82	26,92	37,64
	Innenkotfluegel Vorn rechts	gebrochen		103,29	97,27		141,83	216,45
		verformt		103,29	97,27		141,83	216,45
		fehlt		103,29	97,27		141,83	216,45
	Tuerscheibe vorn rechts	gebrochen	295,36	282,90	299,22	221,25	334,91	414,96
		verformt	295,36	282,90	299,22	221,25	334,91	414,96
	Kotfluegel Vorn rechts	Delle >15 cm	2236,34	2385,41	2541,46	1871,19	2384,60	2029,11
		Delle 5-15 cm	1607,92	1746,36	1826,53	1419,42	1777,79	1789,64
		verformt	2017,09	1988,92	2125,38	1282,44	1275,36	1365,76
		gestriffen 2-5 cm	406,35	454,56	449,24	357,03	445,71	865,20
		gestriffen 5-15 cm	889,49	1027,93	1108,10	700,99	1059,36	1071,21
		Kratzer >15 cm	1358,26	1507,33	1663,38	993,11	1506,52	1151,03
		Kratzer 2-5 cm	406,35	454,56	449,24	357,03	445,71	865,20
		Kratzer 5-15 cm	889,49	1027,93	1108,10	700,99	1059,36	1071,21
	Kunststoff Heckverkleidung R	gebrochen	1534,34	4005,30	3496,36		4219,21	
		verformt	1534,34	4005,30	3496,36		4219,21	
		gestriffen 2-5 cm	362,78	356,92	219,61		144,20	
		gestriffen 5-15 cm	671,54	834,43	743,64		584,53	
		fehlt	1534,34	4005,30	3496,36		4219,21	
	Radhausverkleidung hinten rechts	gebrochen	155,56	1009,81	880,65			
		Delle >15 cm	155,56	963,33	834,17			
		Delle 5-15 cm	155,56	963,33	834,17			
		verformt	155,56	1009,81	880,65			
		gestriffen 2-5 cm	155,56	963,33	834,17			
		gestriffen 5-15 cm	155,56	963,33	834,17			
		fehlt	155,56	1009,81	880,65			
		Kratzer >15 cm	155,56	963,33	834,17			
		Kratzer 2-5 cm	155,56	963,33	834,17			
		Kratzer 5-15 cm	155,56	963,33	834,17			
	Tuergummi (Dichtung) hinten rechts	gebrochen	554,81	250,84	168,71			
		verformt	554,81	250,84	168,71			
		fehlt	554,81	250,84	168,71			
	Tuergriff hinten rechts	gebrochen	157,66	138,45	135,05			
		verformt	157,66	138,45	135,05			
		fehlt	157,66	138,45	135,05			

Direkte Schadenregulierung - Europcar LKW Preisliste

			Kategorie					
Bereich	Element	Schadenart	Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Special
Rechte Seite	Tuerscheibe hinten rechts	gebrochen	438,67		388,98			
		verformt	438,67		388,98			
	Innenkotfluegel Hinten rechts	gebrochen	79,42	192,54	205,79	158,32	136,95	
		verformt	79,42	192,54	205,79	158,32	136,95	
		fehlt	79,42	192,54	205,79	158,32	136,95	
	Kotfluegel Hinten rechts	gebrochen	5337,92	7583,10	9047,69			
		Delle >15 cm	3026,15	3523,17	4226,37			
		Delle 5-15 cm	1869,69	2734,21	3262,66			
		verformt	5337,92	7583,10	9047,69			
		gestriffen 2-5 cm	702,22	1123,50	1381,10			
		gestriffen 5-15 cm	1151,26	2015,78	2544,23			
		fehlt	5337,92	7583,10	9047,69			
		Kratzer >15 cm	2148,07	2645,09	3348,29			
		Kratzer 2-5 cm	702,22	1123,50	1381,10			
		Kratzer 5-15 cm	1151,26	2015,78	2544,23			
	Spiegelblinker rechts	gebrochen	205,36	210,27	232,96	292,62	160,59	204,98
		verformt	205,36	210,27	232,96	292,62	160,59	204,98
		fehlt	205,36	210,27	232,96	292,62	160,59	204,98
	B-Saeule rechts	gebrochen	2518,88	3383,84	2360,57	3404,35	3282,58	
		Delle >15 cm	1474,91	1408,64	1340,64	1288,10	1321,13	
		Delle 5-15 cm	1230,83	1232,78	1169,48	1127,19	1107,41	
		verformt	2518,88	3383,84	2360,57	3404,35	3282,58	
		gestriffen 2-5 cm	394,17	447,37	401,61	318,06	152,56	
		gestriffen 5-15 cm	512,40	514,35	451,05	408,76	388,98	
		Kratzer >15 cm	596,83	530,56	462,56	410,02	443,05	
		Kratzer 2-5 cm	394,17	447,37	401,61	318,06	152,56	
	A-Saeule rechts	gebrochen	3917,89	4981,70	4768,18	4870,87	6555,03	6841,39
		Delle >15 cm	1460,37	1529,62	1363,93	1436,86	1671,18	1671,18
		Delle 5-15 cm	1210,16	1340,28	1183,40	1187,08	1475,48	1475,48
		verformt	3917,89	4981,70	4768,18	4870,87	6555,03	6841,39
		gestriffen 2-5 cm	387,37	541,44	414,95	486,68	612,85	612,85
		gestriffen 5-15 cm	491,73	621,85	464,97	468,65	757,05	757,05
		Kratzer >15 cm	582,29	651,54	485,85	558,78	793,10	793,10
		Kratzer 2-5 cm	387,37	541,44	414,95	486,68	612,85	612,85
	Seitenwand vorn rechts	gebrochen		5874,46	6167,53			
		Delle >15 cm		3354,65	3483,41			
		Delle 5-15 cm		2597,39	2603,36			
		verformt		5874,46	6167,53			
		gestriffen 2-5 cm		1035,61	942,71			
		gestriffen 5-15 cm		1878,96	1884,93			
		Kratzer >15 cm		2476,57	2605,33			
		Kratzer 2-5 cm		1035,61	942,71			
	Tankverschluss rechts	gebrochen	75,37	49,68	56,26	81,74	90,43	72,73
		fehlt	75,37	49,68	56,26	81,74	90,43	72,73
	Tankklappe rechts	gebrochen	344,90	376,66	354,93	284,39		
		verformt	344,90	376,66	354,93	284,39		
		gestriffen 2-5 cm	344,90	376,66	354,93	284,39		
		gestriffen 5-15 cm	344,90	376,66	354,93	284,39		
		fehlt	344,90	376,66	354,93	284,39		

Direkte Schadenregulierung - Europcar LKW Preisliste

			Kategorie					
Bereich	Element	Schadenart	Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Special
Rechte Seite	Aussenspiegelverkleidung rechts	gebrochen	78,15	115,85	84,32	68,76	126,88	121,44
		Delle >15 cm	78,15	115,85	84,32	68,76	126,88	121,44
		Delle 5-15 cm	78,15	115,85	84,32	68,76	126,88	121,44
		verformt	78,15	115,85	84,32	68,76	126,88	121,44
		gestriffen 2-5 cm	78,15	115,85	84,32	68,76	126,88	121,44
		gestriffen 5-15 cm	78,15	115,85	84,32	68,76	126,88	121,44
		fehlt	78,15	115,85	84,32	68,76	126,88	121,44
		Kratzer >15 cm	78,15	115,85	84,32	68,76	126,88	121,44
		Kratzer 2-5 cm	78,15	115,85	84,32	68,76	126,88	121,44
		Kratzer 5-15 cm	78,15	115,85	84,32	68,76	126,88	121,44
	Aussenspiegel rechts	gebrochen	309,05	459,95	401,99	400,57	690,81	677,85
		verformt	309,05	459,95	401,99	400,57	690,81	677,85
	Spiegelglas Aussenspiegel rechts	gebrochen	79,40	99,31	94,01	99,01	107,71	264,20
		verformt	79,40	99,31	94,01	99,01	107,71	264,20
		fehlt	79,40	99,31	94,01	99,01	107,71	264,20
	A-Saeule Verkleidung rechts	Delle >15 cm	48,37	42,25			445,95	446,05
		Delle 5-15 cm	48,37	42,25			445,95	446,05
		gestriffen 2-5 cm	48,37	42,25			445,95	446,05
		gestriffen 5-15 cm	48,37	42,25			445,95	446,05
		Kratzer >15 cm	48,37	42,25			445,95	446,05
		Kratzer 2-5 cm	48,37	42,25			445,95	446,05
		Kratzer 5-15 cm	48,37	42,25			445,95	446,05
	C-Saeule rechts	gebrochen	1071,39	4756,92	2650,66	2971,62	3243,66	
		Delle >15 cm	1071,39	1304,85	1304,51	1851,43	1310,68	
		Delle 5-15 cm	952,76	1145,20	1091,07	1493,51	1096,96	
		verformt	1071,39	4756,92	2650,66	2971,62	3243,66	
		gestriffen 2-5 cm	234,33	426,77	325,30	630,88	144,20	
		gestriffen 5-15 cm	234,33	426,77	372,64	775,08	378,53	
		Kratzer >15 cm	234,33	426,77	426,43	973,35	432,60	
		Kratzer 2-5 cm	234,33	426,77	325,30	630,88	144,20	
		Kratzer 5-15 cm	234,33	426,77	372,64	775,08	378,53	
	Seitenwand hinten rechts	gebrochen	5738,45	7399,61	8604,55			
		Delle >15 cm	3013,42	3427,70	4226,37			
		Delle 5-15 cm	1855,26	2604,64	3262,66			
		verformt	5738,45	7399,61	8604,55			
		gestriffen 2-5 cm	665,53	1055,04	1381,10			
		gestriffen 5-15 cm	1136,83	1886,21	2544,23			
		Kratzer >15 cm	2135,34	2549,62	3348,29			
		Kratzer 2-5 cm	665,53	1055,04	1381,10			
		Kratzer 5-15 cm	1136,83	1886,21	2544,23			
	Tuerschweller rechts	gebrochen	3164,47	4354,61				
		verformt	3164,47	4354,61				
	Schiebetuer rechts	gebrochen	3208,96	4193,85	4641,01			
		Delle >15 cm	2632,39	3315,85	3628,37			
		Delle 5-15 cm	1902,23	2533,94	2716,50			
		verformt	3208,96	4193,85	4641,01			
		gestriffen 2-5 cm	596,80	973,27	991,43			
gestriffen 5-15 cm		1183,80	1815,51	1998,07				
Kratzer >15 cm		1754,31	2437,77	2750,29				
Kratzer 2-5 cm		596,80	973,27	991,43				
Kratzer 5-15 cm		1183,80	1815,51	1998,07				

## Direkte Schadenregulierung - Europcar LKW Preisliste

			Kategorie					
Bereich	Element	Schadenart	Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Special
<b>Rechte Seite</b>	Schiebetuerscheibe rechts	gebrochen	311,65	317,20				
		verformt	311,65	317,20				
	Seitenblinker/Seitenreflektor Re.	gebrochen	48,78	83,52	96,55	97,58	98,36	83,09
		verformt	48,78	83,52	96,55	97,58	98,36	83,09
		fehlt	48,78	83,52	96,55	97,58	98,36	83,09
<b>Zubehör</b>	Wagenheber	gebrochen	99,13	146,63	174,12	126,16	167,77	
	Sonderreinigung	verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200