

Direkte Schadenregulierung - Europcar PKW Preisliste

Bereich			Kategorie							
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Luxury	Kleinbusse	Cabrio Full Size/ Premium	Cabrio Luxury
Fahrzeugdach	Antenne	Fehlt	494,62	471,05	410,92	772,29	386,82	241,52	735,11	
		Gebrochen	494,62	471,05	410,92	772,29	386,82	241,52	735,11	
		Verformt	494,62	471,05	410,92	772,29	386,82	241,52	735,11	
	Dach	Delle >15 cm	2003,74	2166,44	2722,4	2424,29	2894,86	3279,57		
		Delle 5-15 cm	1632,42	1711,75	2041,06	2054,01	2322,31	2822,32		
		Gebrochen	5268,47	5296,31	6557,95	7842,12	7917,95	8345,61		4071,12
		Gestrichen >15cm	1081,75	1244,46	1800,84	1502,31	1972,88	2357,59		
		gestrichen 2-5 cm	676,94	658	862,85	943,1	1127,11	1514,34		
		gestrichen 5-15 cm	878,07	957,4	1287,06	1299,66	1567,95	2067,96		
		Kratzer >15 cm	1081,75	1244,46	1800,84	1502,31	1972,88	2357,59		
		Kratzer 2-5 cm	676,94	658	862,85	943,1	1127,11	1514,34		
		Kratzer 5-15 cm	878,07	957,4	1287,06	1299,66	1567,95	2067,96		
		Verformt	5268,47	5296,31	6557,95	7842,12	7917,95	8345,61		4071,12
	Glasdach (fest)	Gebrochen	1198,47	727,61	956,77	2882,81	3103,18			
		Verformt	1198,47	727,61	956,77	2882,81	3103,18			
	Schiebedach	Fehlt	4509,23	4628,41	5897,94	7165,08	7115,91	7224,17		4071,12
		Gebrochen	4509,23	4628,41	5897,94	7165,08	7115,91	7224,17		4071,12
		Verformt	4509,23	4628,41	5897,94	7165,08	7115,91	7224,17		4071,12
Fahrzeugfront	Abschleppöse Abdeckung vorn	Fehlt	186,87	190,17	176,44	237,72	174,97	29,07	44,95	170,91
		Gebrochen	186,87	190,17	176,44	237,72	174,97	29,07	44,95	170,91
		Verformt	186,87	190,17	176,44	237,72	174,97	29,07	44,95	170,91
	Frontgrill	Delle >15 cm	486,08	403,41	444,38	693,97	813,08	408,08	729,39	527,97
		Delle 5-15 cm	486,08	403,41	444,38	693,97	813,08	408,08	729,39	527,97
		Fehlt	486,08	403,41	444,38	718,37	837,48	408,08	753,8	552,37
		Gebrochen	486,08	403,41	444,38	718,37	837,48	408,08	753,8	552,37
		Gestrichen >15cm	486,08	403,41	444,38	693,97	813,08	408,08		
		gestrichen 2-5 cm	486,08	403,41	444,38	693,97	813,08	408,08	729,39	527,97
		gestrichen 5-15 cm	486,08	403,41	444,38	693,97	813,08	408,08	729,39	527,97
		Kratzer >15 cm	486,08	403,41	444,38	693,97	813,08	408,08	729,39	527,97
		Kratzer 2-5 cm	486,08	403,41	444,38	693,97	813,08	408,08	729,39	527,97
		Kratzer 5-15 cm	486,08	403,41	444,38	693,97	813,08	408,08	729,39	527,97
		Verformt	486,08	403,41	444,38	718,37	837,48	408,08	753,8	552,37
	Kennzeichen vorn	Fehlt	41,3	36,08	37,47	41,66	35,84	47,22	47,22	36,05
		Gebrochen	41,3	36,08	37,47	41,66	35,84	47,22	47,22	36,05
		Verformt	41,3	36,08	37,47	41,66	35,84	47,22	47,22	36,05
	Markenemblem vorn	Fehlt	84,07	96,99	117,74	144,38	86,26	101,59	78,74	91,65
		Gebrochen	84,07	96,99	117,74	144,38	86,26	101,59	78,74	91,65
	Motorhaube	Delle >15 cm	1493,3	1637,96	1967,94	2331,33	2206,18	1882,26	2170,59	2248,44
		Delle 5-15 cm	1470,11	1602,36	1779,55	1960,68	1831,18	1636,96	2002,96	2080,81
		Gebrochen	1493,3	1637,96	1967,94	2442,11	2270,72	1925,62	2541,46	2846,56
		Kratzer >15 cm	852,44	1100,88	1358,37	1409,34	1284,19	960,28	1248,61	1326,45
		Kratzer 2-5 cm	583,82	613	705,14	912,57	810,29	684,8	1018,36	1084,53
		Kratzer 5-15 cm	715,75	848,01	1025,55	1206,32	1076,83	882,61	1248,61	1326,45
		Verformt	1493,3	1637,96	1967,94	2442,11	2270,72	1925,62	2541,46	2846,56
	Spoilerlippe vorn (unterStossf.)	Delle >15 cm	409,02	465,1	395,82	421,91	522,83	269,86		
		Delle 5-15 cm	409,02	465,1	395,82	421,91	522,83	269,86		
		Fehlt	409,02	465,1	395,82	421,91	522,83	269,86		
		Gebrochen	409,02	465,1	395,82	421,91	522,83	269,86		
		Gestrichen >15cm	378,53	445,15	389,59	462,21	433,3			
		gestrichen 2-5 cm	409,02	465,1	395,82	421,91	522,83			
		gestrichen 5-15 cm	378,53	445,15	389,59	461,31	433,3			
		Kratzer >15 cm	378,53	445,15	389,59	462,21	433,3			
		Kratzer 2-5 cm	151,41	357,74	354,4	356,42	325,68			
		Kratzer 5-15 cm	378,53	445,15	389,59	461,31	433,3			
		Verformt	409,02	465,1	395,82	421,91	522,83	269,86		
	Stosshaenger vorn	Delle >15 cm	1241,93	1485,58	1580,91	1716,44	1714,2	977,98	1747,48	1711,53
		Delle 5-15 cm	1241,93	1364,25	1413,35	1517,15	1494,71	977,98	1579,85	1543,9
		Fehlt	1241,93	1485,58	1909,1	1979,29	1916,89	977,98	1873,52	2076,84
		Gebrochen	1241,93	1485,58	1909,1	1979,29	1916,89	977,98	1873,52	2076,84
		Gestrichen >15cm	670,99	615,18	659,35	794,45	792,21	878,35	825,5	789,55
		gestrichen 2-5 cm	555,84	473,35	476,46	545,18	538,24	607,83	563,15	528,31
		gestrichen 5-15 cm	647,84	609,9	659,35	762,79	740,36	813,02	825,5	789,55
		Kratzer >15 cm	670,99	615,18	659,35	794,45	792,21	878,35	825,5	789,55
		Kratzer 2-5 cm	555,84	473,35	476,46	545,18	538,24	607,83	563,15	528,31
		Kratzer 5-15 cm	647,84	609,9	659,35	762,79	740,36	813,02	825,5	789,55
		Verformt	1241,93	1485,58	1909,1	1979,29	1916,89	977,98	1873,52	2076,84
	Stosshaengergrill vorn	Fehlt	486,08	403,41	444,38	718,37	837,48	408,08		
		Gebrochen	486,08	403,41	444,38	718,37	837,48	408,08		
		Verformt	486,08	403,41	444,38	718,37	837,48	408,08		
	Stosshaenger vorn mitte	Delle >15 cm	1241,93	1485,58	1580,91	1716,44	1714,2	977,98	1747,48	1711,53
		Delle 5-15 cm	1241,93	1364,25	1413,35	1517,15	1494,71	977,98	1579,85	1543,9
		Fehlt	1241,93	1485,58	1909,1	1979,29	1916,89	977,98	1873,52	2076,84
		Gebrochen	1241,93	1485,58	1909,1	1979,29	1916,89	977,98	1873,52	2076,84
		Gestrichen >15cm	670,99	615,18	659,35	794,45	792,21	878,35	825,5	789,55

Direkte Schadenregulierung - Europcar PKW Preisliste

BereichElementSchadenart			Kategorie								
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Luxury	Kleinbusse	Cabrio Full Size/ Premium	Cabrio Luxury	
		gestriffen 2-5 cm	555,84	473,35	476,46	545,18	538,24	607,83	563,15	528,31	
		gestriffen 5-15 cm	647,84	609,9	659,35	762,79	740,36	813,02	825,5	789,55	
		Kratzer >15 cm	670,99	615,18	659,35	794,45	792,21	878,35	825,5	789,55	
		Kratzer 2-5 cm	555,84	473,35	476,46	545,18	538,24	607,83	563,15	528,31	
		Kratzer 5-15 cm	647,84	609,9	659,35	762,79	740,36	813,02	825,5	789,55	
		Verformt	1241,93	1485,58	1909,1	1979,29	1916,89	977,98	1873,52	2076,84	
Fahrzeugfront	Windschutzscheibe	Gebrochen	971,55	1136,48	1243,02	1320	1685,84	1409,27	1574,23	2045,98	
	Zierleiste Stossfaenger vorn	Fehlt	376,4	568,1	932,98	428,39	856,16	183,14	1059,69	713,7	
		Gebrochen	376,4	568,1	932,98	428,39	856,16	183,14	1059,69	713,7	
		Verformt	376,4	568,1	932,98	428,39	856,16	183,14	1059,69	713,7	
Fahrzeugheck	Heckklappe	Delle >15 cm	1592,24	1723,68	1917,46	1815,57	1949,29	2295,8	1714,19	1774,4	
		Delle 5-15 cm	1336,77	1419,08	1550,09	1554,53	1731,8	1988,64	1546,56	1606,76	
		Gebrochen	2103,76	2452,12	2915,67	2981,94	3196,88	3655,26	3137,68	4582,4	
		Gestriffen >15cm	670,26	801,7	995,9	893,58	1027,31	1373,82			
		gestriffen 2-5 cm	484,26	503,13	569,24	632,87	734,37	942,55	672,72	694,16	
		gestriffen 5-15 cm	582,41	664,72	796,1	800,17	977,45	1234,29	792,2	852,41	
		Kratzer >15 cm	670,26	801,7	995,9	893,58	1027,31	1373,82	792,2	852,41	
		Kratzer 2-5 cm	484,26	503,13	569,24	632,87	734,37	942,55	672,72	694,16	
		Kratzer 5-15 cm	582,41	664,72	796,1	800,17	977,45	1234,29	792,2	852,41	
		Verformt	2103,76	2452,12	2915,67	2981,94	3196,88	3655,26	3137,68	4582,4	
	Stossfaenger hinten	Delle >15 cm	1140,57	1401,9	1624,4	1794,16	1745,87	1211,85	1795,99	1851,79	
		Delle 5-15 cm	1140,57	1401,9	1456,85	1593,98	1633	1211,85	1628,36	1684,16	
		Fehlt	1140,57	1401,9	1833,79	1853,59	1745,87	1211,85	1989,68	2179,33	
		Gebrochen	1140,57	1401,9	1833,79	1853,59	1745,87	1211,85	1989,68	2179,33	
		Gestriffen >15cm	642,22	720,35	702,85	872,17	917,15	850,76			
		gestriffen 2-5 cm	504,36	556,53	515,17	591,35	629,76	633,27	599,41	649,09	
		gestriffen 5-15 cm	632,16	716,94	702,85	839,63	878,65	830,09	874,01	929,81	
		Kratzer >15 cm	642,22	720,35	702,85	872,17	917,15	850,76	874,01	929,81	
		Kratzer 2-5 cm	504,36	556,53	515,17	591,35	629,76	633,27	599,41	649,09	
		Kratzer 5-15 cm	632,16	716,94	702,85	839,63	878,65	830,09	874,01	929,81	
		Verformt	1140,57	1401,9	1833,79	1853,59	1745,87	1211,85	1989,68	2179,33	
	Stossfaenger Spoiler hinten	Delle >15 cm	1365,23	1400,18	1457,13	1567,2	1462,78				
		Delle 5-15 cm	1197,6	1232,54	1289,49	1318,43	1295,14				
		Fehlt	278,97	449,56	387,27	650,46	634,37				
		Gebrochen	278,97	449,56	387,27	650,46	634,37				
		Gestriffen >15cm									
		gestriffen 2-5 cm	340,42	421,03	400,52	430,99	385,51				
		gestriffen 5-15 cm	443,25	478,19	535,14	564,08	540,79				
		Kratzer >15 cm	443,25	478,19	535,14	645,21	540,79				
		Kratzer 2-5 cm	340,42	421,03	400,52	430,99	385,51				
		Kratzer 5-15 cm	443,25	478,19	535,14	564,08	540,79				
		Verformt	278,97	449,56	387,27	650,46	634,37				
	Spoilerlippe hinten (unterStossf.)	Delle >15 cm	278,97	449,56	387,27	650,46	634,37				
		Delle 5-15 cm	278,97	449,56	387,27	650,46	634,37				
		Fehlt	278,97	449,56	387,27	650,46	634,37				
		Gebrochen	278,97	449,56	387,27	650,46	634,37				
		Gestriffen >15cm	443,25	478,19	535,14	645,21	540,79				
		gestriffen 2-5 cm	340,42	421,03	400,52	430,99	385,51				
		gestriffen 5-15 cm	443,25	478,19	535,14	564,08	540,79				
		Kratzer >15 cm	443,25	478,19	535,14	645,21	540,79				
		Kratzer 2-5 cm	340,42	421,03	400,52	430,99	385,51				
		Kratzer 5-15 cm	443,25	478,19	535,14	564,08	540,79				
		Verformt	278,97	449,56	387,27	650,46	634,37				
	Stossfänger hinten mitte	Delle >15 cm	1211,85	1794,16	1020,1	1795,99	1851,79	807,25	1624,4	1046,9	
		Delle 5-15 cm	1211,85	1593,98	1020,1	1628,36	1684,16	807,25	1456,85	1046,9	
		Gebrochen	1140,57	1401,9	1833,79	1853,59	1745,87	1211,85	1989,68	2179,33	
		Gestriffen >15cm	850,76	872,17	911,13	874,01	929,81	396,08			
		gestriffen 2-5 cm	633,27	591,35	584,64	599,41	649,09	353,84	515,17	603,1	
		gestriffen 5-15 cm	830,09	839,63	911,13	874,01	929,81	396,08	702,85	911,78	
		Kratzer >15 cm	850,76	872,17	911,13	874,01	929,81	396,08	702,85	911,78	
		Kratzer 2-5 cm	633,27	591,35	584,64	599,41	649,09	353,84	515,17	603,1	
		Kratzer 5-15 cm	830,09	839,63	911,13	874,01	929,81	396,08	702,85	911,78	
		Verformt	1140,57	1401,9	1833,79	1853,59	1745,87	1211,85	1989,68	2179,33	
	Tuergriff (Hecktuer/Heckkl.)	Fehlt	187,48	348,02	379,41	299,46	387,59	260,55		179,8	
		Gebrochen	187,48	348,02	379,41	299,46	387,59	260,55		179,8	
		Verformt	187,48	348,02	379,41	299,46	387,59	260,55		179,8	
	Wischerarm hinten	Fehlt	90,07	82,8	85,84	95,94	92,45	139,47			
		Gebrochen	90,07	82,8	85,84	95,94	92,45	139,47			
		Verformt	90,07	82,8	85,84	95,94	92,45	139,47			
	Wischerblatt hinten	Fehlt	50,61	49,43	47,33	39,44	48,96	51,85			
		Gebrochen	50,61	49,43	47,33	39,44	48,96	51,85			
		Verformt	50,61	49,43	47,33	39,44	48,96	51,85			
	Zierleiste Stossfaenger hinten	Fehlt	525,83	388,24	542,59	450,44	540,44	161,51	747,33	1520,41	

Direkte Schadenregulierung - Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie								
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Luxury	Kleinbusse	Cabrio Full Size/ Premium	Cabrio Luxury	
Fahrzeugheck		Gebrochen	525,83	388,24	542,59	450,44	540,44	161,51	747,33	1520,41	
		Verformt	525,83	388,24	542,59	450,44	540,44	161,51	747,33	1520,41	
	3.Bremsleuchte	Fehlt	130,87	153,03	139,46	227,13	190,59	167,63	219,9	219,9	
		Gebrochen	130,87	153,03	139,46	227,13	190,59	167,63	219,9	219,9	
		Verformt	130,87	153,03	139,46	227,13	190,59	167,63	219,9	219,9	
	Markenemblem hinten	Fehlt	84,07	96,99	117,74	144,38	86,26	101,59	78,74	91,65	
		Gebrochen	84,07	96,99	117,74	144,38	86,26	101,59	78,74	91,65	
		Verformt	84,07	96,99	117,74	144,38	86,26	101,59	78,74	91,65	
	Abschleppöse Abdeckung hinten	Gebrochen	240,14	113,28	153,49	311,07	159,96	29,07	167,49	177,18	
		Verformt	240,14	113,28	153,49	311,07	159,96	29,07	167,49	177,18	
Innenraum	Armaturentafel komplett	Gebrochen	1712,7	1977,91	2143,28	2571,74	2436,11	1347,26	2614,59	2769,32	
	Beifahrersitz Rueckenlehne	Brandloch	443,47	614,03	651,83	690,91	879,49	721,91	635,22	575,35	
		Fehlt	443,47	614,03	651,83	690,91	879,49	721,91	635,22	575,35	
		Schnitt / Riss	443,47	614,03	651,83	690,91	879,49	721,91	635,22	575,35	
		verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200	635,22	575,35	
	Beifahrersitzflaeche	Brandloch	383,68	518,58	714,58	894,21	911,73	698,9	720,64	2007,86	
		Fehlt	383,68	518,58	714,58	894,21	911,73	698,9	720,64	2007,86	
		Schnitt / Riss	383,68	518,58	714,58	894,21	911,73	698,9	720,64	2007,86	
		verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200	696,23	1983,46	
	Dachhimmel innen	Brandloch	1205,07	1002,16	1124,97	1541,44	2425,78	1826,62	2214,24	2200,28	
		Schnitt / Riss	1205,07	1002,16	1124,97	1541,44	2425,78	1826,62	2214,24	2200,28	
		verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200	2165,44	2151,47	
	Fahrsitz Rueckenlehne	Brandloch	426,97	591,29	650,33	695,21	962,94	753,57	635,22	575,35	
		Fehlt	426,97	591,29	650,33	695,21	962,94	753,57	635,22	575,35	
		Schnitt / Riss	426,97	591,29	650,33	695,21	962,94	753,57	635,22	575,35	
		verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200	635,22	575,35	
	Fahrsitz Sitzflaeche	Brandloch	403,87	544,99	712,85	766,64	897,18	750,03	706,67	1097,69	
		Fehlt	403,87	544,99	712,85	766,64	897,18	750,03	706,67	1097,69	
		Schnitt / Riss	403,87	544,99	712,85	766,64	897,18	750,03	706,67	1097,69	
		verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200	682,27	1073,29	
	Fensterheber hinten links	Fehlt	69,08	86,38	89,75	120,63	164,96			59,92	
		Gebrochen	69,08	86,38	89,75	120,63	164,96			59,92	
	Fensterheber hinten rechts	Fehlt	69,08	86,42	89,32	118,23	165,63			59,92	
		Gebrochen	69,08	86,42	89,32	118,23	165,63			59,92	
	Fensterheber vorn links	Fehlt	150,07	171,35	185,79	233,13	200,41	166,75	331,88	189,23	
		Gebrochen	150,07	171,35	185,79	233,13	200,41	166,75	331,88	189,23	
	Fensterheber vorn rechts	Fehlt	83,59	97,93	132,25	129,68	104,09	51,43	174,77	89,02	
		Gebrochen	83,59	97,93	132,25	129,68	104,09	51,43	174,77	89,02	
	Handschuhfach Klappe	Fehlt	368,28	263,73	406,46	459,63	516,99	245,54	924,59	603,86	
		Gebrochen	368,28	263,73	406,46	459,63	516,99	245,54	924,59	603,86	
	Himmel (Dachinnenverkleidung)	Brandloch	1205,07	1002,16	1124,97	1541,44	2425,78	1826,62	2214,24	2200,28	
		Schnitt / Riss	1205,07	1002,16	1124,97	1541,44	2425,78	1826,62	2214,24	2200,28	
		verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200	2165,44	2151,47	
	Innen-Rueckblickspegel	Fehlt	160,43	298,49	245,88	407,24	369,59	207,9	494,66	803,74	
		Gebrochen	160,43	298,49	245,88	407,24	369,59	207,9	494,66	803,74	
	Innenbeleuchtung	Fehlt	225,12	170,42	149,44	435,38	459,88	346,43		561,57	
		Gebrochen	225,12	170,42	149,44	435,38	459,88	346,43		561,57	
	Innenraumreinigung	verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200	210	210	
	Lenkrad	Fehlt	675,69	740,62	903,74	1159,08	970,21	998,41	1880,9	1816,49	
		Gebrochen	675,69	740,62	903,74	1159,08	970,21	998,41	1880,9	1816,49	
	Lichtschalter	Fehlt	156,82	127,8	125,34	291,85	194,81	176,14	122,23	428,6	
		Gebrochen	156,82	127,8	125,34	291,85	194,81	176,14	122,23	428,6	
	Ruecksitz links Rueckenlehne	Brandloch	412,73	514,22	561,19	663,27	794,54	299,26	693	625,58	
		Fehlt	412,73	514,22	561,19	663,27	794,54	299,26	693	625,58	
		Schnitt / Riss	412,73	514,22	561,19	663,27	794,54	299,26	693	625,58	
		verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200	693	601,18	
	Ruecksitz links Sitzflaeche	Brandloch		241,21	600,21	810,88	691,2	1054,29	470,47	404,66	
		Fehlt		241,21	600,21	810,88	691,2	1054,29	470,47	404,66	
		Schnitt / Riss		241,21	600,21	810,88	691,2	1054,29	470,47	404,66	
		verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200	470,47	404,66	
	Ruecksitz rechts Rueckenlehne	Brandloch	402,35	520,09	644,99	623,23	798,12	319,08	745,34	531,33	
		Fehlt	402,35	520,09	644,99	623,23	798,12	319,08	745,34	531,33	
		Schnitt / Riss	402,35	520,09	644,99	623,23	798,12	319,08	745,34	531,33	
		verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200	720,94	531,33	
	Ruecksitz rechts Sitzflaeche	Brandloch		214,43	567,89	626,02	591,9	1018,5	470,47	390,68	
		Fehlt		214,43	567,89	626,02	591,9	1018,5	470,47	390,68	
		Schnitt / Riss		214,43	567,89	626,02	591,9	1018,5	470,47	390,68	
		verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200	470,47	390,68	
	Sicherheitsgurt hinten links	Fehlt	355,39	374,55	420,26	419,09	581,69	832,11	581,78	547,66	
		Gebrochen	355,39	374,55	420,26	419,09	581,69	832,11	581,78	547,66	
	Sicherheitsgurt hinten rechts	Fehlt	356,38	368,53	420,09	419,29	599,43	821,39	609,72	575,6	
		Gebrochen	356,38	368,53	420,09	419,29	599,43	821,39	609,72	575,6	
	Sicherheitsgurt vorne links(Fahrer)	Fehlt	387,96	372,02	475,57	614,24	604,35	374,2	651,07	955,16	
		Gebrochen	387,96	372,02	475,57	614,24	604,35	374,2	651,07	955,16	

Direkte Schadenregulierung - Europcar PKW Preisliste

Bereich			Kategorie									
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Luxury	Kleinbusse	Cabrio Full Size/ Premium	Cabrio Luxury		
Innenraum	Sicherheitsgurt vorne rechts(Beif.)	Fehlt	358,8	360,26	475,55	613	602,26	381,31	651,07	874,89		
		Gebrochen	358,8	360,26	475,55	613	602,26	381,31	651,07	874,89		
	Sonderreinigung	verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200	200	200		
	Sonnenblende (Beifahrer)	Fehlt	96	106	116	126	136	116				
		Gebrochen	96	106	116	126	136	116				
	Sonnenblende (Fahrer)	Fehlt	96	106	116	126	136	116				
		Gebrochen	96	106	116	126	136	116				
	Teppich hinten	Brandloch		625,81	1069,58	1040,82	1338,4	954,73	943,1	974,94		
		Fehlt		625,81	1069,58	1040,82	1338,4	954,73	943,1	974,94		
		Schnitt / Riss		625,81	1069,58	1040,82	1338,4	954,73	943,1	974,94		
		verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200	918,7	950,53		
	Teppich Kofferraum	Fehlt	198,43	345,31	226,49	354,63	369,99	888,9	301,74	162,93		
		verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200	301,74	162,93		
	Teppich vorn	Brandloch	849,71	901,09	1236,85	1215,29	1755,17	1077,08	1001,69	907,05		
		Fehlt	849,71	901,09	1236,85	1215,29	1755,17	1077,08	1001,69	907,05		
		Schnitt / Riss	849,71	901,09	1236,85	1215,29	1755,17	1077,08	1001,69	907,05		
		verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200	1001,69	907,05		
	Teppich vorn+hinten	Brandloch	849,71	960,3	1278,68	1621,28	2273,16	2027,98	1969,19	1906,39		
		Fehlt	849,71	960,3	1278,68	1621,28	2273,16	2027,98	1969,19	1906,39		
		Schnitt / Riss	849,71	960,3	1278,68	1621,28	2273,16	2027,98	1969,19	1906,39		
		verschmutzt/Fleck	200	200	200	200	200	200	1920,39	1857,59		
	Tuergriff hinten links innen	Fehlt	82,8	125,63	158,46	173,39	189,89	93,16				
		Gebrochen	82,8	125,63	158,46	173,39	189,89	93,16				
	Tuergriff hinten rechts innen	Fehlt	80,49	122,99	158,31	172,7	191,96	139,99				
		Gebrochen	80,49	122,99	158,31	172,7	191,96	139,99				
	Tuergriff vorn links innen	Fehlt	89,78	130,81	192,79	171,06	210,38	143,63	191,21	168,07		
		Gebrochen	89,78	130,81	192,79	171,06	210,38	143,63	191,21	168,07		
	Tuergriff vorn rechts innen	Fehlt	89,86	130,34	192,95	170,98	209,65	144,96	191,21	168,07		
		Gebrochen	89,86	130,34	192,95	170,98	209,65	144,96	191,21	168,07		
	Tuergummi (Dichtung) hinten links	Fehlt	127,32	129,32	203,47	321,13	262,16	168,4				
		Gebrochen	127,32	129,32	203,47	321,13	262,16	168,4				
		Verformt	127,32	129,32	203,47	321,13	262,16	168,4				
	Tuergummi (Dichtung) hinten rechts	Fehlt	127,34	129,32	202,93	321,11	263,18	208,51				
		Gebrochen	127,34	129,32	202,93	321,11	263,18	208,51				
		Verformt	127,34	129,32	202,93	321,11	263,18	208,51				
Linke Seite	Aussenspiegel links	Gebrochen	454,14	431,18	455,42	664,25	672,36	663,6	838,69	640,05		
		Verformt	454,14	431,18	455,42	664,25	672,36	663,6	838,69	640,05		
	Aussenspiegelverkleidung links	Delle >15 cm	194,22	250,48	313,2	298,03	234,71	176,16	139,5	139,5		
		Delle 5-15 cm	194,22	250,48	313,2	298,03	234,71	176,16	139,5	139,5		
		Fehlt	194,22	250,48	313,2	298,03	234,71	176,16	139,5	139,5		
		Gebrochen	194,22	250,48	313,2	298,03	234,71	176,16	139,5	139,5		
		Gestrichen >15cm	194,22	250,48	313,2	298,03	234,71	176,16				
		gestrichen 2-5 cm	194,22	250,48	313,2	298,03	234,71	176,16	139,5	139,5		
		gestrichen 5-15 cm	194,22	250,48	313,2	298,03	234,71	176,16	139,5	139,5		
		Kratzer >15 cm	194,22	250,48	313,2	298,03	234,71	176,16	139,5	139,5		
		Kratzer 2-5 cm	194,22	250,48	313,2	298,03	234,71	176,16	139,5	139,5		
		Kratzer 5-15 cm	194,22	250,48	313,2	298,03	234,71	176,16	139,5	139,5		
		Verformt	194,22	250,48	313,2	298,03	234,71	176,16	139,5	139,5		
	Blinker vorn links	Fehlt	114,98	91,08	93	256,15	155,24	41,8				
		Gebrochen	114,98	91,08	93	256,15	155,24	41,8				
		Verformt	114,98	91,08	93	256,15	155,24	41,8				
	Dreieckscheibe Tuer hinten links	Gebrochen	375	408	427	605	493	427				
		Verformt	375	408	427	605	493	427				
	Dreieckscheibe vorn links (fest)	Gebrochen	375	408	427	605	493	427				
		Verformt	375	408	427	605	493	427				
	Innenkotfluegel Hinten links	Fehlt	89,57	63,86	64,25	32,45	87,61	81,65				
		Gebrochen	89,57	63,86	64,25	32,45	87,61	81,65				
		Verformt	89,57	63,86	64,25	32,45	87,61	81,65				
	Innenkotfluegel Vorn links	Fehlt	64,96	70,57		70,13	74,92	108,27				
		Gebrochen	64,96	70,57		70,13	74,92	108,27				
		Verformt	64,96	70,57		70,13	74,92	108,27				
	Kotfluegel Hinten links	Delle >15 cm	2281,79	2395,04	2577,03	2477,17	2763,09	3763,03	2708,11	2833,3		
		Delle 5-15 cm	1639,46	1772,03	1984,77	1906,59	2090,99	2901,8	2123,91	2223,56		
		Fehlt	4298,24	5074,85	7491,08	6899,54	7994,01	11293,52	7996,8	8164,72		
		Gebrochen	4298,24	5074,85	7491,08	6899,54	7994,01	11293,52	7996,8	8164,72		
		Gestrichen >15cm	1359,8	1473,06	1655,47	1555,19	1841,1	2841,05				
		gestrichen 2-5 cm	420,29	518,92	648,65	661,51	766,78	1197,48	816,81	872,36		
		gestrichen 5-15 cm	885,11	1017,68	1230,77	1152,24	1336,64	2147,45	1369,56	1469,21		
		Kratzer >15 cm	1359,8	1473,06	1655,47	1555,19	1841,1	2841,05	1786,12	1911,32		
		Kratzer 2-5 cm	420,29	518,92	648,65	661,51	766,78	1197,48	816,81	872,36		
		Kratzer 5-15 cm	885,11	1017,68	1230,77	1152,24	1336,64	2147,45	1369,56	1469,21		
		Verformt	4298,24	5074,85	7491,08	6899,54	7994,01	11293,52	7996,8	8164,72		
	Kotfluegel Vorn links	Delle >15 cm	2179,35	2120,32	2156,74	2247,57	2343,97	2632,12	2429,46	2487,15		
		Delle 5-15 cm	1605,94	1579,55	1611,77	1711,24	1744,06	1898,14	1845,26	1877,41		

Direkte Schadenregulierung - Europcar PKW Preisliste

BereichElementSchadenart			Kategorie							
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Luxury	Kleinbusse	Cabrio Full Size/ Premium	Cabrio Luxury
		Fehlt	1811,92	1827,86	1947,07	2106,57	2334,09	2239,48	2236,52	2330,59
		Gebrochen	1811,92	1827,86	1947,07	2106,57	2334,09	2239,48	2236,52	2330,59
		Gestrichen >15cm	1257,36	1198,33	1235,19	1325,58	1421,98	1710,14		
		gestrichen 2-5 cm	434,68	409,04	419,28	515,3	486,22	487,36	572,65	577,59
		gestrichen 5-15 cm	851,59	825,2	857,77	956,89	989,71	1143,79	1090,91	1123,06
		Kratzer >15 cm	1257,36	1198,33	1235,19	1325,58	1421,98	1710,14	1507,47	1565,16
		Kratzer 2-5 cm	434,68	409,04	419,28	515,3	486,22	487,36	572,65	577,59
		Kratzer 5-15 cm	851,59	825,2	857,77	956,89	989,71	1143,79	1090,91	1123,06
		Verformt	1811,92	1827,86	1947,07	2106,57	2334,09	2239,48	2236,52	2330,59
Linke Seite	Nebelscheinwerfer links	Fehlt	214,77	229,34	295,12	188,95	261,19	251,77		
		Gebrochen	214,77	229,34	295,12	188,95	261,19	251,77		
		Verformt	214,77	229,34	295,12	188,95	261,19	251,77		
	Nebelschlussleuchte links	Fehlt	167,59	198,54	177,09	242,54	466,77	160,21		
		Gebrochen	167,59	198,54	177,09	242,54	466,77	160,21		
		Verformt	167,59	198,54	177,09	242,54	466,77	160,21		
	Radhausverkleidung hinten links	Delle >15 cm	138,14	291,42	178	617,33	628,85	1352,97	164,65	158,82
		Delle 5-15 cm	138,14	291,42	178	617,33	628,85	1352,97	164,65	158,82
		Fehlt	138,14	291,42	178	641,73	653,25	1426,17	164,65	158,82
		Gebrochen	138,14	291,42	178	641,73	653,25	1426,17	164,65	158,82
		Gestrichen >15cm	138,14	291,42	178	617,33	628,85	1352,97		
		gestrichen 2-5 cm	138,14	291,42	178	617,33	628,85	1352,97	164,65	158,82
		gestrichen 5-15 cm	138,14	291,42	178	617,33	628,85	1352,97	164,65	158,82
		Kratzer >15 cm	138,14	291,42	178	617,33	628,85	1352,97	164,65	158,82
		Kratzer 2-5 cm	138,14	291,42	178	617,33	628,85	1352,97	164,65	158,82
		Kratzer 5-15 cm	138,14	291,42	178	617,33	628,85	1352,97	164,65	158,82
		Verformt	138,14	291,42	178	641,73	653,25	1426,17	164,65	158,82
	Radhausverkleidung vorn links	Delle >15 cm	143,59	214,06	177,93	206,89	242,82	173,53	259,34	261,08
		Delle 5-15 cm	143,59	214,06	177,93	206,89	242,82	173,53	259,34	261,08
		Fehlt	143,59	214,06	177,93	206,89	242,82	173,53	259,34	261,08
		Gebrochen	143,59	214,06	177,93	206,89	242,82	173,53	259,34	261,08
		Gestrichen >15cm	143,59	214,06	177,93	206,89	242,82	173,53		
		gestrichen 2-5 cm	143,59	214,06	177,93	206,89	242,82	173,53	259,34	261,08
		gestrichen 5-15 cm	143,59	214,06	177,93	206,89	242,82	173,53	259,34	261,08
		Kratzer >15 cm	143,59	214,06	177,93	206,89	242,82	173,53	259,34	261,08
		Kratzer 2-5 cm	143,59	214,06	177,93	206,89	242,82	173,53	259,34	261,08
		Kratzer 5-15 cm	143,59	214,06	177,93	206,89	242,82	173,53	259,34	261,08
		Verformt	143,59	214,06	177,93	206,89	242,82	173,53	259,34	261,08
	Rueckleuchte links	Fehlt	337,68	329,57	350,81	429,06	449,47	180,43	386,66	446,39
		Gebrochen	337,68	329,57	350,81	429,06	449,47	180,43	386,66	446,39
		Verformt	337,68	329,57	350,81	429,06	449,47	180,43	386,66	446,39
	Scheinwerfer links	Fehlt	721,9	997,11	1432,35	1798,52	2335,47	678,72	2307,36	1845,46
		Gebrochen	721,9	997,11	1432,35	1798,52	2335,47	678,72	2307,36	1845,46
		Verformt	721,9	997,11	1432,35	1798,52	2335,47	678,72	2307,36	1845,46
	Schiebetuerscheibe links	Gebrochen	443,7	411,26	767,01	645,71	710,13	1241,28	410,12	462,59
		Verformt	443,7	411,26	767,01	645,71	710,13	1241,28	410,12	462,59
	Seitenblinker/Seitenrefle. links	Fehlt	139,39	120,46	100,45	142,44	145,05	67,66	124,27	147,04
		Gebrochen	139,39	120,46	100,45	142,44	145,05	67,66	124,27	147,04
		Verformt	139,39	120,46	100,45	142,44	145,05	67,66	124,27	147,04
	Seitenscheibe HL (nicht Tuer)	Gebrochen	272	669	403	580	699	403		
		Verformt	272	669	403	580	699	403		
	Spiegelblinker links	Fehlt	337,68	329,57	350,81	429,06	449,47	180,43	386,66	446,39
		Gebrochen	337,68	329,57	350,81	429,06	449,47	180,43	386,66	446,39
		Verformt	337,68	329,57	350,81	429,06	449,47	180,43	386,66	446,39
	Spiegelglas Aussenspiegel links	Fehlt	108,01	117,84	270,83	380,95	301,42	103,6	445,32	445,32
		Gebrochen	108,01	117,84	270,83	380,95	301,42	103,6	445,32	445,32
		Verformt	108,01	117,84	270,83	380,95	301,42	103,6	445,32	445,32
	Stossfaengerecke hinten links	Delle >15 cm	1211,85	1794,16	1020,1	1795,99	1851,79	807,25	1624,4	1046,9
		Delle 5-15 cm	1211,85	1593,98	1020,1	1628,36	1684,16	807,25	1456,85	1046,9
		Gebrochen	1140,57	1401,9	1833,79	1853,59	1745,87	1211,85	1989,68	2179,33
		Gestrichen >15cm	850,76	872,17	911,13	874,01	929,81	396,08		
		gestrichen 2-5 cm	633,27	591,35	584,64	599,41	649,09	353,84	515,17	603,1
		gestrichen 5-15 cm	830,09	839,63	911,13	874,01	929,81	396,08	702,85	911,78
		Kratzer >15 cm	850,76	872,17	911,13	874,01	929,81	396,08	702,85	911,78
		Kratzer 2-5 cm	633,27	591,35	584,64	599,41	649,09	353,84	515,17	603,1
		Kratzer 5-15 cm	830,09	839,63	911,13	874,01	929,81	396,08	702,85	911,78
		Verformt	1140,57	1401,9	1833,79	1853,59	1745,87	1211,85	1989,68	2179,33
	Stossfaengerecke vorn links	Delle >15 cm	1241,93	1485,58	1580,91	1716,44	1714,2	977,98	1747,48	1711,53
		Delle 5-15 cm	1241,93	1364,25	1413,35	1517,15	1494,71	977,98	1579,85	1543,9
		Fehlt	1241,93	1485,58	1909,1	1979,29	1916,89	977,98	1873,52	2076,84
		Gebrochen	1241,93	1485,58	1909,1	1979,29	1916,89	977,98	1873,52	2076,84
		Gestrichen >15cm	670,99	615,18	659,35	794,45	792,21	878,35	825,5	789,55
		gestrichen 2-5 cm	555,84	473,35	476,46	545,18	538,24	607,83	563,15	528,31

Direkte Schadenregulierung - Europcar PKW Preisliste

Bereich			Kategorie							
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Luxury	Kleinbusse	Cabrio Full Size/ Premium	Cabrio Luxury
		gestriffen 5-15 cm	647,84	609,9	659,35	762,79	740,36	813,02	825,5	789,55
		Kratzer >15 cm	670,99	615,18	659,35	794,45	792,21	878,35	825,5	789,55
		Kratzer 2-5 cm	555,84	473,35	476,46	545,18	538,24	607,83	563,15	528,31
		Kratzer 5-15 cm	647,84	609,9	659,35	762,79	740,36	813,02	825,5	789,55
		Verformt	1241,93	1485,58	1909,1	1979,29	1916,89	977,98	1873,52	2076,84
Linke Seite	Tankklappe links	Fehlt	331,58	312,23	285,22	346,9	462,95	378,46	354,23	397,3
		Gebrochen	331,58	312,23	285,22	346,9	462,95	378,46	354,23	397,3
		Gestrichen >15cm								
		gestrichen 2-5 cm	331,58	312,23	285,22	346,9	462,95	378,46	354,23	397,3
		gestrichen 5-15 cm	331,58	312,23	285,22	346,9	462,95	378,46	354,23	397,3
	Tankverschluss links	Fehlt	57,33	52,16	39,2	24,59	34,69	50,22	19,55	41,71
		Gebrochen	57,33	52,16	39,2	24,59	34,69	50,22	19,55	41,71
	Tuer Hinten links	Delle >15 cm	2300,59	2329,15	2391,39	2400,3	2511,11			
		Delle 5-15 cm	1702,53	1706,08	1760,36	1826,86	1894,08			
		Gebrochen	2495,26	2677,1	3205,42	3253,06	3843,01			
		Gestrichen >15cm	1378,61	1407,17	1469,83	1478,32	1589,12			
		gestrichen 2-5 cm	504,68	493,01	507,76	585,35	609,54			
		gestrichen 5-15 cm	948,18	951,73	1006,35	1072,51	1139,73			
		Kratzer >15 cm	1378,61	1407,17	1469,83	1478,32	1589,12			
		Kratzer 2-5 cm	504,68	493,01	507,76	585,35	609,54			
		Kratzer 5-15 cm	948,18	951,73	1006,35	1072,51	1139,73			
		Verformt	2495,26	2677,1	3205,42	3253,06	3843,01			
	Tuer Vorn links	Delle >15 cm	2375,16	2396,51	2453,69	2472,27	2693,58	3056,95	2665,54	2711,87
		Delle 5-15 cm	1748,94	1750,39	1798,17	1885,24	1993,11	2246,6	2081,34	2102,13
		Gebrochen	2587,79	2754,7	3245,66	3348,23	3634,72	3619,25	4125,02	4608,24
		Gestrichen >15cm	1453,18	1474,53	1532,13	1550,28	1771,59	2134,97		
		gestrichen 2-5 cm	535,86	520,76	536,3	631,1	651,19	732,03	745,48	753,72
		gestrichen 5-15 cm	994,59	996,04	1044,16	1130,89	1238,76	1492,25	1326,99	1347,78
		Kratzer >15 cm	1453,18	1474,53	1532,13	1550,28	1771,59	2134,97	1743,56	1789,88
		Kratzer 2-5 cm	535,86	520,76	536,3	631,1	651,19	732,03	745,48	753,72
		Kratzer 5-15 cm	994,59	996,04	1044,16	1130,89	1238,76	1492,25	1326,99	1347,78
		Verformt	2587,79	2754,7	3245,66	3348,23	3634,72	3619,25	4125,02	4608,24
	Tuergriff hinten links	Fehlt	329,19	241,23	249,6	217,7	324,84	189,62		
		Gebrochen	329,19	241,23	249,6	217,7	324,84	189,62		
		Verformt	329,19	241,23	249,6	217,7	324,84	189,62		
	Tuergriff vorn links	Fehlt	329,89	286,04	269,52	237,85	305,63	142,34	95,4	95,4
		Gebrochen	329,89	286,04	269,52	237,85	305,63	142,34	95,4	95,4
		Verformt	329,89	286,04	269,52	237,85	305,63	142,34	95,4	95,4
	Tuerscheibe hinten links	Gebrochen	252,26	267,97	298,01	317,84	549,85	1059,3		
		Verformt	252,26	267,97	298,01	317,84	549,85	1059,3		
	Tuerscheibe vorn links	Gebrochen	266,3	242,77	262,21	317,85	379,72	255,68	317,31	417,61
		Verformt	266,3	242,77	262,21	317,85	379,72	255,68	317,31	417,61
	Tuerschloss vorn links	Fehlt	299,43	340,11	359,69	438,81	449,31	387,54	501	514,96
		Gebrochen	299,43	340,11	359,69	438,81	449,31	387,54	501	514,96
		Verformt	299,43	340,11	359,69	438,81	449,31	387,54	501	514,96
	Tuerschweller links	Delle >15 cm	4567,95	3670,03	4219,49	5048,21	5128,23	4094,36		
		Delle 5-15 cm								
		Gebrochen	4567,95	3670,03	4219,49	5048,21	5128,23	4094,36	10868,75	
		gestrichen 2-5 cm	562	562	683	683	1183	683		
		gestrichen 5-15 cm	881	983	929	1195	1926	1195		
		Kratzer 2-5 cm	562	562	683	683	1183	683		
		Kratzer 5-15 cm	881	983	929	1195	1926	1195		
		Verformt	4567,95	3670,03	4219,49	5048,21	5128,23	4094,36	10868,75	
	Wischerarm vorn links	Fehlt	109,13	108,47	140,93	145,23	171,87	127,19	172,07	294,23
		Gebrochen	109,13	108,47	140,93	145,23	171,87	127,19	172,07	294,23
		Verformt	109,13	108,47	140,93	145,23	171,87	127,19	172,07	294,23
	Wischerblatt vorn links	Fehlt	76,56	72,83	83,18	89,22	129,87	66,16		
		Gebrochen	76,56	72,83	83,18	89,22	129,87	66,16		
		Verformt	76,56	72,83	83,18	89,22	129,87	66,16		
	Zierleiste Tuer vorn links	Fehlt	401,86	308,3	335,97	235,77	227,1	276,09		
		Gebrochen	401,86	308,3	335,97	235,77	227,1	276,09		
		Verformt	401,86	308,3	335,97	235,77	227,1	276,09		
	A-Saeule links	Delle >15 cm	1394,37	1560,39	1721,59	1458,03	1603,73	1835,15	1509,3	1294,44
		Delle 5-15 cm	1183,1	1338,25	1430,79	1259,61	1412,03	1633,63	1341,67	1126,81
		Gebrochen	3540,71	4777,45	4906,24	5085,57	4386	5194,17	8283,21	5908,76
		Gestrichen >15cm	472,38	638,41	799,61	536,05	681,74	913,16		
		gestrichen 2-5 cm	346,02	448,7	531,22	446,79	538,35	724,33	511,43	271,34
		gestrichen 5-15 cm	428,75	583,89	676,44	505,26	657,68	879,28	587,32	372,46
		Kratzer >15 cm	472,38	638,41	799,61	536,05	681,74	913,16	587,32	372,46
		Kratzer 2-5 cm	346,02	448,7	531,22	446,79	538,35	724,33	511,43	271,34
		Kratzer 5-15 cm	428,75	583,89	676,44	505,26	657,68	879,28	587,32	372,46
		Verformt	3540,71	4777,45	4906,24	5085,57	4386	5194,17	8283,21	5908,76

Direkte Schadenregulierung - Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie								
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Luxury	Kleinbusse	Cabrio Full Size/ Premium	Cabrio Luxury	
Linke Seite	A-Saeule Verkleidung links	Delle >15 cm	94,55	89,17	19,51	132,07	82,47		315,6	250,24	
		Delle 5-15 cm	94,55	89,17	19,51	132,07	82,47		315,6	250,24	
		Gestrichen >15cm	94,55	89,17	19,51	132,07	82,47				
		gestrichen 2-5 cm	94,55	89,17	19,51	132,07	82,47		315,6	250,24	
		gestrichen 5-15 cm	94,55	89,17	19,51	132,07	82,47		315,6	250,24	
		Kratzer >15 cm	94,55	89,17	19,51	132,07	82,47		315,6	250,24	
		Kratzer 2-5 cm	94,55	89,17	19,51	132,07	82,47		315,6	250,24	
		Kratzer 5-15 cm	94,55	89,17	19,51	132,07	82,47		315,6	250,24	
	Airbag Abdeckung links	Fehlt	701,43	558,58	668,46	568,02	594,54	439,49	411,47	433,22	
		Gebrochen	701,43	558,58	668,46	568,02	594,54	439,49	411,47	433,22	
	B-Saeule links	Delle >15 cm	1372,52	1644,38	1798,49	1623,05	1641,84	1614,27	10428,08		
		Delle 5-15 cm	1175,03	1401,5	1560,18	1407,65	1470,92	1428,33			
		Gebrochen	2747,83	3788,2	6034,1	4735,51	5939,69	5437,17			
		Gestrichen >15cm	450,53	722,4	876,94	701,06	719,86	692,29			
		gestrichen 2-5 cm	335,15	476,51	605,72	535,54	590,74	551,1			
		gestrichen 5-15 cm	420,68	647,15	806,19	653,3	716,57	673,97			
		Kratzer >15 cm	450,53	722,4	876,94	701,06	719,86	692,29			
		Kratzer 2-5 cm	335,15	476,51	605,72	535,54	590,74	551,1			
		Kratzer 5-15 cm	420,68	647,15	806,19	653,3	716,57	673,97			
		Verformt	2747,83	3788,2	6034,1	4735,51	5939,69	5437,17	10428,08		
	C-Saeule links	Delle >15 cm		965,04		1281,59	1458,21	1495,82			
		Delle 5-15 cm		797,41		1113,96	1290,58	1328,19			
		Gebrochen		965,04		1281,59	6149,91	9354,42			
		Gestrichen >15cm									
		gestrichen 2-5 cm		43,06		359,6	536,22	573,84			
		gestrichen 5-15 cm		43,06		359,6	536,22	573,84			
		Kratzer >15 cm		43,06		359,6	536,22	573,84			
		Kratzer 2-5 cm		43,06		359,6	536,22	573,84			
		Kratzer 5-15 cm		43,06		359,6	536,22	573,84			
		Verformt		965,04		1281,59	6149,91	9354,42			
Räder/Bereifung	Alu Radnabe hinten links (Kappe)	Fehlt	77,12	46,6	48,62	76,44	46,12	87,44	144,16	32,4	
		Gebrochen	77,12	46,6	48,62	76,44	46,12	87,44	144,16	32,4	
		gestrichen 2-5 cm	286,3	288,58							
		gestrichen 5-15 cm	286,3	288,58							
		Verformt	77,12	46,6	48,62	76,44	46,12	87,44	144,16	32,4	
	Alu Radnabe hinten rechts (Kappe)	Fehlt	77,12	46,6	48,62	76,44	46,12	87,44	144,16	32,4	
		Gebrochen	77,12	46,6	48,62	76,44	46,12	87,44	144,16	32,4	
		gestrichen 2-5 cm	286,3	288,58							
		gestrichen 5-15 cm	286,3	288,58							
		Verformt	77,12	46,6	48,62	76,44	46,12	87,44	144,16	32,4	
	Alu Radnabe vorn links (Kappe)	Fehlt	38,56	23,3	24,31	38,22	23,06	43,72	72,08	16,2	
		Gebrochen	38,56	23,3	24,31	38,22	23,06	43,72	72,08	16,2	
		gestrichen 2-5 cm	143,15	144,29							
		gestrichen 5-15 cm	143,15	144,29							
		Verformt	38,56	23,3	24,31	38,22	23,06	43,72	72,08	16,2	
	Alu Radnabe vorn rechts (Kappe)	Fehlt	38,56	23,3	24,31	38,22	23,06	43,72	72,08	16,2	
		Gebrochen	38,56	23,3	24,31	38,22	23,06	43,72	72,08	16,2	
		gestrichen 2-5 cm	143,15	144,29							
		gestrichen 5-15 cm	143,15	144,29							
		Verformt	38,56	23,3	24,31	38,22	23,06	43,72	72,08	16,2	
	Alufelge hinten links	Fehlt	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
		Gebrochen	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
		Gestrichen >15cm	210,78	179,94	183,42	231,92	303,19	245,78	176,03	204,17	
		gestrichen 2-5 cm	155,26	168,69	184,45	194,58	196,08	190,27	198,59	198,59	
		gestrichen 5-15 cm	194,12	213,91	186,87	242,57	244,43	224,02	206,93	206,93	
		Verformt	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
	Alufelge hinten rechts	Fehlt	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
		Gebrochen	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
		Gestrichen >15cm	210,78	179,94	183,42	231,92	303,19	245,78	176,03	204,17	
		gestrichen 2-5 cm	155,26	168,69	184,45	194,58	196,08	190,27	198,59	198,59	
		gestrichen 5-15 cm	194,12	213,91	186,87	242,57	244,43	224,02	206,93	206,93	
		Verformt	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
	Alufelge vorn links	Fehlt	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
		Gebrochen	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
		Gestrichen >15cm	210,78	179,94	183,42	231,92	303,19	245,78	176,03	204,17	
		gestrichen 2-5 cm	155,26	168,69	184,45	194,58	196,08	190,27	198,59	198,59	
		gestrichen 5-15 cm	194,12	213,91	186,87	242,57	244,43	224,02	206,93	206,93	
		Verformt	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
	Alufelge vorn rechts	Fehlt	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
		Gebrochen	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
		Gestrichen >15cm	210,78	179,94	183,42	231,92	303,19	245,78	176,03	204,17	
		gestrichen 2-5 cm	155,26	168,69	184,45	194,58	196,08	190,27	198,59	198,59	
		gestrichen 5-15 cm	194,12	213,91	186,87	242,57	244,43	224,02	206,93	206,93	
		Verformt	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	

Direkte Schadenregulierung - Europcar PKW Preisliste

Bereich			Kategorie							
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Luxury	Kleinbusse	Cabrio Full Size/ Premium	Cabrio Luxury
Räder/Bereifung	Radkappe hinten links	Fehlt	15	15	15	15	15	15		
		Gebrochen	15	15	15	15	15	15		
		Verformt	15	15	15	15	15	15		
	Radkappe hinten rechts	Fehlt	15	15	15	15	15	15		
		Gebrochen	15	15	15	15	15	15		
		Verformt	15	15	15	15	15	15		
	Radkappe vorn links	Fehlt	15	15	15	15	15	15		
		Gebrochen	15	15	15	15	15	15		
		Verformt	15	15	15	15	15	15		
	Radkappe vorn rechts	Fehlt	15	15	15	15	15	15		
		Gebrochen	15	15	15	15	15	15		
		Verformt	15	15	15	15	15	15		
	Reifen hinten links	Gebrochen	223,11	197,99	165,54	268,96	175,34	161,51		315
		Schnitt / Riss	223,11	197,99	165,54	268,96	175,34	161,51		315
		zerstochen (Reifen)	223,11	197,99	165,54	268,96	175,34	161,51		315
	Reifen hinten rechts	Gebrochen	223,11	197,99	165,54	268,96	175,34	161,51		315
		Schnitt / Riss	223,11	197,99	165,54	268,96	175,34	161,51		315
		zerstochen (Reifen)	223,11	197,99	165,54	268,96	175,34	161,51		315
	Reifen vorn links	Gebrochen	235,74	199,25	165,54	213,5	175,34	161,51		315
		Schnitt / Riss	235,74	199,25	165,54	213,5	175,34	161,51		315
		zerstochen (Reifen)	235,74	199,25	165,54	213,5	175,34	161,51		315
	Reifen vorn rechts	Gebrochen	235,74	199,25	165,54	213,5	175,34	161,51		315
		Schnitt / Riss	235,74	199,25	165,54	213,5	175,34	161,51		315
		zerstochen (Reifen)	235,74	199,25	165,54	213,5	175,34	161,51		315
	Stahlfelge hinten links	Fehlt	398,3	481,03	611,15	732,8	834,19	286,32	978,57	1167,57
		Gebrochen	398,3	481,03	611,15	732,8	834,19	286,32	978,57	1167,57
		Gestrichen >15cm								
		gestrichen 2-5 cm	155,26	168,69	184,5	194,58	196,08	190,27	198,59	198,59
		gestrichen 5-15 cm	194,12	213,91	186,87	242,57	244,43	224,02	206,93	206,93
		Verformt	398,3	481,03	611,15	732,8	834,19	286,32	978,57	1167,57
	Stahlfelge hinten rechts	Fehlt	398,3	481,03	611,15	732,8	834,19	259,31	978,57	1167,57
		Gebrochen	398,3	481,03	611,15	732,8	834,19	259,31	978,57	1167,57
		Gestrichen >15cm								
		gestrichen 2-5 cm	155,26	168,69	184,5	194,58	196,08	190,27	198,59	198,59
		gestrichen 5-15 cm	199,02	213,91	186,87	242,45	244,43	224,02	206,93	206,93
		Verformt	398,3	481,03	611,15	732,8	834,19	259,31	978,57	1167,57
Stahlfelge vorn links	Fehlt	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
	Gebrochen	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
	Gestrichen >15cm									
	gestrichen 2-5 cm	155,26	168,69	184,45	194,58	196,08	190,27	198,59	198,59	
	gestrichen 5-15 cm	194,12	213,91	186,87	242,57	244,43	224,02	206,93	206,93	
	Verformt	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
Stahlfelge vorn rechts	Fehlt	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
	Gebrochen	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
	Gestrichen >15cm									
	gestrichen 2-5 cm	155,26	168,69	184,45	194,58	196,08	190,27	198,59	198,59	
	gestrichen 5-15 cm	194,12	213,91	186,87	242,57	244,43	224,02	206,93	206,93	
	Verformt	398,22	478,35	611,15	715,71	833,34	259,31	978,57	1118,07	
Rechte Seite	A-Saeule rechts	Delle >15 cm	1394,37	1560,39	1721,59	1458,03	1603,73	1835,15	1509,3	1294,44
		Delle 5-15 cm	1183,1	1338,25	1430,79	1259,61	1412,03	1633,63	1341,67	1126,81
		Gebrochen	3540,71	4777,45	4906,24	5085,57	4386	5194,17	8283,21	5908,76
		Gestrichen >15cm	472,38	638,41	799,61	536,05	681,74	913,16		
		gestrichen 2-5 cm	346,02	448,7	531,22	446,79	538,35	724,33	511,43	271,34
		gestrichen 5-15 cm	428,75	583,89	676,44	505,26	657,68	879,28	587,32	372,46
		Kratzer >15 cm	472,38	638,41	799,61	536,05	681,74	913,16	587,32	372,46
		Kratzer 2-5 cm	346,02	448,7	531,22	446,79	538,35	724,33	511,43	271,34
		Kratzer 5-15 cm	428,75	583,89	676,44	505,26	657,68	879,28	587,32	372,46
		Verformt	3540,71	4777,45	4906,24	5085,57	4386	5194,17	8283,21	5908,76
	A-Saeule Verkleidung rechts	Delle >15 cm	91,51	89,09	19,51	132,07	82,47		315,6	250,24
		Delle 5-15 cm	91,51	89,09	19,51	132,07	82,47		315,6	250,24
		Gestrichen >15cm	91,51	89,09	19,51	132,07	82,47			
		gestrichen 2-5 cm	91,51	89,09	19,51	132,07	82,47		315,6	250,24
		gestrichen 5-15 cm	91,51	89,09	19,51	132,07	82,47		315,6	250,24
		Kratzer >15 cm	91,51	89,09	19,51	132,07	82,47		315,6	250,24
		Kratzer 2-5 cm	91,51	89,09	19,51	132,07	82,47		315,6	250,24
		Kratzer 5-15 cm	91,51	89,09	19,51	132,07	82,47		315,6	250,24
	Airbag Abdeckung rechts	Fehlt	708,66	557,52	674,9	557,28	595,01	551,5	411,47	433,22
		Gebrochen	708,66	557,52	674,9	557,28	595,01	551,5	411,47	433,22
	Aussenspiegel rechts	Gebrochen	454,14	431,18	455,42	664,25	672,36	663,6	838,69	640,05
		Verformt	454,14	431,18	455,42	664,25	672,36	663,6	838,69	640,05
	Aussenspiegelverkleidung rechts	Delle >15 cm	194,22	245,02	299,23	300,03	235,85	176,16	139,5	153,47
		Delle 5-15 cm	194,22	245,02	299,23	300,03	235,85	176,16	139,5	153,47
		Fehlt	194,22	245,02	299,23	300,03	235,85	176,16	139,5	153,47
		Gebrochen	194,22	245,02	299,23	300,03	235,85	176,16	139,5	153,47

Direkte Schadenregulierung - Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Luxury	Kleinbusse	Cabrio Full Size/ Premium	Cabrio Luxury
		Gestrichen >15cm	194,22	245,02	299,23	300,03	235,85	176,16		
		gestrichen 2-5 cm	194,22	245,02	299,23	300,03	235,85	176,16	139,5	153,47
		gestrichen 5-15 cm	194,22	245,02	299,23	300,03	235,85	176,16	139,5	153,47
		Kratzer >15 cm	194,22	245,02	299,23	300,03	235,85	176,16	139,5	153,47
		Kratzer 2-5 cm	194,22	245,02	299,23	300,03	235,85	176,16	139,5	153,47
		Kratzer 5-15 cm	194,22	245,02	299,23	300,03	235,85	176,16	139,5	153,47
		Verformt	194,22	245,02	299,23	300,03	235,85	176,16	139,5	153,47
Rechte Seite	Blinker vorn rechts	Fehlt	114,98	91,08	92,53	279,39	155,24	41,8		
		Gebrochen	114,98	91,08	92,53	279,39	155,24	41,8		
		Verformt	114,98	91,08	92,53	279,39	155,24	41,8		
	B-Saeule rechts	Delle >15 cm	1372,52	1644,38	1798,49	1623,05	1641,84	1614,27		
		Delle 5-15 cm	1175,03	1401,5	1560,18	1407,65	1470,92	1428,33		
		Gebrochen	2747,83	3788,2	6034,1	4735,51	5939,69	5437,17	10428,08	
		Gestrichen >15cm	450,53	722,4	876,94	701,06	719,86	692,29		
		gestrichen 2-5 cm	335,15	476,51	605,72	535,54	590,74	551,1		
		gestrichen 5-15 cm	420,68	647,15	806,19	653,3	716,57	673,97		
		Kratzer >15 cm	450,53	722,4	876,94	701,06	719,86	692,29		
		Kratzer 2-5 cm	335,15	476,51	605,72	535,54	590,74	551,1		
		Kratzer 5-15 cm	420,68	647,15	806,19	653,3	716,57	673,97		
		Verformt	2747,83	3788,2	6034,1	4735,51	5939,69	5437,17	10428,08	
	C-Saeule rechts	Delle >15 cm		965,04		1281,59	1458,21	1495,82		
		Delle 5-15 cm		797,41		1113,96	1290,58	1328,19		
		Gebrochen		965,04		930,17	6149,91	9354,42		
		Gestrichen >15cm		43,06		359,6	536,22	573,84		
		gestrichen 2-5 cm		43,06		359,6	536,22	573,84		
		gestrichen 5-15 cm		43,06		359,6	536,22	573,84		
		Kratzer >15 cm		43,06		359,6	536,22	573,84		
		Kratzer 2-5 cm		43,06		359,6	536,22	573,84		
		Kratzer 5-15 cm		43,06		359,6	536,22	573,84		
		Verformt		965,04		930,17	6149,91	9354,42		
	Dreieckscheibe vorn rechts (fest)	Gebrochen	375	408	427	605	493	427		
		Verformt	375	408	427	605	493	427		
	Dreieckscheibe Tuer hinten rechts	Gebrochen	375	408	427	605	493	427		
		Verformt	375	408	427	605	493	427		
	Innenkotfluegel hinten rechts	Fehlt	89,57	63,86	64,25	32,45	87,61	81,65		
		Gebrochen	89,57	63,86	64,25	32,45	87,61	81,65		
		Verformt	89,57	63,86	64,25	32,45	87,61	81,65		
	Innenkotfluegel vorn rechts	Fehlt	64,96	70,43		70,13	76,1	108,44		
		Gebrochen	64,96	70,43		70,13	76,1	108,44		
		Verformt	64,96	70,43		70,13	76,1	108,44		
	Kotfluegel hinten rechts	Delle >15 cm	2281,79	2395,04	2577,03	2477,17	2763,09	3763,03	2708,11	2833,3
		Delle 5-15 cm	1639,46	1772,03	1984,77	1906,59	2090,99	2901,8	2123,91	2223,56
		Fehlt	4298,24	5074,85	7491,08	6899,54	7994,01	11293,52	7996,8	8164,72
		Gebrochen	4298,24	5074,85	7491,08	6899,54	7994,01	11293,52	7996,8	8164,72
		Gestrichen >15cm	1359,8	1473,06	1655,47	1555,19	1841,1	2841,05		
		gestrichen 2-5 cm	420,29	518,92	648,65	661,51	766,78	1197,48	816,81	872,36
		gestrichen 5-15 cm	885,11	1017,68	1230,77	1152,24	1336,64	2147,45	1369,56	1469,21
		Kratzer >15 cm	1359,8	1473,06	1655,47	1555,19	1841,1	2841,05	1786,12	1911,32
		Kratzer 2-5 cm	420,29	518,92	648,65	661,51	766,78	1197,48	816,81	872,36
		Kratzer 5-15 cm	885,11	1017,68	1230,77	1152,24	1336,64	2147,45	1369,56	1469,21
		Verformt	4298,24	5074,85	7491,08	6899,54	7994,01	11293,52	7996,8	8164,72
	Kotfluegel vorn rechts	Delle >15 cm	2179,35	2120,32	2156,74	2247,57	2343,97	2632,12	2429,46	2487,15
		Delle 5-15 cm	1605,94	1579,55	1611,77	1711,24	1744,06	1898,14	1845,26	1877,41
		Fehlt	1811,92	1827,86	1947,07	2106,57	2334,09	2239,48	2236,52	2330,59
		Gebrochen	1811,92	1827,86	1947,07	2106,57	2334,09	2239,48	2236,52	2330,59
		Gestrichen >15cm	1257,36	1198,33	1235,19	1325,58	1421,98	1710,14		
		gestrichen 2-5 cm	434,68	409,04	419,28	515,3	486,22	487,36	572,65	577,59
		gestrichen 5-15 cm	851,59	825,2	857,77	956,89	989,71	1143,79	1090,91	1123,06
		Kratzer >15 cm	1257,36	1198,33	1235,19	1325,58	1421,98	1710,14	1507,47	1565,16
		Kratzer 2-5 cm	434,68	409,04	419,28	515,3	486,22	487,36	572,65	577,59
		Kratzer 5-15 cm	851,59	825,2	857,77	956,89	989,71	1143,79	1090,91	1123,06
		Verformt	1811,92	1827,86	1947,07	2106,57	2334,09	2239,48	2236,52	2330,59
	Nebelscheinwerfer rechts	Fehlt	252,02	234,9	295,12	188,95	261,19	251,77		
		Gebrochen	252,02	234,9	295,12	188,95	261,19	251,77		
		Verformt	252,02	234,9	295,12	188,95	261,19	251,77		
	Nebelschlussleuchte rechts	Fehlt	166,74	191,72	150,5	242,54	426,55	160,21		
		Gebrochen	166,74	191,72	150,5	242,54	426,55	160,21		
		Verformt	166,74	191,72	150,5	242,54	426,55	160,21		
	Radhausverkleidung hinten rechts	Delle >15 cm	142,18	290,69	178,09	621,46	627,25	1352,97	164,65	158,82
		Delle 5-15 cm	142,18	290,69	178,09	621,46	627,25	1352,97	164,65	158,82
		Fehlt	142,18	290,69	178,09	645,87	651,65	1426,17	164,65	158,82
		Gebrochen	142,18	290,69	178,09	645,87	651,65	1426,17	164,65	158,82
		Gestrichen >15cm	142,18	290,69	178,09	621,46	627,25	1352,97		
		gestrichen 2-5 cm	142,18	290,69	178,09	621,46	627,25	1352,97	164,65	158,82

Direkte Schadenregulierung - Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie								
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Luxury	Kleinbusse	Cabrio Full Size/ Premium	Cabrio Luxury	
		gestriffen 5-15 cm	142,18	290,69	178,09	621,46	627,25	1352,97	164,65	158,82	
		Kratzer >15 cm	142,18	290,69	178,09	621,46	627,25	1352,97	164,65	158,82	
		Kratzer 2-5 cm	142,18	290,69	178,09	621,46	627,25	1352,97	164,65	158,82	
		Kratzer 5-15 cm	142,18	290,69	178,09	621,46	627,25	1352,97	164,65	158,82	
		Verformt	142,18	290,69	178,09	645,87	651,65	1426,17	164,65	158,82	
Rechte Seite	Radhausverkleidung vorn rechts	Delle >15 cm	143,2	214,1	194,62	202,79	240,09	173,53	251,33	227,77	
		Delle 5-15 cm	143,2	214,1	194,62	202,79	240,09	173,53	251,33	227,77	
		Fehlt	143,2	214,1	194,62	202,79	240,09	173,53	251,33	227,77	
		Gebrochen	143,2	214,1	194,62	202,79	240,09	173,53	251,33	227,77	
		Gestriffen >15cm	143,2	214,1	194,62	202,79	240,09	173,53			
		gestriffen 2-5 cm	143,2	214,1	194,62	202,79	240,09	173,53	251,33	227,77	
		gestriffen 5-15 cm	143,2	214,1	194,62	202,79	240,09	173,53	251,33	227,77	
		Kratzer >15 cm	143,2	214,1	194,62	202,79	240,09	173,53	251,33	227,77	
		Kratzer 2-5 cm	143,2	214,1	194,62	202,79	240,09	173,53	251,33	227,77	
		Kratzer 5-15 cm	143,2	214,1	194,62	202,79	240,09	173,53	251,33	227,77	
		Verformt	143,2	214,1	194,62	202,79	240,09	173,53	251,33	227,77	
	Rueckleuchte rechts	Fehlt	337,68	329,57	350,81	429,06	449,47	180,43	386,66	446,39	
		Gebrochen	337,68	329,57	350,81	429,06	449,47	180,43	386,66	446,39	
		Verformt	337,68	329,57	350,81	429,06	449,47	180,43	386,66	446,39	
	Scheinwerfer rechts	Fehlt	721,9	997,11	1432,35	1798,52	2335,47	678,72	2307,36	1845,46	
		Gebrochen	721,9	997,11	1432,35	1798,52	2335,47	678,72	2307,36	1845,46	
		Verformt	721,9	997,11	1432,35	1798,52	2335,47	678,72	2307,36	1845,46	
	Schiebetuerscheibe rechts	Gebrochen	445,04	414,65	764,07	691,43	710,2	1267,44	410,12	462,59	
		Verformt	445,04	414,65	764,07	691,43	710,2	1267,44	410,12	462,59	
	Seitenblinker/Seitenrefle. rechts	Fehlt	142,13	120,28	100,45	142,37	144,91	67,66	124,27	147,04	
		Gebrochen	142,13	120,28	100,45	142,37	144,91	67,66	124,27	147,04	
		Verformt	142,13	120,28	100,45	142,37	144,91	67,66	124,27	147,04	
	Seitenscheibe HR (nicht Tuer)	Gebrochen	272	669	403	580	699	403			
		Verformt	272	669	403	580	699	403			
	Spiegelblinker rechts	Fehlt	345,19	325,23	349,73	425,79	449,26	182,5	386,66	446,39	
		Gebrochen	345,19	325,23	349,73	425,79	449,26	182,5	386,66	446,39	
		Verformt	345,19	325,23	349,73	425,79	449,26	182,5	386,66	446,39	
	Spiegelglas Aussenspiegel rechts	Fehlt	108,01	117,84	270,83	380,95	301,42	103,6	445,32	445,32	
		Gebrochen	108,01	117,84	270,83	380,95	301,42	103,6	445,32	445,32	
		Verformt	108,01	117,84	270,83	380,95	301,42	103,6	445,32	445,32	
	Stossfaengerecke hinten rechts	Delle >15 cm	1211,85	1794,16	1020,1	1795,99	1851,79	807,25	1624,4	1046,9	
		Delle 5-15 cm	1211,85	1593,98	1020,1	1628,36	1684,16	807,25	1456,85	1046,9	
		Gebrochen	1140,57	1401,9	1833,79	1853,59	1745,87	1211,85	1989,68	2179,33	
		Gestriffen >15cm	850,76	872,17	911,13	874,01	929,81	396,08			
		gestriffen 2-5 cm	633,27	591,35	584,64	599,41	649,09	353,84	515,17	603,1	
		gestriffen 5-15 cm	830,09	839,63	911,13	874,01	929,81	396,08	702,85	911,78	
		Kratzer >15 cm	850,76	872,17	911,13	874,01	929,81	396,08	702,85	911,78	
		Kratzer 2-5 cm	633,27	591,35	584,64	599,41	649,09	353,84	515,17	603,1	
		Kratzer 5-15 cm	830,09	839,63	911,13	874,01	929,81	396,08	702,85	911,78	
		Verformt	1140,57	1401,9	1833,79	1853,59	1745,87	1211,85	1989,68	2179,33	
	Stossfaengerecke vorn rechts	Delle >15 cm	1241,93	1485,58	1580,91	1716,44	1714,2	977,98	1747,48	1711,53	
		Delle 5-15 cm	1241,93	1364,25	1413,35	1517,15	1494,71	977,98	1579,85	1543,9	
		Fehlt	1241,93	1485,58	1909,1	1979,29	1916,89	977,98	1873,52	2076,84	
		Gebrochen	1241,93	1485,58	1909,1	1979,29	1916,89	977,98	1873,52	2076,84	
		Gestriffen >15cm	670,99	615,18	659,35	794,45	792,21	878,35	825,5	789,55	
		gestriffen 2-5 cm	555,84	473,35	476,46	545,18	538,24	607,83	563,15	528,31	
		gestriffen 5-15 cm	647,84	609,9	659,35	762,79	740,36	813,02	825,5	789,55	
		Kratzer >15 cm	670,99	615,18	659,35	794,45	792,21	878,35	825,5	789,55	
		Kratzer 2-5 cm	555,84	473,35	476,46	545,18	538,24	607,83	563,15	528,31	
		Kratzer 5-15 cm	647,84	609,9	659,35	762,79	740,36	813,02	825,5	789,55	
		Verformt	1241,93	1485,58	1909,1	1979,29	1916,89	977,98	1873,52	2076,84	
	Tankklappe rechts	Fehlt	331,58	312,23	285,22	346,9	462,95	378,46	354,23	397,3	
		Gebrochen	331,58	312,23	285,22	346,9	462,95	378,46	354,23	397,3	
		Gestriffen >15cm									
		gestriffen 2-5 cm	331,58	312,23	285,22	346,9	462,95	378,46	354,23	397,3	
		gestriffen 5-15 cm	331,58	312,23	285,22	346,9	462,95	378,46	354,23	397,3	
	Tankverschluss rechts	Fehlt	57,33	52,16	39,2	24,59	34,69	50,22	19,55	41,71	
		Gebrochen	57,33	52,16	39,2	24,59	34,69	50,22	19,55	41,71	
	Tuer hinten rechts	Delle >15 cm	2300,59	2329,15	2391,39	2400,3	2511,11				
		Delle 5-15 cm	1702,53	1706,08	1760,36	1826,86	1894,08				
		Gebrochen	2495,26	2677,1	3205,42	3253,06	3843,01				
		Gestriffen >15cm	1378,61	1407,17	1469,83	1478,32	1589,12				
		gestriffen 2-5 cm	504,68	493,01	507,76	585,35	609,54				
		gestriffen 5-15 cm	948,18	951,73	1006,35	1072,51	1139,73				
		Kratzer >15 cm	1378,61	1407,17	1469,83	1478,32	1589,12				
		Kratzer 2-5 cm	504,68	493,01	507,76	585,35	609,54				
		Kratzer 5-15 cm	948,18	951,73	1006,35	1072,51	1139,73				
		Verformt	2495,26	2677,1	3205,42	3253,06	3843,01				

Direkte Schadenregulierung - Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie								
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Luxury	Kleinbusse	Cabrio Full Size/ Premium	Cabrio Luxury	
Rechte Seite	Tuer vorn rechts	Delle >15 cm	2375,16	2396,51	2453,69	2472,27	2693,58	3056,95	2665,54	2711,87	
		Delle 5-15 cm	1748,94	1750,39	1798,17	1885,24	1993,11	2246,6	2081,34	2102,13	
		Gebrochen	2587,79	2754,7	3245,66	3348,23	3634,72	3619,25	4125,02	4608,24	
		Gestrichen >15cm	1453,18	1474,53	1532,13	1550,28	1771,59	2134,97			
		gestrichen 2-5 cm	535,86	520,76	536,3	631,1	651,19	732,03	745,48	753,72	
		gestrichen 5-15 cm	994,59	996,04	1044,16	1130,89	1238,76	1492,25	1326,99	1347,78	
		Kratzer >15 cm	1453,18	1474,53	1532,13	1550,28	1771,59	2134,97	1743,56	1789,88	
		Kratzer 2-5 cm	535,86	520,76	536,3	631,1	651,19	732,03	745,48	753,72	
		Kratzer 5-15 cm	994,59	996,04	1044,16	1130,89	1238,76	1492,25	1326,99	1347,78	
		Verformt	2587,79	2754,7	3245,66	3348,23	3634,72	3619,25	4125,02	4608,24	
	Tuergriff hinten rechts	Fehlt	332,62	245,37	249,93	219,08	330,48	118,1			
		Gebrochen	332,62	245,37	249,93	219,08	330,48	118,1			
		Verformt	332,62	245,37	249,93	219,08	330,48	118,1			
	Tuergriff vorn rechts	Fehlt	330,19	283,69	265,84	231,11	309,35	135,59	95,4	95,4	
		Gebrochen	330,19	283,69	265,84	231,11	309,35	135,59	95,4	95,4	
		Verformt	330,19	283,69	265,84	231,11	309,35	135,59	95,4	95,4	
	Tuerscheibe hinten rechts	Gebrochen	237,9	261,21	297,99	317,78	548,5	864,98			
		Verformt	237,9	261,21	297,99	317,78	548,5	864,98			
	Tuerscheibe vorn rechts	Gebrochen	278,21	239,72	262,21	318,56	368,83	250,46	317,31	417,61	
		Verformt	278,21	239,72	262,21	318,56	368,83	250,46	317,31	417,61	
	Tuerschweller rechts	Delle >15 cm	4582,76	3712,84	4277	4774,14	4974,75	4623,65			
		Delle 5-15 cm									
		Gebrochen	4582,76	3712,84	4277	4774,14	4974,75	4623,65	10859,93		
		gestrichen 2-5 cm	562	562	683	683	1183	683			
		gestrichen 5-15 cm	881	983	929	1195	1926	1195			
		Kratzer 2-5 cm	562	562	683	683	1183	683			
		Kratzer 5-15 cm	881	983	929	1195	1926	1195			
		Verformt	4582,76	3712,84	4277	4774,14	4974,75	4623,65	10859,93		
	Wischerarm vorn rechts	Fehlt	113,1	110,47	134,83	156,87	179,04	142,11	231,12	414,19	
		Gebrochen	113,1	110,47	134,83	156,87	179,04	142,11	231,12	414,19	
		Verformt	113,1	110,47	134,83	156,87	179,04	142,11	231,12	414,19	
	Wischerblatt vorn rechts	Fehlt	73,76	72,19	83,2	89,22	129,87	66,16			
		Gebrochen	73,76	72,19	83,2	89,22	129,87	66,16			
		Verformt	73,76	72,19	83,2	89,22	129,87	66,16			
	Zierleiste Tuer vorn rechts	Fehlt	401,86	307,58	337,31	240,57	227,55	283,14			
		Gebrochen	401,86	307,58	337,31	240,57	227,55	283,14			
		Verformt	401,86	307,58	337,31	240,57	227,55	283,14			
Zubehör	Bordwerkzeug	Fehlt	89,85	55,59	28,55	17,3	30,63	75,03			
		Gebrochen	89,85	55,59	28,55	17,3	30,63	75,03			
	Ersatzrad (Interior)	Fehlt	235,74	199,25	165,54	213,5	175,34	161,51			
		Gebrochen	235,74	199,25	165,54	213,5	175,34	161,51			
		Schnitt / Riss	235,74	199,25	165,54	213,5	175,34	161,51			
	Fahrzeugschlüssel	Fehlt	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Hutablage	Fehlt	220	305	307	319	329	307			
		Gebrochen									
	Notrad	Fehlt	235,53	163,67	166,76	284,53	162,75	161,44			
		Gebrochen	235,53	163,67	166,76	284,53	162,75	161,44			
		Schnitt / Riss	235,53	163,67	166,76	284,53	162,75	161,44			
		zerstochen (Reifen)	235,53	163,67	166,76	284,53	162,75	161,44			
	Reifenfuellkompressor	Fehlt	95	95	95	95	95	95	95	95	
		Gebrochen	95	95	95	95	95	95	95	95	
	Schaltknauf	Fehlt	186,98	238,53	234,1	158,71	152,63	188,78			
		Gebrochen	186,98	238,53	234,1	158,71	152,63	188,78			
	Unterbodenverkleidung	Fehlt	213,61	230,11	214,49	404,32	368,92	295,92	328,66	483,2	
		Gebrochen	213,61	230,11	214,49	404,32	368,92	295,92	328,66	483,2	
		Verformt	213,61	230,11	214,49	404,32	368,92	295,92	328,66	483,2	
	Zigarettenanzuender	Fehlt	55,71	58,02	26,64	20,4	20	34,42	41,24		